

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

EVALUACION DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA DE PRIMER ORDEN RIOBAMBA – CHUNCHI

AUTORES:

GERMANIA AZUCENA CASTILLO BADILLO
CARLOS ERNESTO DONOSO VINUEZA

TUTOR:

ING. ALEXIS MARTÍNEZ

RIOBAMBA-ECUADOR 2014

Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: Evaluación de seguridad vial en la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi, presentado por: Germania Azucena Castillo Badillo y Carlos Ernesto Donoso Vinueza y dirigida por: Ingeniero Alexis Martínez.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la UNACH.

Para constancia de lo expuesto firman:

Ing. Ángel Paredes García Presidente del Tribunal

Ing. Alexis Martínez
Director de Proyecto

Ing. Oscar Paredes Miembro del Tribunal Firma

AFirma

Firma

DERECHO DE AUTOR

"La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Graduación, corresponde exclusivamente a: Germania Azucena Castillo Badillo, Carlos Ernesto Donoso Vinueza, e Ing. Alexis Martinez del Proyecto de Investigación; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo".

GERMANIA AZUCENA CASTILLO BADILLO C.I. 0604612986

CARLOS ERNESTO DONOSO VINUEZA C.I. 0604241935

AGRADECIMIENTO

A Dios y a la Virgen Santísima por habernos dado la oportunidad de superación. A la Universidad Nacional de Chimborazo, a través de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, a todos los docentes que con su ayuda nos convertirnos han permitido en profesionales por medio de su conocimiento. En especial a los miembros del tribunal por apoyarnos en el desarrollo de este proyecto de investigación.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, hermano por su apoyo incondicional, paciencia, amor y palabras de aliento. A mis abuelitos por enseñarme a luchar por mis sueños y hoy sé que son mis angelitos los que siempre guían y cuidan mis pasos. A cada una de las personas que me ayudaron a cumplir este sueño tíos, tias, primas, a mis amigos y amigas gracias por estar siempre ahí en este camino hacia mi profesionalización.

GERMANIA

Dedico todo este esfuerzo a mi abuelito que desde el cielo siempre me apoyado, y a sido la luz de mi sendero. A mi mamá, mi hermana, mi abuelita, mis tíos por ser los pilares en mi vida y enseñarme a seguir adelante y nunca detenerme, a todos mis amigos por el incondicional y la preocupación de conseguir este sueño de profesional.

CARLOS.

INDÍCE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	3
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
1.2 GENERALIDADES.	3
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.4.1 OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.5 JUSTIFICATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN.	8
CAPÍTULO II	9
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	9
2.1 VIALIDAD SEGURA	9
2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN LA CARRETERA	11
2.3 DISEÑO GEOMÉTRICO.	11
2.3.1 Tráfico	12
2.3.2 Clasificación Nacional de la Red Vial	14
2.3.3 Velocidad de Diseño	15
2.3.4 Control de Accesos	18
2.3.5 El Derecho de Vía	19
2.3.6 Alineamiento Horizontal	19
2.3.7 Alineamiento Vertical	26
2.3.8 Sección Transversal	26

2.3.9 Coordinación entre el diseño horizontal y del diseño vertical	29
2.4 PUENTES.	29
2.5 SISTEMA DE CONTENCIÓN	29
2.5.1 Barandas y Barreras de Protección	30
2.5.2 Obstáculos Laterales	30
2.5.3 Esviaje de las barreras	31
2.5.4 Conexiones adecuadas.	32
2.5.5 Secciones Extremas De Las Barreras	32
2.6 SEÑALIZACION DE TRÁNSITO	33
2.6.1 Requisitos de la Señalización de Tránsito	33
2.6.2 Clasificación de las señales y sus funciones	33
2.6.3 Diseño	34
2.6.4 Forma	34
2.6.5 Tamaño de la Señal	34
2.6.6 Colores	35
2.6.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DELINEADORES	36
2.6.7.1. Demarcaciones	36
2.6.7.2 Tachas y Tachones	36
2.6.7.3. Delineadores	36
2.6.8. SEÑALIZACIÓN VERTICAL	37
2.6.9. MOBILIARIO VIAL	37
2.6.9.1 Iluminación de la vía	37
2.6.9.2 Pantalla anti deslumbramiento	37
2.6.9.3 Islas de tránsito	38
2.6.9.4 Defensas camineras	38
2.6.9.5 Vallas peatonales	38
2.6.9.6 Amortiguadores de impacto y otros dispositivos protectores	38
2.6.9.7 Obstáculos visuales	38

2.7. GESTION DE TRÂNSITO	38
2.7.1 Límites de velocidad y control de velocidad	39
2.7.2 Regulación de intersecciones	39
2.7.3 Cruces peatonales	39
2.7.4 Redes viales con tránsito unidireccional	40
2.7.5 Vías con tránsito reversible, segregadas y exclusivas	40
2.7.6 Estacionamientos en la calzada	41
2.7.7 Circulación de vehículos pesados	41
2.7.8 Emplazamiento de Señales	41
2.7.9 Ubicación Longitudinal	42
2.7.10 Ubicación Lateral	43
2.7.11 Ángulo De Colocación	44
2.7.12 Señalización de tránsito para trabajos en la vía	44
2.7.13 Postes O Soportes	46
2.7.14 Peatones en la Vía	46
2.8 SEGURIDAD VIAL	47
2.8.1 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD VIAL	48
2.8.2 ACCIDENTES VIALES	49
2.8.3 INCORPORACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN PROYI	ECTOS
	50
2.9 AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL	51
2.9.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS EN SEC	GURIDAD
	52
2.10 MANTENIMIENTO VIAL	52
CAPÍTULO III	55
3. METODOLOGÍA	55
3.1 TIPO DE ESTUDIO	55
3.2 NÚMERO DE VEHÍCULOS	55

3.2.1 MUESTRA	55
3.3 PROCEDIMIENTOS	56
3.3.1 Recopilar información existente referente a la red vial de la ca	rretera de
primer orden Riobamba – Chunchi	56
3.3.2 Técnicas de recolección de datos	56
3.3.3 Análisis de los antecedentes	56
3.3.4 Inspección de terreno	56
3.3.5 Consideraciones generales de la seguridad vial	57
3.3.5 Mapa vial de la carretera Riobamba – Chunchi	57
3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS	58
3.4 RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO	58
CAPÍTULO IV	74
4. RESULTADOS 74	
4.1 Listas de Chequeo	74
4.1.1 Señalización vertical:	74
4.1.2 Señalización horizontal:	76
4.1.3 Dispositivos de contención:	77
4.1.4 Accesos e intersecciones:	78
4.1.5 Travesías:	80
4.1.6 Iluminación	81
4.1.7 Peralte o Sobre-elevación:	81
4.2 Lista de Chequeo General de la carretera de primer orden Rioba	mba –
Chunchi	84
CAPÍTULO V	91
5. DISCUSIÓN	91
CAPÍTULO VI	93

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	93
6.1 CONCLUSIONES	93
6.2 RECOMENDACIONES	94
CAPÍTULO VII	95
7. PROPUESTA	95
7.1 TITULO DE LA PROPUESTA	95
7.2 ALCANCE.	95
7.3 IMPORTANCIA	95
7.4 JUSTIFICACIÓN.	96
7.5 OBJETIVOS	96
7.5.1 General	96
7.5.2 Específicos	96
7.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA	97
7.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA	99
7.7.1 MATRIZ DE HALLAZGOS Y PREOCUPACIONES	99
7.7.2 IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA, REDUCTORES Y	
CONTROLADORES DE VELOCIDAD	102
7.7.2.1 Primer tramo (Riobamba – Chunchi)	103
7.7.2.2 Segundo tramo (Riobamba – Chunchi)	106
7.7.2.3 Tercer tramo (Riobamba – Chunchi)	110
7.7.2.4 Cuarto tramo (Riobamba – Chunchi)	113
7.7.2.6 Sexto tramo (Riobamba – Chunchi)	122
7.7.2.7 Séptimo tramo (Riobamba – Chunchi)	128
7.7.3 FALENCIAS DE TRAZADO Y DISEÑO	131
7.7.4 DISEÑO DE INTERSECCIONES Y ACCESOS	134
7.7.5 DISEÑO ADECUADO DE LA INTERSECCIÓN A CAJABAN	/IBA136

CAPÍTULO VIII	138
8. BIBLIOGRAFÍA	138
CAPÍTULO IX	139
9. ANEXOS	139

INDICE DE TABLAS

Tabla 2. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA	Tabla 1. Tasas de crecimiento vehicular de la provincia de Chimborazo	12
Tabla 4. Tasas de sobre-elevación	Tabla 2. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA	12
Tabla 5. Radios mínimos y grados máximos de Curva horizontal para distintas velocidades de diseño	Tabla 3. Velocidades de di.seño del MOP según la clasificación de la vía	17
velocidades de diseño	Tabla 4. Tasas de sobre-elevación	21
Tabla 6. Distancia de visibilidad de parada y de decisión	Tabla 5. Radios mínimos y grados máximos de Curva horizontal para distintas	
Tabla 7. Distancia de visibilidad de decisión para evitar maniobras		
Tabla 7. Distancia de visibilidad de decisión para evitar maniobras	Tabla 6. Distancia de visibilidad de parada y de decisión	23
Tabla 9. Valores de diseño para el ancho de los espaldones28Tabla 10. Gradiente transversal para espaldones28Tabla 11. Guía para definir la instalación de sistemas de contención vehicular31Tabla 12. Esviaje máximo de barreras32Tabla 13. Tamaño de la señal de transito con la velocidad de diseño35Tabla 14. Distancia mínima entre señales42Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)43Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia45Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96		
Tabla 10. Gradiente transversal para espaldones	Tabla 8. Distancia de visibilidad de adelantamiento	24
Tabla 11. Guía para definir la instalación de sistemas de contención vehicular	Tabla 9. Valores de diseño para el ancho de los espaldones	28
Tabla 12. Esviaje máximo de barreras 32 Tabla 13. Tamaño de la señal de transito con la velocidad de diseño 35 Tabla 14. Distancia mínima entre señales 42 Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura) 43 Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia 45 Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad 46 Tabla 18. Tramos en análisis 55 Tabla 19. Ejemplo de valorización 72 Tabla 20. Señalización vertical 75 Tabla 21. Señalización horizontal 76 Tabla 22. Dispositivos de contención 77 Tabla 23. Accesos e intersecciones 79 Tabla 24. Travesías 80 Tabla 25. Iluminación 81 Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte 81 Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos 90 Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi 96	Tabla 10. Gradiente transversal para espaldones	28
Tabla 13. Tamaño de la señal de transito con la velocidad de diseño35Tabla 14. Distancia mínima entre señales42Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)43Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia45Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 11. Guía para definir la instalación de sistemas de contención vehicular	31
Tabla 14. Distancia mínima entre señales42Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)43Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia45Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 12. Esviaje máximo de barreras	32
Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)43Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia45Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 13. Tamaño de la señal de transito con la velocidad de diseño	35
Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia45Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 14. Distancia mínima entre señales	42
Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad46Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 15. Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)	43
Tabla 18. Tramos en análisis55Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 16. Longitud mínima de la zona de advertencia	45
Tabla 19. Ejemplo de valorización72Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 17. Ancho mínimo de seguridad	46
Tabla 20. Señalización vertical75Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 18. Tramos en análisis	55
Tabla 21. Señalización horizontal76Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 19. Ejemplo de valorización	72
Tabla 22. Dispositivos de contención77Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 20. Señalización vertical	75
Tabla 23. Accesos e intersecciones79Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 21. Señalización horizontal	76
Tabla 24. Travesías80Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 22. Dispositivos de contención	77
Tabla 25. Iluminación81Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte81Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos90Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi96	Tabla 23. Accesos e intersecciones	79
Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte	Tabla 24. Travesías	80
Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos	Tabla 25. Iluminación	81
Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi	Tabla 26. Sobre-elevación o Peralte	81
	Tabla 27. Resumen de resultados de los sectores más conflictivos	90
Tabla 29. Hallazgos y preocupaciones	Tabla 28. Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi	96
	Tabla 29. Hallazgos y preocupaciones	99

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Clasificación según es desempeño	15
Figura 2. Visibilidad de cruce	25
Figura 3. Angulo de colocación	44
Figura 4. Factores que afectan la seguridad vial	49
Figura 5. Factores causantes de accidentes	50
Figura 6. Imagen Satelital de la ruta Riobamba - Chunchi	

RESUMEN

Es necesario conocer el estado real de las vías existentes en nuestra provincia ya que a partir de su construcción estas sufren algunos cambios deteriorándose la infraestructura, señalización y muchas veces ya no abastecen por la demanda de vehículos. Además debemos tomar en cuenta el grado de accidentes que existen en las mismas por lo que es necesaria una evaluación de las vías principalmente de primer orden donde el porcentaje de accidentes es alto.

Por lo expuesto anteriormente se necesita de nuestra especial atención técnica para conocer el estado y funcionabilidad de la vía de primer orden Riobamba –Chunchi siendo parte de la Panamericana Sur el tramo a evaluarse tiene una longitud de 120km, teniendo como punto de partida N+0,00 Barrio 24 de Mayo (redondel de la media luna) y como punto final es N+120KM la entrada al cantón de Chunchi.

En cada una de las visitas a dicha vía se observó que sus principales falencias son: Las malas condiciones climáticas del sector teniendo presencia de neblina espesa desde el cantón Alausi que afecta la visibilidad de los conductores sumándole los cambios de trazado geométrico los cuales cambian de un nivel a otro de manera drástica, falta de señalización horizontal y vertical en especial reflectiva y en el caso de existir se encuentran cubiertas por la vegetación, la falta de señalización de aviso antes de una curva y la falta de continuidad de las barreras de contención.

Por lo que se plantea el mejoramiento en las falencias halladas en la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi. Realizando un diseño apropiado a la seguridad vial en intersecciones y cambio de trazado. Sugerir la implementación de reductores, señalética, barreras de contención y controladores de velocidad en los tramos con incidencia de inseguridad vial.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERIA

CENTRO DE IDIOMAS



Lic. Geovanny Armas

24 de noviembre de 2014

ABSTRACT

It is necessary to know the real status of the existing roads in our province, since from their construction, they suffer some changes which deteriorate their infrastructure and signaling, and they are not enough because of the car demand. We must also bear in mind the degree of accidents happening in these roads, for this reason an evaluation on primary roads is necessary because the accident rate is high.

Because of the reasons above, our technical special attention is necessary in order to know the status and functionality of the *Riobamba - Chunchi* primary road, as part of the Southbound Pan-American highway, the part to be evaluated is 120km long, and the starting point is N+0,00 at 24 de Mayo neighborhood (Media Luna circle) and the ending point is N+120 km at the entrance of the Chunchi canton.

In every visit to the road, the main failures observed were: Poor weather conditions in the area with presence of thick fog from the *Alausi* canton affecting the visibility of drivers, additionally to this, the changes in geometric layout which drastically change from a level to another, lack of horizontal and vertical signage, especially the reflective one, in the parts where they exist, they are covered by vegetation, the lack of warning signage before a curve and lack of continuity of roadside barriers.

For this reason, the improvement of the failures found on the *Riobamba – Chunchi* primary road is proposed by carrying out an adequate design for road safety at intersections and changes of path. We also suggest the implementation of speed reducers, signs, roadside barriers and speed controllers in the most dangerous sections.

CENTRO DE IDICMAS

DE INGENIORIE

COORDINACION

INTRODUCCIÓN

Las vías y carreteras en el mundo y de manera particular en nuestro país se han constituido en un pilar fundamental de desarrollo y comunicación, razón por la cual la evaluación del estado real de las mismas se hace indispensable para cumplir el objetivo para la cual fue diseñada y construida.

El momento en que una vía entra en operación o funcionamiento aparece el tráfico vehicular y peatonal, con sus dos consecuencias: accidentes y congestionamiento. De ellos, el primero es de orden vital, porque significa pérdidas de vidas humanas y heridos, el segundo ocasiona pérdidas económicas y desaceleramiento de la economía.

En Ecuador no se han llevado a cabo estudios serios e interdisciplinarios del estado de las vías; tampoco se han realizado estudios de los accidentes de tránsito y de las soluciones para evitarlos, hemos estado acostumbrados a señalar como causa de ellos a la imprevisión de los conductores, al mal estado de la vía, al azar.

Es necesario conocer el estado real de las vías existentes en nuestra provincia ya que a partir de su construcción estas sufren algunos cambios deteriorándose la infraestructura y también ya no abastecen por la demanda de vehículos.

Además debemos tomar en cuenta el grado de accidentes que existen en las mismas por lo que es necesaria una evaluación de las vías principalmente de las de primer orden donde el porcentaje de accidentes es alto.

Por lo expuesto anteriormente se necesita de nuestra especial atención técnica para conocer el estado y funcionabilidad de la vía de primer orden Riobamba – Chunchi siendo parte de la Panamericana Sur vía de comunicación de la provincia de Chimborazo entre la ciudad de Riobamba y los cantones de Colta, Guamote, Alausí y además vía de acceso a la Provincia del Azuay.

Dicha vía tiene una topografía ondulada, montañosa teniendo el sector un clima frio con presencia de neblina.

A la fecha no existe un registro o inventario que contenga datos de una auditoría de seguridad vial (ASV) en la carretera donde se identifique y evalué señalización, iluminación, obras de arte mayor, obras de drenaje, derecho de vía, diseño geométricos (longitud, anchos, curvas, entre otros), tomando en cuenta la seguridad vial.

El tramo a evaluarse tiene una longitud de 120km asentadas en plataformas de distinto nivel por lo que se dificulta tener una vía con una geometría buena a esto se añade un ancho de carril entre 9m y 12m por donde circulan vehículos livianos y pesados sin tener un carril para cada tipo de vehículo.

Teniendo como punto de partida N+0,00 Bario 24 de Mayo (redondel de la media luna) y como punto final es N+120KM la entrada al cantón de Chunchi.

Además en nuestro primer recorrido de la vía pudimos observar la falta de señalización horizontal y vertical, en caso de existir se encuentran en lugares nada visibles muchas veces tapados por la vegetación, la falta de señalización de aviso antes de una curva y colocación de barreras de contención, siendo este un común denominador de la vía Riobamba – Chunchi.

Por las causas antes expuestas nuestro objetivo es desarrollar la ASV de la vía Riobamba-Chunchi, teniendo en cuenta que esta evaluación constituyen, hoy en día, una herramienta para diagnosticar la problemática que presentan dicha vía con relación a su seguridad.

Este diagnóstico nos permitirá luego, mediante el tratamiento de los defectos detectados, la reducción del número de accidentes y a la minimización de los efectos producidos por estos, algunos de los cuales son atribuibles de alguna manera a la vía.

CAPÍTULO I

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La Auditoria de Seguridad Vial identifica los problemas potenciales de accidentes de tránsito en la vía, para evitar los mismos antes de que estos ocurran. Es un proceso más detallado que el tratamiento de los lugares problemáticos donde se generan los accidentes.

La aplicación de la Auditoria de Seguridad Vial es muy rentable para proyectos de diferente índole y se han realizado en distintas fases de los proyectos, planificación, estudio, construcción, pre apertura, operación, factibilidad y explotación. Como consecuencia de los buenos resultados en algunos países se han ido incorporando en algunas de las principales ejecutoras de proyectos viales a nivel nacional y municipal aunque de momento no se han establecido de manera obligatoria.

1.2 GENERALIDADES

El porcentaje de los accidentes que se producen en nuestras carreteras están relacionados con tres elementos principales que contribuyen, individual o conjuntamente, a la ocurrencia de cada accidente de tránsito: el factor humano, el vehicular, y el vial con el entorno. Estos factores, a menudo, se combinan en una cadena de accidentes. El mal comportamiento de un conductor puede combinarse con condiciones climáticas adversas, actitudes de otros usuarios de la vía, elementos peligrosos al borde de la vía o un tramo de la vía defectuosa, todo lo cual puede resultar en un accidente con consecuencias fatales.

Para intentar reducir la gravedad de estos accidentes, se pueden implantar estrategias destinadas a que las carreteras "perdonen" los errores de los conductores.

Un planteamiento de mejora de la seguridad en la totalidad de la red, debería tener en cuenta la realidad de las redes de carreteras, por las que los ciudadanos circulan realizando una AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL garantizando que las carreteras, desde su primera fase, se diseñan con los criterios óptimos de seguridad para todos los usuarios, verificando que se mantienen dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en servicio de la misma.

La metodología de Auditorías de Seguridad Vial se aplica desde hace tiempo en varios países del mundo, donde se han obtenido muy buenos resultados. La idea nació en el Reino Unido a principios de la década de los 90.

La Auditoría de Seguridad Vial no consiste en rediseñar el proyecto, ni debe servir para establecer prioridades y tampoco se trata de una simple comprobación del cumplimiento de normativa.

Este tipo de Auditorías son necesarias para reducir las posibilidades de que se produzcan accidentes y en caso de producirse, reducir la gravedad de los mismos. El cumplimiento de la normativa no garantiza la seguridad en la vía, se trata de ir más allá y crear una conciencia de seguridad vial.

En definitiva, los objetivos de dicha herramienta son asegurar que todas las vías operan en las máximas condiciones de seguridad, minimizar la aparición de situaciones de riesgo y reducir los costos.

Después de mencionar dichos aspectos tenemos que la vía Riobamba – Chunchi se encuentra ubicada en la provincia de Chimborazo la cual posee una topografía llana, ondulada, montañosa siendo una vía de Primer Orden que une a la Provincia de Chimborazo y Provincia de Azuay.

El clima va desde el sub-trópico hasta el frio de los páramos con presencia de neblina espesa casi constante causando problemas en la visibilidad del conductor y transeúntes.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El registro de numerosos accidentes en las vías de circulación, incluso con víctimas mortales, su reiteración y gravedad, así como la repercusión social preocupa a los técnicos de las diferentes administraciones por lo que recurren en muchos casos a la contratación de asistencia técnicas para la realización de estudios e informes en materia de seguridad vial.

En las provincias de Chimborazo, se encuentra la carretera de primer orden Riobamba — Chunchi con una longitud 120 km aproximadamente, con características propias, con un ancho entre 9m y 12m a lo largo del tramo, tomando en cuenta que las curvas deben tener un radio de giro adecuado y peralte, esta vía consta de pendientes pronunciadas las cuales deben estar correctamente señalizadas.

Con la Auditoría de Seguridad Vial es necesaria se pueden detectar aspectos que se hayan pasado por alto, se produce una interrelación entre diferentes elementos, comprueba que la construcción ha sido coherente con el diseño, se comprueba la visibilidad y funcionamiento durante la noche, se pueden detectar peligros no identificados previamente y se comprueba la señalización.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una auditoría de seguridad vial de la carretera de primer orden
 Riobamba – Chunchi para mitigar los accidentes de tránsito en la vía

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Examinar e indagar los problemas principales que originan inseguridad en la vía Riobamba – Chunchi. Inspeccionar e indagar las zonas de mayores riegos, que puedan ocasionar daños u obstaculizaciones en la movilización cómoda y segura de los conductores y peatones que utilizan esta vía.

1.5 JUSTIFICATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La seguridad en la vía es un tema que tiene íntima relación con la tecnología automotriz, como la tiene también con la educación vial y, sin lugar a dudas, con las prácticas del diseño, la construcción y el mantenimiento de la misma.

Mediante la auditoría de seguridad vial ejecuta una evaluación independiente, especializada y objetiva del funcionamiento de la vía, a través de observaciones sistemáticas a diferentes horas y periodos de operación de la vía. Además de observaciones, se efectúan mediciones y se toman fotografías, lo que permite analizar el funcionamiento vial y los posibles puntos de conflicto o accidente potencial.

Teniendo una tasa de accidentes de tránsito en la carretera panamericana sur en la ruta de vía de Riobamba - Chunchi (en los últimos 3 años)

AÑOS	2012	2013	2014 (ENE-FEBR)	TOTAL
HERIDOS	285	244	40	568
MUERTOS	34	40	5	79

COSTO EN PÉRDIDAS MATERIALES ANUALES

	\$ TOTAL
REPOSICION VIAL	350.000
SEÑALIZACION E ILUMINACION	232.000
	582.000

Fuente: Agencia de Tránsito de Chimborazo

Las causas principales por las cuales existen unos valores muy altos en la tasa de accidentes son las siguientes:

- El diseño de la vía tiene cambios abruptos en las características geométricas.
- Además tiene pendientes pronunciadas.
- Se debe tomar en cuenta la velocidad de diseño o de proyecto en cada uno de los tramos de vía, tomando en cuenta que esta va de acuerdo al tipo de topografía y al volumen de vehículos.
- El ancho de la vía no está diseñado de acuerdo al tipo de vehículos que transitan por la misma.
- La distancia de visibilidad no es la adecuada debido a la neblina que se presenta en la carretera por lo que es importante que el conductor pueda ver hacia el frente con calidad, su entorno inmediato, la velocidad de diseño.
- Falta de señalización reflectiva horizontal debido a que existe neblina casi todo el tiempo,
- Las barreras de confección no son las adecuadas Un principio de seguridad vial a respetar es que los soportes de las señales dentro del derecho de vía no deben actuar como barreras, que puedan ser mortales al ser impactadas por un vehículo fuera de control. Es ahora común en los países desarrollados contribuir a la seguridad vial mediante la instalación de señales en soportes que se rompen al recibir el impacto de un vehículo. Los soportes se fracturan en la base y el poste se dobla o cae al suelo, sin ofrecer resistencia ni causar daño alguno
- Debe realizarse todo esfuerzo para minimizar los puntos de conflicto en la vía, lo cual contempla el diseño de rutas separadas para peatones, ciclistas y motociclistas; la reducción del número de cruces ferroviarios; y el uso de los dispositivos apropiados para el control del tránsito.
- Intersecciones como elementos determinantes para el buen funcionamiento y la seguridad de la vía , las intersecciones deben recibir especial atención

en su diseño geométrico, en total congruencia con la naturaleza, el

volumen y la composición vehicular de las operaciones conflictivas de

cruce, convergencia, separación y entrecruzamiento de las corrientes de

tránsito, que se presentan típicamente en tales puntos claves.

1.6 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

UBICACIÓN Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

Provincias: Chimborazo

Vía: Riobamba – Chunchi

El proyecto se halla ubicado en las provincias de Chimborazo. Con coordenadas

aproximadas de:

Inicio en: X=758650, Y=9818261 con una altura de 2878 msnm; Finalizando en:

X=763053, Y=9854486 con una altura de 2270 msnm. Con una longitud

aproximada de 120 Km.

8

CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 VIALIDAD SEGURA

El ser humano a través de los años ha buscado la manera de satisfacer sus necesidades, entre ellas, la comunicación, movilización e integración; que han sido actividades prioritarias solucionando de forma individual y colectivamente, mediante el desarrollo de múltiples acciones.

Para la construcción de una vía el método constructivo debe constar de los siguientes procedimientos:

- 1. Trazo y nivelación
- 2. Desmonte
- 3. Excavación
 - Trazo de plantilla
 - Perforación
 - Carga y voladura

Depende del tipo de material

- 4. Carga y acarreo
- 5. Obras de drenaje
- 6. Construcción de la estructura del pavimento
- 7. Señalamiento
 - Vertical
 - Horizontal

Con la finalidad de realizar un diseño armónico, se deberá adoptar normas establecidas que no son más que regulaciones para realizar un diseño, las cuales son dictadas por instituciones dedicadas al estudio de reglas que establecen parámetros básicos de diseño; las normas técnicas vigentes deben ser respetadas durante la ejecución de los estudios.

Se establece una jerarquía para la utilización de las normas:

- 1. Manual de Diseño de Carreteras, Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. 1
- 2. Normas de Diseño Geométrico, Ministerio de Obras Públicas del Ecuador.

¹ Manual de proyecto Geométrico de carreteras, Ministerio de Obras públicas

3. Manual de Diseño de la AASHTO (American Association of State Higways Officials)

La utilización de normas permite conseguir diseños óptimos los cuales se traducen en vías seguras y económicas.

Se debe señalar que las normas que se aplican son para situaciones normales, se puede utilizar normas especiales si el caso lo amerita, siempre señalando la procedencia y su aplicación; lo mismo cuando en casos excepcionales no se pueda aplicar normas prioritarias superiores, se las reemplazara con normas de jerarquías inferiores o especiales.

La construcción de vías ha sido importante en el avance de las distintas sociedades, llegando a la actualidad, donde nos encontramos en un mundo globalizado pero con marcadas diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, siendo los primeros quienes están a la vanguardia en tecnología, métodos constructivos, programas de conservación y seguridad vial y otras innovaciones en el desarrollo.

Las vías y en forma más general, las redes viales, cubren una necesidad esencial en el mundo moderno, que es disponer de una infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio. La construcción o mejoramiento de cualquier vía o red vial, representa la concreción de anhelos esperados, se asume que toda obra vial es un avance definitivo que se integra al patrimonio público, y como tal, prestará servicio en buenas condiciones por un período muy prolongado.

Los países latinoamericanos, habían una perspectiva, en la cual los organismos del Estado responsable de los caminos tenían como función primordial la construcción de caminos, midiendo su eficiencia en la longitud de kilómetros construidos y su nivel de intervención, dejando a la conservación de caminos ya construidos en un segundo plano o en los peores casos, sin ningún plan de intervención en lo referente a su mantenimiento.

La expectativa creada al dotar a los usuarios de una vía adecuada, se ve frustrada cuando se deteriora en forma prematura, cuando extensas partes de la red se degradan hasta llegar a un estado pésimo, entorpeciendo la conectividad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, de construcción, de conservación y de control del tránsito. El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo de lo que

resulta deseable y conveniente.

El objetivo central es permitir un transporte seguro, eficiente, predecible y confiable de personas y mercaderías sobre distancias cortas y largas. A fin de lograr esto, la gestión de las obras viales, la interrupción, la seguridad y el mantenimiento son mejorados. La información de los vehículos es integrada con la información de las carreteras y los sistemas de gestión, la comunicación para interactuar con los sistemas de seguridad. Por lo tanto, la gestión eficaz del tráfico se hace posible para satisfacer las necesidades de información de cada usuario de la vía.

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN LA CARRETERA

Las principales características físicas que se deben mantener en una carretera para garantizar condiciones satisfactorias al tránsito vehicular son la capacidad de soporte y la regularidad superficial.

La regularidad superficial se refiere a las condiciones físicas de la superficie por donde circulan los vehículos. Al respecto, se debe resaltar que defectos como ondulaciones, piedras sueltas u obstáculos en la vía, entre otros, que afectan drásticamente la comodidad, la seguridad y la economía de los usuarios.

2.3 DISEÑO GEOMÉTRICO

La consistencia del diseño geométrico de una carretera puede interpretarse mediante la relación entre las características geométricas de la misma y las que espera encontrar el conductor de un vehículo que circula por ella; cuando el trazado corresponde a lo que el conductor espera encontrar, la vía es consistente, lo que minimiza la posibilidad que éste cometa errores y efectúe maniobras inseguras.

Las principales características del diseño geométrico que influyen en la seguridad vial son:

2.3.1 Tráfico2

El tráfico es uno de los factores de mayor incidencia en las características de una vía, ya que condiciona los diseños geométricos, la estructura del pavimento y las etapas de mantenimiento. Consiste en determinar el volumen y composición de vehículos que transitan por una determinada vía, mediante la utilización de métodos de conteo vehícular.

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA y se determina a partir de observaciones puntuales del tráfico y de los factores de variación.

Una vez obtenido el Trafico Promedio diario anual, se lo debe proyectar, utilizando tasas de crecimiento vehicular, que están determinadas por información histórica y estadística, para cada tipo de vehículo.

Tabla 1. Tasas de crecimiento vehicular de la provincia de Chimborazo

TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR				
PERÍODO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	
2006- 2010	3.87	1.32	3.27	
2011 – 2015	3.44	1.17	2.90	
2016 – 2020	3.10	1.05	2.61	
2021 – 2030	2.82	0.96	2.39	

Fuente: Unidad de Factibilidad de Proyectos del MTOP 2013

Para finalizar, estas tasas son aplicadas y se determinara el trafico futuro, con el cual clasificaremos a nuestra vía y se podrá establecer actividades de mantenimiento.

Para la proyección se empleara la formula siguiente:

 2 Norma para estudios y diseños viales (volumen 2-libro
A) NEVI-12-MTOP $\,$

TPDA FUTURO = TPDA ACTUAL (1+i) ^ n

Dónde:

i = Índice de crecimiento vehicular.

n = Número de años de proyección vial.

El diseño de una carretera o de cualquiera de sus partes se debe basar en datos reales de tránsito, o sea, del conjunto de vehículos y los usuarios que circulan o circularán por ella. El tránsito indica para qué servicio se va a construir la vía y afecta directamente las características geométricas del diseño.

Los datos de tránsito deben incluir las cantidades de vehículos o volúmenes por días del año y por horas del día, como también la distribución de los vehículos por tipos y por pesos, es decir, su composición. Datos estadísticos de accidentes de tránsito, así como diagramas de colisión servirán también para mejorar las condiciones geométricas de una intersección, etc.

a. Volumen de tránsito

Para el volumen de tránsito se deben tener en cuenta varios conceptos:

- ❖ Tránsito promedio diario: (TPDA) representa el tránsito total que circula por la carretera durante un año dividido por 365, o sea que es el volumen de tránsito promedio por día.
- ❖ Volumen de la hora pico: Es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la hora de tránsito más intenso
- ❖ Volumen horario de diseño: Se representa como VHD y es el volumen horario que se utiliza para diseñar, es decir, para comparar con la capacidad de la carretera en estudio.
- ❖ Proyección del tránsito: Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las existentes se deben diseñar con base en el tránsito que se espera que va a usarla. Es deseable, entonces, que el diseño se haga para acomodar el volumen de tránsito que se espera que se presente en el último año de vida útil de la vía, con mantenimiento razonable, suponiendo que el volumen esperado para cada año es mayor que el año anterior. La determinación del tránsito futuro es lo que se llama proyección del tránsito.

2.3.2 Clasificación Nacional de la Red Vial3

Las carreteras en el País se las clasificara principalmente por:

a) Clasificación por Capacidad (Función del TPDA)

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país se considera los datos de tránsito a nivel nacional recabados por el MTOP (sept/2012), estadísticas de accidentes y el parque automotor del país.

Se ha clasificado a las carreteras de acuerdo al volumen de tráfico que procesa o que se estima procesará en el año horizonte o de diseño.

Tabla 2: Clasificación funcional de las vías en base al TPDA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS VÍAS EN BASE AL TPDA			
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		PROMEDIO (UAL (TPDA)
	FUNCIONAL	Límite inferior	Límite Superior
Autopista	AP2	80000	120000
Autopista	AP1	50000	80000
Autovía o	AV2	26000	50000
Carretera Multicarril	AV1	8000	26000
G . 1 2	C1	1000	8000
Carretera de 2 carriles	C2	500	1000
carries	C3	0	500

^{*}TPDA = Tráfico Promedio Diario Anual

En esta clasificación considera un TPDA_d para el año horizonte se define como:

TPDA_d = Año de inicio de estudios + Años de Licitación Construcción + Años de operación

Fuente: Vol. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12- MTOP 2013

C1 = Equivale a carreteras de mediana capacidad

C2 = Equivale a carreteras convencional básica y camino básico

C3 = Camino agrícola / forestal

b) Clasificación según el desempeño de las Carreteras

³ Norma para estudios y diseños viales (volumen 2-libroA) NEVI-12-MTOP

^{**}TPDA_d = TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño

Según lo establecido en el Plan Estratégico de Movilidad (PEM), según su desempeño se clasifican de la siguiente manera:




Figura 1: Clasificación según el desempeño

Fuente: Vol. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12- MTOP 2013

2.3.3 Velocidad de Diseño⁴

-

⁴ Norma para estudios y diseños viales (volumen 2-libroA) NEVI-12-MTOP

La velocidad adoptada para el diseño es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables.

Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia del camino, los volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y movilidad de los vehículos. Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos de la vía para su alineamiento horizontal y vertical.

Seleccionar convenientemente la velocidad de diseño es lo fundamental. Teniendo presente que es deseable mantener una velocidad constante para el diseño de cada tramo de carretera. Los cambios en la topografía pueden obligar hacer cambios en la velocidad de diseño en determinados tramos.

Cuando esto sucede, la introducción de una velocidad de diseño mayor o menor no se debe efectuar repentinamente, sino sobre una distancia suficiente para permitir al conductor cambiar su velocidad gradualmente, antes de llegar al tramo del camino con distinta velocidad de proyecto.

La diferencia entre las velocidades de dos tramos contiguos no será mayor a 20 Km/h. Debe procederse a efectuar en el lugar una adecuada señalización progresiva, con indicación de velocidad creciente o decreciente.

La velocidad de diseño debe seleccionarse para el tramo de carreteras más desfavorables y debe mantenerse en una longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros. Una vez seleccionada la velocidad, todas las características propias del camino se deben condicionar a ella, para obtener un proyecto equilibrado.

Siempre que sea posible se aconseja usar valores de diseños mayores a los mínimos establecidos.

Tabla 3: Velocidades de Diseño del MOP según la Clasificación de la vía.

	VELOCIDAD DE DISEÑO EN km/h											
	BÁSICA				PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES							
	(RELIEVE LLAN) (RELIEVE			ONDULADO)		(RELIEVE M		IONTAÑOSO)	
	Para el cálculo de los elementos del trazado del perfil longitudinal		elementos de la		los elementos del		elementos de la		los elementos del		Para el cálculo de los elementos de la sección transversal y otros dependientes de la velocidad	
CATEGORÍA		T		T		T		T		T		
DE LA VÍA	Recom	Absoluta	Recom	Absoluta	Recom	Absoluta	Recom	Absoluta	Recom	Absoluta	Recom	Absoluta
R - I o R – II	120	110	100	95	110	90	95	85	90	80	90	80
I	110	100	100	90	100	80	90	80	80	60	80	60
II	100	90	90	85	90	80	85	80	70	50	70	50
III	90	80	85	80	80	60	80	60	60	40	60	40
IV	80	60	80	60	60	35	60	35	50	25	50	25
V	60	50	60	50	50	35	50	35	40	25	40	25

Fuente: Cap. V - Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial

En la tabla anterior se consignan los valores de las velocidades de diseño recomendadas por el MOP en el Ecuador, mediante la cual podemos determinar que la carretera es estudio de acuerdo a sus características es de Primer orden.

Los valores antes mencionados se han hecho en base a estudios por medio de la AASHTO la cual toma en cuenta las velocidades de los vehículos tanto livianos como el de los pesados.

Según el Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Capítulo V de los Límites de Velocidad el cual determina los límites máximos de velocidad en las diferentes vías del país. (Registro Oficial Suplemento 731 de "5 – junio – 2012)

- Vehículos livianos:
 - i. Dentro del perímetro urbano: 50 km/h
 - ii. En vías perimetrales: 90 km/h
 - iii. En carretera 100 km/h
- Vehículos de Transporte Público y comercial de pasajeros:
 - i. Dentro del perímetro urbano: 40 km/h
 - ii. En vías perimetrales 70 km/h
 - iii. En carretera 90 km/h
- Vehículos de transporte de carga, en carretera:
 - i. Camiones pesados y combinaciones de camión remolque, el límite de velocidad es de 70 km/h
 - ii. Vehículos que remolquen acoplados u otros automotores, el límite de velocidad es de 50 km/h

2.3.4 Control de Accesos

La consideración del control de accesos y del uso del suelo adyacente es importante para reducir la tasa de accidentes.

En el control de accesos y uso del suelo se debe considerar lo siguiente:

- Evitar accesos directos y frontales de vías nuevas.
- Reducir al máximo posible el número de accesos de la vía.

 Evitar ubicar los accesos en lugares cercanos(a la mayor afluencia de los habitantes del sector).

2.3.5 El Derecho de Vía⁵

El derecho de vía lo constituyen el camino y las franjas de terreno laterales contiguas a la carretera, en las cuales se encuentran obras complementarias, obras accesorias, servicios y se incluyen los taludes de los cortes y de los terraplenes. El mantenimiento de esta zona contribuye a la seguridad de los usuarios y a la estabilidad de la vía.

Las principales actividades de mantenimiento rutinario que se deben ejecutar en la zona del derecho de vía, son las siguientes:

- La limpieza de toda la zona, la cual comprende el retiro de las basuras, de escombros y de toda clase de material extraño.
- El tratamiento de la vegetación que consiste en el roce de la vegetación menor, en el control de la vegetación mayor mediante la poda, corte y/o retiro de árboles existentes cuya presencia pueda afectar la visibilidad o producir daños en la vía.
- La protección de los taludes que incluye principalmente el control de la erosión, el peinado de los taludes, y la remoción de los pequeños derrumbes de hasta 50 metros cúbicos.

2.3.6 Alineamiento Horizontal⁶

El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. Los elementos que integran esta proyección son las tangentes y las curvas, sean estas circulares o de transición

i. La alineación recta: Es una línea recta. Es la alineación más deseada, con buena visibilidad e ideal para carreteras que requieren amplios tramos de adelantamiento. A pesar de esto se ha demostrado que los conductores

⁵ Norma para estudios y diseños viales (volumen 2-libroA) NEVI-12-MTOP

⁶ Ing. Sergio Navarro "Diseño y calculo geométrico de viales-alineamiento horizontal"

tienden a perder la concentración en tramos muy largos por lo que tienen que ser combinadas con otros tipos de alineaciones.

- **ii.** La alineación curva o circular: Las curvas de una carretera son circulares o sectores de circunferencia. Cuanto mayor sea el radio mayor será la velocidad que puedan alcanzar los vehículos al paso por curva.
- iii. La alineación de transición: La clotoide es la curva que va variando de radio según avanzamos de longitud. Las clotoides se intercalan entre las alineaciones rectas y las alineaciones curvas para permitir una transición gradual de curvatura. Todos los vehículos desarrollan una clotoide cuando van girando su eje director disminuyendo o aumentando la curvatura que describen. Las clotoides también permiten cambiar el peralte en su recorrido lo que posibilita que los vehículos no tengan que frenar antes de entrar en una curva.

a) Curvatura horizontal y sobre-elevación

Para dar seguridad y economía a la operación de tránsito, se han introducido factores limitantes en los métodos de diseño del alineamiento horizontal, como el radio mínimo de curva o grado máximo de curva, la tasa de sobre-elevación máxima o peralte máximo, los factores de fricción y las longitudes de transición mínima cuando se pasas de una tangente a una curva.

La sobre-elevación o peralte siempre se necesita cuando un vehículo viaja en una curva cerrada o una velocidad determinada para contrarrestar las fuerzas centrifugas y el efecto adverso de la fricción que se produce entre la llanta y el pavimento.

Donde se limite la velocidad permisible por la congestión del tránsito o el extenso desarrollo marginal a lo largo de la carretera, la tasa de sobre-elevación no debe exceder entre 4 y 6 por ciento.

Tabla 4: Tasa de sobre-elevación.

Tasa de Sobreelevación "e" en %	Tipo de Área
10	Rural montañosa
8	Rural plana
6	Suburbana
4	Urbana

Fuente: Volumen N. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12-MTOP 2013

b) Radios mínimos y sus correspondientes Grados Máximos de Curva

Los radios mínimos son los valores límites de la curvatura para una velocidad de diseño dada, que se relacionan con la sobre-elevación máxima y la máxima fricción lateral escogida para el diseño. Un vehículo se sale de control en una curva, ya sea porque el peralte o sobre-elevación de la curva no es suficiente para contrarrestar la velocidad, o porque la fricción lateral entre las ruedas y el pavimento es insuficiente y se produce el deslizamiento del vehículo.

Tabla 5: Radios mínimos y grados máximos de Curva Horizontal para distintas Velocidades de Diseño

		Pa	ralte máximo 4%	•	Peralte máximo 6%			
Velocidad	Factor de	Rac	lio (m)	Grado de	Rad	Grado de		
de Diseño(Km/h)	Fricción Máxima	Calculado	Recomendado	Curva	Calculado	Recomendado	Curva	
30	0.17	33.7	35	32° 44	30.8	30	38° 12'	
40	0.17	60.0	60	19° 06'	54.8	55	20° 50°	
50	0.16	98.4	100	11° 28'	89.5	90	12° 44	
60	0.15	149.2	150	7° 24`	135.0	135	8° 29`	
70	0.14	214.3	215	5° 20`	192.9	195	5° 53''	
80	0.14	280.0	280	4° 05`	252.0	250	4° 35`	
90	0.13	375.2	375	3° 04`	335.7	335	3° 25'	
100	0.12	492.1	490	2° 20`	437.4	435	2° 38`	
110	0.11	635.2	635	1° 48`	560.4	560	2° 03	
120	0.09	872.2	870	1° 19`	755.9	775	1° 29'	

		Peralte máximo 8%		Pe	eralte máximo 10°	%	
Velocidad	Factor de	Rad	lio (m)	Grado de	Rad	lio (m)	Grado de
de Diseño(Km/h)	Fricción Máxima	Calculado	Recomendado	Curva	Calculado	Recomendado	Curva
30	0.17	28.3	30	38° 12	26.2	25	45° 50
40	0.17	50.4	50	22° 55`	46.7	45	25° 28`
50	0.16	82.0	80	14° 19'	75.7	75	15° 17`
60	0.15	123.2	120	9° 33'	113.4	115	9° 58'
70	0.14	175.4	175	6° 33'	160.8	160	7° 10`
80	0.14	229.1	230	4° 59`	210.0	210	5° 27`
90	0.13	303.7	305	3° 46`	277.3	275	4° 10`
100	0.12	393.7	395	2° 54`	357.9	360	3° 11'
110	0.11	501.5	500	2° 17`	453.7	455	2° 31'
120	0.09	667.0	665	1° 43'	596.8	595	1° 56

Fuente: Volumen N. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12-MTOP 2013

c) Distancias De Visibilidad

La capacidad de visibilidad es de importancia en la seguridad y eficiencia de la operación de vehículos en una carretera, de ahí que a la longitud de la vía que un conductor ve continuamente delante de él, se le llame distancia de visibilidad.

La distancia de visibilidad se discute en tres aspectos:

- La distancia requerida para la parada de un vehículo, sea por restricciones en la línea horizontal de visibilidad o en la línea vertical.
- 2. La distancia necesaria para el rebasamiento de un vehículo.
- **3.** La distancia de visibilidad de parada en subida tienen menor longitud que embajada; consecuentemente se calculan las primeras utilizando el promedio de la velocidad de marcha o ruedo y las del siguiente orden utilizando la velocidad de diseño.

d) Distancia de visibilidad para la parada y de decisión

La distancia de visibilidad de parada no contempla situaciones al azar, que obliguen a los conductores a realizar maniobras imprevistas, por lo que en los manuales modernos de diseño se ha incorporado el concepto de distancia de visibilidad de decisión, que se define como aquella requerida por un conductor para detectar algo inesperado dentro del entorno de una carretera reconocerlo y seleccionar una trayectoria y velocidad apropiadas, para maniobras con eficiencia y seguridad. Por su concepto, estas

distancias resultan sustancialmente mayores que las distancias calculadas de visibilidad de parada.

Tabla 6: Distancia de visibilidad de parada y de decisión

Velocidad de Diseño	Velocidad de Marcha	Tiempo de Percepción y Reacción		Coeficiente de Fricción	Distancia de Frenado	Distancia de Parada
Km/h	Km/h	Tiempo (s)	Distancia (m)	f	(m)	(m)
30	30 - 30	2,5	20,8 - 20,8	0,4	8,8 - 8,8	30 - 30
40	40 - 40	2,5	27,8 - 27,8	0,38	16,6 - 16,6	45 - 45
50	47 – 50	2,5	32,6 - 34,7	0,35	24,8 - 28,1	57 - 63
60	55 - 60	2,5	38,2 - 41,7	0,33	36,1 - 42,9	74 - 85
70	67 – 70	2,5	43,8 - 48,6	0,31	50,4 - 62,2	94 - 111
80	70 - 80	2,5	48,6 - 55,6	0,3	64,2 - 83,9	113 - 139
90	77 – 90	2,5	53,5 - 62,4	0,3	77,7 - 106,2	131 - 169
100	85 – 100	2,5	59,0 -69,4	0,29	98,0 - 135,6	157 - 205
110	91 – 110	2,5	63,2 - 76,4	0,28	116,3 - 170,0	180 - 246

Fuente: Volumen N. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12-MTOP 2013

Tabla 7: Distancia de visibilidad de decisión para evitar Maniobras

Velocidad de Diseño	Distancia de Decisión para evitar Maniobras							
Km/h	a	a B C d E						
50	75	160	145	160	200			
60	95	205	175	205	235			
70	125	250	200	240	275			
80	155	300	230	275	315			
90	185	360	275	320	360			
100	225	415	315	365	405			
110	265	455	335	390	435			

Fuente: Volumen N. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12- MTOP 2013

- a = Detención en carretera rural
- b = Detención en vía urbana
- c = Cambio de velocidad, trayectoria y dirección en carreteras rural
- d = Cambio de velocidad, trayectoria y dirección en carreteras suburbana
- e = Cambio de velocidad, trayectoria y dirección en vía urbana

e) Distancia de visibilidad de Adelantamiento

La distancia de visibilidad de adelantamiento se define como la mínima distancia de visibilidad requerida por el conductor de un vehículo para adelantar a otro vehículo que, a menor velocidad relativa, circula en su mismo carril y dirección, en condiciones cómodas y seguras, invadiendo para ello el carril contrario pero sin afectar la velocidad del otro vehículo que se le acerca, el cual es visto por el conductor inmediatamente después de iniciar la maniobra de adelantamiento. El conductor puede retomar a su carril si percibe, por la proximidad del vehículo opuesto, que no alcanza a realizar la maniobra completa de adelantamiento.

Tabla 8: Distancia de visibilidad de adelantamiento

Velocidad	Velocida	ad Km/h	Distancia
de Diseño	Vehículo que es rebasado	Vehículo que rebasa	mínima de adelantamiento
30	29	44	220
40	36	51	285
50	44	59	345
60	51	66	410
70	59	74	480
80	65	80	540
90	73	88	605
100	79	94	670
110	85	100	730

Fuente: Volumen N. 2 – Libro A "Norma para Estudios y Diseño Viales" NEVI -12-MTOP 2013

f) Diseño de Intersecciones o accesos

Dado que gran parte de los accidentes de tránsito ocurre en intersecciones, la planificación de la red vial debe tratar este tema con especial atención.

Los aspectos que se deben tomar en cuenta son:

- Minimizar el número de potenciales puntos de conflictos en intersecciones
- Asegurar buena visibilidad
- Evitar problemas de precepción

- Considerar adecuadamente el viraje
- Registrar las aperturas de medianas
- Utilizar un adecuado sistema de control en intersecciones
- Habilitar cruces de calzada seguros

g) Distancia de cruce (Dc). (CE)

Es la distancia de visibilidad libre de obstáculos que requiere un conductor de un vehículo que está detenido en un cruce de carreteras para atravesar la vía perpendicular a su sentido de circulación cuando visualiza a un vehículo que viene en esa vía. Su magnitud se determina utilizando la Ecuación 1.

Dc =
$$\frac{V}{3.6}$$
 $\left(t_r + \sqrt{\frac{d+w+z}{4.9(j+i)}}\right)$

Ecuación 1: Distancia de cruce

t_r= Tiempo de percepción - reacción (3seg)

w = Ancho de la calzada en m.

z = Longitud del vehículo en m.

d = Distancia entre línea de parada y bordillo en m

v = Velocidad de proyecto de vía principal en Km/h.

j = Aceleración del vehículo en "g" (para camión 0.06)

i = Pendiente longitudinal de vía de vehículo detenido




Figura 2: VISIBILIDAD DE CRUCE

2.3.7 Alineamiento Vertical⁷

El perfil vertical de una carretera es tan importante como el alineamiento horizontal y debe estar en relación directa con la velocidad de diseño, con las curvas horizontales y con las distancias de visibilidad. En ningún caso se debe sacrificar el perfil vertical para obtener buenos alineamientos horizontales.

Las alineaciones verticales son de dos tipos:

- a) Alineaciones rectas verticales
- b) Acuerdos verticales que son parábolas que unen alineaciones rectas. La razón de usar parábolas es que son las curvas que permiten una mayor visibilidad según se avanza en la carretera. Los acuerdos verticales son de dos tipos:
 - ✓ Acuerdos convexos: Aquellos cuyo punto más elevado se encuentra en el centro. Se estudia para permitir que el vehículo tenga siempre visibilidad de una distancia por delante de él que le permita frenar con seguridad. En carreteras de grandes velocidades estos acuerdos deben permitir visualizar un obstáculo a centenares de metros.
 - ✓ **Acuerdos cóncavos**: Aquellos con la cavidad en el centro. Sus dimensiones y características se estudian para que permita una correcta visibilidad en condiciones nocturnas.

2.3.8 Sección Transversal

La sección transversal que comprende los carriles de circulación sobre anchos, espaldones, cunetas y demás dispositivos de seguridad.

Las carreteras pavimentadas estarán provistas de bombeo con valores entre 1.5% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el peralte o sobreelevación. La sección de los puentes, pontones y túneles deben mantener la sección de la carretera que la contiene. En casos especiales, la aproximación de la carretera a estas infraestructuras debe tomar en cuenta las medidas de seguridad vial, transitabilidad continua y conservación.

_

⁷ Norma para estudios y diseños viales (volumen 2-libroA) NEVI-12-MTOP

a) Cunetas

Son canales que se construyen, en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una carretera, con el propósito de interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la vía, del talud del corte y de pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje natural ó a una obra transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que ocupa la carretera.

- Localización, pendiente y velocidad

La cuneta se localizará entre el espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. La pendiente será similar al perfil longitudinal de la vía, con un valor mínimo del 0.50% y un valor máximo que estará limitado por la velocidad del agua la misma que condicionará la necesidad de revestimiento.

b) Espaldones o Bermas

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes:

- Provisión de espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la superficie de rodadura fija, a fin de evitar accidentes.
- ❖ Provi0sión de una sensación de amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor facilidad de oper0ación, libre de tensión nerviosa.
- ❖ Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.
- ❖ Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme.
- Soporte lateral del pavimento.
- Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y guarda caminos, sin provocar interferencia alguna.

Como funciones complementarias de los espaldones pueden señalarse las siguientes:

- ❖ La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura está alejada del borde del pavimento, reduciendo al mínimo la infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del mismo.
- ❖ Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera.
- Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento.

En base a las consideraciones anteriores, el ancho de espaldones, en relación con el tipo de carretera, recomendado para el Ecuador, se indica en la tabla 8

Tabla 9: Valores de Diseño para el ancho de Espaldones

Clase de Carretera	Ancho	de Espaldon	es (m)			
	Recom	Recomendable Absoluto				
	L	0	М	L	0	М
	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
R-I o R-II > 8000 TPDA	3,0 *	3,0 *	2,5 *	3	3,0 *	2,0 *
I 3000 a 8000 TPDA	2,5 *	2,5 *	2,0 *	2,5 **	2,0 **	1,5 **
II 1000 a 3000 TPDA	2,5 *	2,5 *	1,5 *	2,5	2,0	1,5
III 300 a 1000 TPDA	2,0 **	1,5 **	1,0 *	1,5	1,0	0,5
IV 100 a 300 TPDA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
V Menos de 100 TPDA Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la superficie de rodadura (no se considera el espaldón como tal)						
L = Terreno Llano O = Terreno Ondulado M = Terreno Montañoso						

^{**} Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de rodadura del camino correspondiente. (ver nota <u>5/</u> del cuadro general de calificación)

Fuente: "Normas de Diseño Geométrico de Carreteras" MTOP 2003

La pendiente transversal de los espaldones podría variar desde 3 % hasta 6 % dependiendo de la clase de superficie que se adopte para los mismos. Se ha adoptado una pendiente de 4 % como norma general.

En la tabla 9 se indican las gradientes transversales recomendadas por los espaldones. Debe notarse que puede ser necesario emplear pendientes algo más pronunciadas en circunstancias especiales, como en el caso de secciones con peralte fuerte.

Tabla 10: Gradiente Transversal para Espaldones

GRAD	DIENTE TRANSVERSAL PARA ESPALDONES (PORCENTAJES)	
Clase de Carretera	Tipos de Superficie (m)	Gradiente Transversal %
R-I o R-II > 8000 TPDA	Carpeta de concreto asfáltico	4.00
I 3000 a 8000 TPDA	Doble tratamiento superficial bituminoso (DTBS) o carpeta	4.00
II 1000 a 3000 TPDA	Doble tratamiento superficial bituminoso (DTBS) o superficie estabilizada	4.00
III 300 a 1000 TPDA	Superficie estabilizada, grava	4.00
IV 100 a 300 TPDA	D.T.S.B. O capa granular	4.00

Fuente: "Normas de Diseño Geométrico de Carreteras"

2.3.9 Coordinación entre el diseño horizontal y del diseño vertical

El diseño de los alineamientos horizontal y vertical no debe realizarse independientemente. Para obtener seguridad, velocidad uniforme, apariencia agradable y eficiente servicio al tráfico, es necesario coordinar estos alineamientos. La superposición de la curvatura vertical y horizontal generalmente da como resultado una carretera más segura y agradable. Cambios sucesivos en el perfil longitudinal no combinados con la curvatura horizontal pueden conllevar una serie de depresiones no visibles al conductor del vehículo.

2.4 PUENTES

Los puentes son las estructuras que se utilizan para librar un río o una depresión del terreno. Se construyen principalmente de: concreto, acero estructural, piedra o madera. Su costo generalmente es alto en comparación con los demás elementos del camino y, por lo mismo, tienen un importante valor como patrimonio vial y como elemento crítico para la operación del camino.

El ancho de la calzada de un puente, será la dimensión de la calzada de la vía en ese sitio incluyendo los espaldones y sobre anchos en caso de existir. Se medirá perpendicular al eje longitudinal del puente. En el tramo de acceso al puente, deberá mantenerse la sección transversal de la vía.

- Aceras, Bordillos, Postes y Pasamanos

La cara de un bordillo se entiende como la superficie interior vertical o inclinada que define el borde exterior de la calzada de un puente.

- El ancho máximo de un bordillo será de 0.25 m.
- La altura de un bordillo, medido desde el nivel de la calzada (incluyendo capa de rodadura) no será menor de 0.25 m. ni mayor de 0.30 m.

Cuando se requieran veredas peatonales en zonas urbanas o en autopistas, dichas veredas estará separado de la calzada del puente, mediante el uso de barreras de protección o al menos un sistema de barandas.

2.5 SISTEMA DE CONTENCIÓN⁸

Dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos lados del vía, con el objetivo de impedir, por medio de la contención y re-direccionamiento, que algún vehículo fuera de control salga de la calzada.

⁸ Compendio de manuales de seguridad vial "instructivo de sistemas de contención vial"

2.5.1 Barandas y Barreras de Protección

Deberán instalarse barandas en los dos lados de la estructura para protección tanto de los vehículos (efecto psicológico en el conductor) como de peatones.

El propósito principal de las barandas, es dar seguridad, dirigir y controlar a los vehículos que transitan, para que sirva como protección de los ocupantes del vehículo en caso de colisión contra la baranda o con otros vehículos. Además de dar embellecimiento del entorno y visibilidad al conductor, por lo que se debe tener especial cuidado en su diseño.

Los materiales empleados para barandas y barreras de protección serán de hormigón, acero y otros materiales como aluminio, madera o una combinación de ellos. Las barandas y barreras de protección deberán presentar hacia el lado de la calzada superficies longitudinales, sin que sobresalgan los postes. Es esencial la continuidad entre los elementos de las barandas, incluyendo sus anclajes extremos.

Las barandas y/o barreras de protección tendrán una altura mínima de 0.90 m. medida desde el nivel de la calzada siendo práctica común en nuestro País usar barandas de 1.00 m.

2.5.2 Obstáculos Laterales

Se deben colocar barreras cuando existan obstáculos laterales ubicados dentro de una franja de nueve (9) metros de ancho, adyacente a la carretera o de la vía urbana de circulación continúa, o en la franja divisoria cuando se trate de cuerpos separados, dependiendo del tipo u la cercanía de esos obstáculos. Es importante resaltar que solo se deben instalar barreras cuando el daño esperado, en los usuarios y vehículos, al colisionar con éstas sea menor al daño que les ocurriría si la barrera no estuviera y cuando por algún motivo no sea factible reubicarlo, removerlo o hacerlo traspasable. La Tabla 10 ofrece una guía para definir la instalación de sistemas de contención vehicular ante la presencia de ciertos obstáculos laterales.

Tabla 11: Guía para definir la instalación de sistemas de contención vehicular

OSTÁCULOS LATERALES	RECOMENDACIÓN
Pilas, columnas, estribos u otros elementos estructurales que representen peligro	Cuando estén dentro de la zona despejada
Obras menores de drenaje y muros cabezales	Cuando su tamaño, forma o ubicación representen peligro
Obras de drenaje longitudinal	Cuando no sean traspasables o cuando sean traspasables y ello representen un peligro
Taludes de corte sin irregularidades	Generalmente no requiere sistemas de contención
Taludes de corte y terraplenes con irregularidades	Cuando sea probable que los vehículos impacten con las irregularidades
Muros de contención	Cuando su forma y ubicación sea tal que represente un peligro
Estructuras de señalización elevada, postes de servicio público y semáforos	De acuerdo a las características del tránsito y el lugar
Árboles	Cuando sea probable que los vehículos impacten con troncos de diámetro superior a diez (10) centímetros
Rocas de gran magnitud	Cuando el costo de removerlas sea mayor al de instalar sistemas de contención
Cuerpo de agua permanentes	Cuando la ubicación u profundidad representen peligro o por cuestiones de tipo ambiental

Fuente: Guía de Diseño de Orillas de Camino (RoadsideDesign Guide, American Association of StateHighway and TransportationOfficials, USA, 2002).

2.5.3 Esviaje de las barreras

Una barrera se considera esviada cuando no es paralela al borde de la calzada, lo que puede hacer en el extremo inicial de la barrera para disminuir su longitud, así como la percepción de agostamiento de la calzada (distancia de preocupación) y finalmente disminuir la posibilidad de un impacto frontal con un elemento terminal. Los valores de esviaje máximo para barreras semirrígidas y rígidas se muestran en la tabla 11, en función de la velocidad de operación.

Tabla 12: Esviaje máximo de barreras

Velocidad de	Esviaje máxima	de barrera a:b
operación km/h	Semirrígidas	Rígidas
≥110	15;1	20;1
100	14;1	18;1
90	12;1	16;1
80	11;1	14;1
70	10;1	12;1
60	8;1	10;1
50	7;1	8;1

(1)"a" es la distancia en el sentido longitudinal del borde del arroyo vial y "b" es la distancia en el sentido transversal

Fuente: Guía de Diseño de Orillas de Camino (Roadside Design Guide, American Association of State Highway and Transportation Officials, USA, 2002).

2.5.4 Conexiones adecuadas.

Las conexiones entre las barreras serán tan resistentes a un impacto como la barrera de aproximación, para lo que requiere que los tornillos de conexión atraviesen completamente ambos sistemas. Cuando la conexión se haga con un elemento de concreto, mampostería u otro material muy rígido se deben usar zapatas de conexión especiales, y placas de distribución de carga detrás del elemento de concreto, para repartir las cargas adecuadamente.

2.5.5 Secciones Extremas De Las Barreras

Las secciones extremas iníciales pueden ser amortiguadoras o atenuadoras cuando se coloca en el extremo de la barrera en el que el vehículo que se aproxima a ella se pueda impactar de frente en ese extremo, empotradas en talud (cuando la topografía del terreno lo permita) o en cola de pez siempre y cuando la barrera se haya esviado de tal manera que la distancia entre el borde de la calzada y dicha sección extrema sea como mínimo de 9m.

Para las zonas terminales cuando se colocan en el extremo de la barrera donde no exista posibilidad de que un vehículo se impacte de frente en él y pueden ser de tipo cola de pez o abatidas y enterradas, la longitud mínima de la sección será la que resulta del número de vigas necesarias para contener 8 postes, es decir, si utilizamos vigas con postes cada 2m la longitud mínima será de 16m, para postes cada 4m la longitud mínima será de 32m, esta longitud debe ser independiente de la longitud previa de la barrera.

2.6 SEÑALIZACION DE TRÁNSITO9

La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que ésta pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la señalización de tránsito un elemento fundamental para alcanzar tales objetivos. En efecto, a través de la señalización se indica a los usuarios de las vías la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de evitar riesgos y disminuir demoras innecesarias.

2.6.1 Requisitos de la Señalización de Tránsito

Toda señal de tránsito debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos para cumplir integralmente su objetivo, por lo cual debe ser:

- Necesaria
- Visible y llamar la atención
- Legible y fácil de entender
- Debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente

2.6.2 Clasificación de las señales y sus funciones

✓ <u>Señales Reglamentarias</u>: Las señales reglamentarias indican lo que se puede hacer o lo que está prohibido hacer durante la circulación.

Generalmente, estas señales son de forma circular de color blanco con borde rojo y símbolo en color negro, con excepción de las señales PARE, CEDA EL PASO y CONTRAMANO.

- ✓ <u>Señales Preventivas:</u> Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma.
- ✓ <u>Señales de Información:</u> Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico.
- ✓ <u>Señales especiales delineadoras</u>: Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma.

⁹ Ministerio de transportes y telecomunicaciones "Manual de tránsito y caminos"

✓ <u>Señales para trabajos en la vía y propósito especiales</u>: Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad en sitios de trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los usuarios.

2.6.3 Diseño

La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, símbolos; es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el conductor.

2.6.4 Forma

Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita dentro de una placa rectangular en la que también está contenida la leyenda explicativa del símbolo, con excepción de la señal de «PARE», de forma octogonal, y de la señal "CEDA EL PASO".

Las señales de prevención tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la diagonal correspondiente en posición vertical, con excepción de las de delineación de curvas; CHEVRON, cuya forma será rectangular correspondiendo su mayor dimensión al lado vertical y las de «ZONA DE NO ADELANTAR» que tendrán forma triangular.

Las señales de información tendrán la forma rectangular con su mayor dimensión horizontal, a excepción de los indicadores de ruta y de las señales auxiliares.

2.6.5 Tamaño de la Señal 10

En el caso de las señales regulatorias y preventivas, las dimensiones mínimas estarán especificadas en función de la velocidad de proyecto de la vía, definida por tramos homogéneos.

Para esto se han determinado tres niveles, dependiendo de las velocidades, los que se indican a continuación:

¹⁰Procedimientos de Operación y Seguridad Vial(volumen 5) NEVI-12-MTOP

Tabla 13: Tamaño de la señal de tránsito con la velocidad de diseño

Rango	Dimensión
Velocidades entre 60 y 80 km/h	75 x 75 cm
Velocidades > 80 km/h	90 x 90 cm

Fuente: Volumen N. 5 "Procedimientos de Operación y Seguridad Vial" NEVI -12- MTOP 2013 En consecuencia, la dimensión mínima de una señal vertical de tránsito, para todas las velocidades menores o igual a 60 km/h, estará determinada por los parámetros asociados a una velocidad de 60 km/h.

2.6.6 Colores

El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como sigue:

- * AMARILLO. Se utilizará como fondo para las señales de prevención.
- NARANJA. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción y mantenimiento de calles y carreteras.
- ❖ AZUL. Se utilizará como fondo en las señales para servicios auxiliares al conductor y en las señales informativas direccionales urbanas. También se empleará como fondo en las señales turísticas.
- BLANCO. Se utilizará como fondo para las señales de reglamentación así como para las leyendas o símbolos de las señales informativas tanto urbanas como rurales y en la palabra «PARE». También se empleará como fondo de señales informativas en carreteras secundarias.
- ❖ NEGRO. Se utilizará como fondo en las señales informativas de dirección de tránsito así como en los símbolos y leyendas de las señales de reglamentación, prevención, construcción y mantenimiento.
- ❖ MARRÓN. Puede ser utilizado como fondo para señales guías de lugares turísticos, centros de recreo e interés cultural.
- ROJO. Se utilizará como fondo en las señales de «PARE», «NO ENTRE», en el borde de la señal «CEDA EL PASO» y para las orlas y diagonales en las señales de reglamentación.
- ❖ VERDE. Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras principales y autopistas. También puede emplearse para señales que contengan mensajes de índole ecológica.

2.6.7 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DELINEADORES

El uso de señalización horizontal (de marcación) y delineadores permite una deducción en el número de accidentes a un bajo costo.

2.6.7.1. Demarcaciones

Se utilizan para regular la circulación advertir o guiar a los usuarios de la vía. Para asegurar su eficacia, desde el punto de vista de la seguridad vial, ellas deben:

- Permanecer visibles en todas las circunstancias.
- Ser durables para evitar un mantenimiento demasiado frecuente
- Ser resistentes al deslizamiento
- Ser diseñadas y aplicadas de modo que su mensaje sea claro y preciso

2.6.7.2 Tachas y Tachones

Las tachas pueden cumplir eficientemente dos funciones, guiar y alertar al conductor.

Los tachones por su parte además de delinear permiten controlar físicamente ciertos movimientos vehiculares.

2.6.7.3. Delineadores

Los delineadores tienen un uso exclusivo de seguridad, ya que son utilizados para reforzar la demarcación de un tramo de la vía que posee ciertas características particulares que deben ser acentuadas.

Respecto a su construcción y mantención se debe considerar lo siguiente:

- No estar construido en un material muy rígido que pueda dañar a los vehículos o a sus ocupantes en caso de impactarlos
- Tener buena visibilidad principalmente en condiciones ambientales adversas
- Estar provisto de material retro reflectante para reforzar su visibilidad cuando existe poca luz solar.

• Ser mantenidos adecuadamente para asegurar su efectividad en el tiempo.

2.6.8. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

La señalización de tránsito vertical (reglamentaria, de advertencia, informativa) es fundamental para la seguridad vial, ellas indican a los usuarios situaciones o localizaciones potencialmente peligrosas.

2.6.9. MOBILIARIO VIAL

El mobiliario vial (la iluminación de la vía, paraderos, islas de tránsito, barreras o defensas, camineras, entre otros) son componentes importantes desde el punto de vista de seguridad y ayudan al conductor a identificar de una manera más clara las condiciones particulares de la vía y advertir los riesgos.

2.6.9.1 Iluminación de la vía

Tener toda la red vial iluminada seria óptimo para lograr una buena visibilidad nocturna.

La localización de los postes de iluminación no debe crear peligros innecesarios así, se puede realizar una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad.

- Ubicar los postes fuera de la calzada
- Utilizar postes que colapsen al ser impactados
- Proteger a los postes con un dispositivos que no permitan impactarlos directamente o que eviten un daño mayor al vehículo
- Usar iluminación catenaria (iluminación colgada) para reducir el número de postes

2.6.9.2 Pantalla anti deslumbramiento

En vías no iluminadas, la luz de los focos delanteros de un vehículo pueden encandelillar a los conductores que vienen en sentido contrario.

2.6.9.3 Islas de tránsito

Una isla de tránsito puede ser de gran utilidad para mejorar la seguridad de una vía tanto a automovilistas como a peatones.

2.6.9.4 Defensas camineras

Las barreras de seguridad, o defensas camineras, se utilizan no solo para prevenir colisiones entre vehículos que circulan en sentido contrario sino también para prevenir choques y consecuencias entre vehículos y obstáculos rígidos al borde de la vía y para evitar para que un vehículo salga fuera de la carretera en un lugar de peligro.

2.6.9.5 Vallas peatonales

El objetivo de las vallas peatonales, utilizadas en áreas urbanas, es segregar al peatón del vehículo, y no el detener a un vehículo errante.

2.6.9.6 Amortiguadores de impacto y otros dispositivos protectores

Si no existen posibilidades de remover algún obstáculo rígido al borde o al centro de la calzada, debe considerarse algún dispositivo para protegerlo y disminuir las consecuencias de un posible impacto de los vehículos.

2.6.9.7 Obstáculos visuales

En la medida que sea posible, se debería asegurar que elementos tales como, cámaras de inspección, controladores de semáforo, teléfonos de emergencia, etc. no afecten la visibilidad de los conductores especialmente en intersecciones o en cruces peatonales.

2.7. GESTION DE TRÁNSITO

Los aspectos de la gestión de tránsito que se relacionan con la seguridad vial son principalmente límites de velocidad y control físico de velocidad, regulación de intersecciones, cruces peatonales, sistemas unidireccionales y control del estacionamiento.

2.7.1 Límites de velocidad y control de velocidad

El límite debe establecerse en función de:

• La velocidad real de operación de la vía

La velocidad con la que se circula en la vía puede llegar a valores por encima de los 130 km/h, mientras que la ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial regula el límite de velocidad máxima en carreta a 100 km/h.

Al poner en marcha la operación de la vía siempre se obtiene que la velocidad de operación sobrepasa la velocidad de diseño

- Sus características físicas
- La composición y volumen del flujo vehicular
- El uso del suelo
- La tasa de accidentes

2.7.2 Regulación de intersecciones

El control de la prioridad de las intersecciones se puede materializar a través de señales "ceda el paso" o "pare", o construir "rotondas" o instalar "semáforos".

Tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- La regulación "ceda el paso" son apropiadas en intersecciones de vías donde existe una buena visibilidad
- La regulación "pare" se debe utilizar solo donde, la distancia de visibilidad se encuentra restringida.
- Las rotondas pueden ser un gran aporte en la reducción de accidentes en intersecciones
- En vías rurales con velocidades superiores a los 70 Km/h no es recomendable el uso de semáforos

2.7.3 Cruces peatonales

En zonas con grandes flujos peatonales deben emplazarse facilidades peatonales explicitas, de otro modo el riesgo para los peatones es muy alto.

En términos generales, se puede señalar que:

- Entramos rectos, cuando se implementan cruces cebra o semáforos peatonales la tasa de accidentes es menor.
- En intersecciones reguladas por semáforos un intervalo o fase exclusiva para los peatones, dentro de la programación, es deseable para aumentar seguridad.
- En general las zonas de la vía más peligrosas para el peatón, se ubican hasta 50 metros de los semáforos peatonales, por lo que siempre se deben considerar el uso de vallas.
- Cuando no se justifica la instalación de un cruce peatonal, se puede estudiar el emplazamiento de islas en la calzada para proteger a los peatones y permitirles cruzar en dos etapas.
- En vías donde existen altos flujos peatonales y vehiculares deben considerarse la instalación de pasos superiores (pasarelas) o inferiores (subterráneos) para los peatones.

2.7.4 Redes viales con tránsito unidireccional

Las redes viales unidireccionales pueden reducir accidentes, pero requieren ser implementadas con gran cuidado para prevenir aumentos en las velocidades, incluso más allá de los límites permitidos.

2.7.5 Vías con tránsito reversible, segregadas y exclusivas

En este caso, es fundamental revisar la seguridad de dicha vía, ya que por su condición son potenciales generadoras de accidentes si no se toman las medidas de prevención pertinentes.

En definitiva, tanto las vías reversibles como las exclusivas y segregadas, deben ser proyectadas de modo que su operación no afecte negativamente a las vías aledañas.

2.7.6 Estacionamientos en la calzada

Los vehículos estacionados en la calzada afectan la seguridad de dos maneras:

- Por riesgos de colisión entre vehículos que circulan por la vía y los que maniobran por estacionarse.
- Por la distancia de visibilidad entre peatones y conductores.

2.7.7 Circulación de vehículos pesados

La circulación de vehículos pesados por zonas residenciales, de alto flujo de ciclistas y/o peatones, debe ser evitada desviándole hacia vías alternativas, y si ello no es posible se debe tomar medidas para resguardar la seguridad de los usuarios.

2.7.8 Emplazamiento de Señales¹¹

Con criterio general, toda señalización de tránsito deberá instalarse dentro del cono visual del usuario de la vía, de manera que atraiga su atención y facilite su interpretación, tomando en cuenta la velocidad del vehículo, en el caso de los conductores.

No obstante lo anterior, los postes y otros elementos estructurales de las señales de tránsito, pueden representar un peligro para los usuarios en casi de ser impactadas. Por lo tanto, deben instalarse alejadas de la calzada y construirse de tal forma, que opongan la menor resistencia en caso de accidentes.

En general, se deberán analizar las siguientes condiciones para la correcta instalación de una señal de tránsito:

- Distancia entre la señal y la situación que generó su situación (ubicación longitudinal).
- Distancia entre la señal y el borde de la calzada (ubicación transversal).
- Altura de ubicación de la placa de la señal
- Orientación de la placa de la señal.
- Distancia mínima entre señales.

 11 Procedimientos de Operación y Seguridad Vial(volumen 5) NEVI-12-MTOP

2.7.9 Ubicación Longitudinal

Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos estarán colocadas en lo alto sobre la vía (señales elevadas).

Las distancias longitudinales correspondientes a la instalación de señales, serán definidas caso a caso cuando se aborde la función de cada una, esto debido a que se cuenta con diferentes criterios de ubicación de acuerdo a su utilidad.

En lo que se refiere a la separación que respetarse entre cada tipo de señal, en el sentido longitudinal, es decir, paralelo al eje de la vía, dando a conocer las distancias mínimas de separación entre diferentes tipos de señales, con la finalidad que el conductor del vehículo cuente con el tiempo suficiente para efectuar las maniobras adecuadas. Así, de acuerdo a la precedencia de cada tipo de señal, reglamentaria, preventiva o informativa, se define dos longitudes mínimas. Una de ellas, la mínima absoluta, corresponde a la distancia mínima de separación, que no debe ser sobrepasada y que se utiliza en condiciones de restricción de espacio. En cambio, para una situación no restrictiva, se dará preferencia a la distancia mínima recomendada. Distancias menores a la mínima absoluta, motivadas por condiciones particulares de la vía, deberán ser justificadas técnicamente.

Tabla 14: Distancia mínima entre Señales

	Velocidad (km/h)								
Distancia según Precedencia	120 - 110		100 – 90		80 - 60		50 - 30		
(m)	Minima Absoluta	Minima Recomen dada	Mínima Absoluta	Minima Recomenda da	Minima Absoluta	Minima Recomen dada	Minima Absoluta	Minima Recome ndada	
Regulatoria o Preventiva →									
Regulatoria o Preventiva	50	80	50	65	30	50	20	30	
Regulatoria o Preventiva →									
Informativa	90	120	80	105	60	80	40	50	
Informativa→									
Regulatoria o Preventiva	60	90	50	75	40	60	30	40	
Informativa→									
Informativa	110	140	90	115	70	90	50	60	

Fuente: Volumen N. 5 "Procedimientos de Operación y Seguridad Vial" NEVI -12 - MTOP 2013

2.7.10 Ubicación Lateral¹²

La ubicación lateral de una señal, dependerá a la distancia, medida desde el borde de la calzada, a la cual será instalada. Para esto, es importante tener presente que el conductor de un vehículo tiene una visibilidad en la forma de un cono de proyección, el que se abre en un ángulo de alrededor de 10% con respecto a su eje visual. Por lo tanto, se deberá asegurar que la señal quedará instalada en esa zona.

Bajo ninguna circunstancia se podrá instalar una señal sobre la berma cuidando, además, que el borde de la placa más cercano a la calzada, no invada la zona correspondiente a ésta.

Con respecto a la altura de la placa de la señal, se deben conjugar variados factores, como son retrorreflectividad, tránsito de peatones, vegetación, obstáculos cercanos, etc.

Tabla 15: Ubicación Transversal de señales (distancia y altura)

I. ZONAS RURALES						
TIF	O DE CAMINO	A(m)	H(m)		
		Mínimo	Mínimo	Máximo		
Vías rurales	Sin Bordillo	2,0	1.50	2.0		
vias ruraies	Con Bordillo	0,6	1,50	2,0		
	II. ZONAS URBANAS					
Vías Urbanas	Sin Bordillo	2,0	2,0	2,2		
	Con Bordillo	0,3				

Fuente: Volumen N. 5 "Procedimientos de Operación y Seguridad Vial" NEVI -12 -MTOP 2013

Donde:

A= Distancia medida desde el borde exterior de la calzada, hasta el canto interior de la señal vertical.

H= Distancia entre la rasante, a nivel del borde exterior de la calzada y el canto o tangente al punto inferior de la señal.

a) Señales Elevadas: En el caso de las señales colocadas en lo alto de la vía, la altura mínima entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura será de 5.30 metros.

¹² Procedimientos de Operación y Seguridad Vial(volumen 5) NEVI-12-MTOP

2.7.11 Ángulo De Colocación¹³

Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual será de 8 a 15° en relación a la perpendicular de la vía.




Figura 3: Ángulo de Colocación Fuente: Compendio de Manuales de Seguridad Vial

2.7.12 Señalización de tránsito para trabajos en la vía

La señalización de tránsito para trabajos en la vía nos ayuda a controlar y regular el tránsito en vías donde los usuarios se vean afectados; ya sea porque se realicen obras en ellas, o como consecuencia de la ejecución de trabajos en zonas aledañas.

El objetivo es indicar la forma correcta y segura de circular en rutas que están siendo intervenidas, a fin lograr un desplazamiento fluido de vehículos y personas, evitando riesgos de accidentes y demoras innecesarias.

En general una señal de tránsito para trabajos en la vía deberá responder a los siguientes requisitos mínimos:

- Cumplir con una función necesaria para el adecuado desenvolvimiento del tránsito. Es decir, preste una utilidad y responder a una justificación.
- Transmitir un mensaje claro y preciso.
- Contar con dimensiones y visibilidad que permita ser interpretada nítidamente por el usuario.

Para conseguir los propósitos anteriores, se deberá tener en cuenta factores de diseño, localización, uniformidad y mantenimiento.

¹³ Ministerio de transportes y telecomunicaciones "Manual de tránsito y caminos"

En inicio de la Zona de Advertencia quedará siempre determinada por la señal TRABAJOS EN LA VIA (PT-1a), cuyo color será amarillo fluorescente, tanto en caminos como carreteras bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La longitud requerida en esta Zona de Advertencia dependerá de la velocidad máxima permitida antes de ella para vías rurales y urbanas. No obstante, siempre se deberá analizar la extensión máxima de acumulación de vehículos que pudieren generar los trabajos, como consecuencia de la disminución de la capacidad de operación de la vía. En todo caso, se tendrá que monitorear periódicamente el comportamiento real del flujo vehicular, ajustando la longitud de la zona de advertencia de ser necesario.

Tabla 16: Longitud mínima de la zona de advertencia

Velocidad Máxima Permitida Previa	Distancia M	ínima (m)
a la Zona de Advertencia (km/h)	Vías Rurales	Vías Urbanas
< 40	100	30
50	150	60
60	200	150
70	270	250
80	350	350
90	400	500
100	500	500
110	550	•••
120	650	

Fuente: Volumen N. 5 "Procedimientos de Operación y Seguridad Vial" NEVI -12 - MTOP 2013

Ancho de Seguridad en trabajos en la vía corresponde a la separación mínima que debe existir entre la zona de los trabajos o el paso destinado a los peatones y el flujo vehicular, cuando éstos operan en forma paralela y contigua.

Este ancho de protección, principalmente orientado a los peatones, ciclistas y trabajadores de la obra, está destinado a contar con una zona segura de desplazamiento.

Tabla 17: Ancho mínimo de seguridad

Velocidad Máxima	A ()
Permitida (km/h)	A, (m)
40	1,0
50	1,2
60	1,5
70	1,5
80	2,0
90	2,0
100	2,0
110	2,5
120	2,5

Fuente: Volumen N. 5 "Procedimientos de Operación y Seguridad Vial" NEVI -12 -MTOP 2013

2.7.13 Postes O Soportes

De acuerdo a cada situación se podrán utilizar, como soporte de las señales, tubos de fierro redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o tubos plásticos rellenos de concreto.

Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. para la zona rural y 0.30 m. para la zona urbana, pudiendo los soportes ser, en este caso de color gris.

En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los pastorales, así como los soportes tipo bandera y los pórticos irán pintados de color gris.

2.7.14 Peatones en la Vía¹⁴

En toda ruta vial existe algún nivel de fricción entre peatones y conductores de vehículos, situación que dependerá de las características de los flujos vehiculares y peatonales, como de las características propias de la ruta.

Al igual que los conductores de vehículos motorizados, los peatones tienen derechos y obligaciones, que apuntan a garantizar su propia seguridad. Por otro

 $^{\rm 14}$ Procedimientos de Operación y Seguridad Vial(volumen 5) NEVI-12-MTOP

lado, los conductores están obligados a respetar a los peatones y a considerar su vulnerabilidad.

Los problemas de seguridad peatonal, se refiere básicamente a los riesgos que deben enfrentar los peatones al transitar por vías públicas que no cuentan con los elementos de seguridad necesarios para controlar y regular de manera adecuada, la interferencia de éstos con los vehículos.

Para una adecuada seguridad peatonal, se deben considera los siguientes elementos y dispositivos que guíen a los peatones, evitando situaciones riesgosas:

- Aceras Peatonales: Corresponden a sectores destinados sólo al tránsito de peatones. Se deberán diseñar a diferente nivel de la calzada, o en caso contrario, se deberá disponer de elementos que impidan el acceso de los vehículos
- Pasos Peatonales a Nivel: su función es dar a los peatones derecho a paso por sobre una sección de la calzada. Las características de los pasos peatonales a nivel difieren según estos se encuentren ubicados en tramos de vía, en cruce o en las proximidades a éstos.
- Vallas Peatonales: Cumplen dos funciones; por una parte evitan el ingreso de peatones a la calzada en lugares inconvenientes, y por otra, guían al peatón al lugar apropiado para cruzar. Las vallas peatonales tendrán como mínimo 10 metros de largo, a cada lado de los accesos al Paso de Cebra.

2.8 SEGURIDAD VIAL

Los conceptos básicos de Seguridad Vial apuntan a buscar una estabilidad entre las distintas Calles, Carreteras y Rutas que son distribuidas a lo largo de un territorio, teniendo como principal objetivo el bienestar y la estabilidad del Tráfico Vial, como también a la integridad física de sus usuarios y de los bienes materiales aledaños a ella. Se debe tener presente en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de una obra vial.

La seguridad vial es un objetivo permanente de la gestión de tránsito en las vías públicas, que aglutina todo un conjunto de acciones y tecnologías, destinadas a disminuir los riesgos de accidentes, minimizarlas tasas de accidentalidad y sus consecuencias.

2.8.1 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD VIAL

Teniendo presente los altos costos sociales y económicos producidos por los accidentes de tránsito en Ecuador, se hace necesario entender que el concepto de seguridad vial debería estar en toda consideración relativa a la ingeniería vial. Esto dado que la vida humana e integridad física de los usuarios de los caminos o carreteras, deberían ser resguardadas más allá de cualquier otro aspecto, pudiendo ser estos económicos, ambientales u otros.

Es importante sensibilizar a los usuarios de las vías respecto a que la seguridad vial es un concepto que abarca más que el diseño e instalación de señalización de tránsito o los sistemas de contención. Este concepto debe ser incorporado desde los primeros niveles de estudio del proyecto vial, con el fin de no incurrir en costos en medidas de mitigación que pudieren ser más alto; como por ejemplo, el costo de optimizar el trazado de un proyecto de nuevo trazado. Esto resulta especialmente importante en Ecuador, donde existe un importante número de accidentes y costos asociados a ellos.

Por otra parte, cuando países, dónde el parque automotor y la infraestructura son mayores a la realidad nacional, se esmeran en disminuir la accidentabilidad mediante el aumento de medidas de seguridad, se revela que la seguridad en las vías es un tema plenamente vigente y en constante tratamiento y mejora.

Introducir el concepto de seguridad vial lleva obligatoriamente asociado el concepto de usuario de la vía. Este usuario debe entenderse como aquella persona que por diferentes motivos está en contacto con el camino o carretera, es por ello, que peatones y ciclistas son tan usuarios de un camino como lo es el conductor. Los caminos son bienes de uso público, el tránsito por ellos no puede ser prohibido, si este se hace en las condiciones que se señalan en la legislación y reglamentación vigente.

El riesgo de accidentes de tránsito nunca será cero. Sin embargo se deben hacer esfuerzos para disminuirlos al máximo, dotando a la carretera de características intrínsecas y de obras y equipamientos que conjuntamente formen un sistema armónico concebido para disminuir el riesgo de accidentes a niveles aceptables y amortiguando las consecuencias derivadas de los accidentes imposibles de evitar. Los estudios de accidentabilidad debieran considerar índices que permitan tener una visión nacional y regional de la situación en la red vial de caminos públicos del país.

FACTORES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DISEÑO VIAL Saneamiento SEÑALIZACIÓN NIVEL comercio **DE SERVICIO** ELEM, CONTENCION Cargas especiales INFRACCIONES **ACCIDENTES** Servicios pub. CONGESTION RUPTURA **DEL SERVICIO**

Figura.4: Factores que afectan la seguridad vial.

Fuente: Presentación ASV, dirección de vialidad, MOP, V región Valparaíso.

2.8.2 ACCIDENTES VIALES

Un accidente vial se define como un suceso eventual o imprevisto que produce daños materiales o en las personas, por un hecho o acción directa del empleo o uso de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana.

Los accidentes de tránsito, de acuerdo a su causa, pueden clasificarse en cuatro tipos:

- Por falla mecánica: por ejemplo, desperfectos en el sistema de frenos del vehículo.
- Por falla humana: por ejemplo, no respetar derecho preferente de paso.
- Por deficiencia de la infraestructura: por ejemplo, inadecuada señalización de tránsito.
- Por influencia de condición del entorno: por ejemplo, evento especial adyacente al camino.

Además, las causas pueden ser clasificadas en mediatas e inmediatas.

Las primeras son causas anexas al accidente, pudiendo ser estas asociadas al vehículo, a la infraestructura o a las condiciones climáticas o del entorno. Por su parte, las causas inmediatas corresponden al actuar de los conductores y peatones.

En general las causas de un accidente de la vía resulta ser una combinación entre una falla humana, mecánica y deficiencia de la infraestructura, sumando las condiciones impuestas por el entorno. El medio ambiente es un elemento que puede, directa o indirectamente, causar un accidente en la vía. Por ejemplo, en lugares donde existen vientos fuertes, neblinas y lluvias, se dificulta la conducción y/o visibilidad, lo cual aumenta la probabilidad de ocurrencia de un accidente, siendo mayor a la de lugares con climas menos agresivos.

Un accidente en la vía es un hecho no deseado desde ningún punto de vista, sin embargo, su ocurrencia debe considerarse como una oportunidad para recabar información con el objetivo de una mejor gestión futura.

Factor Humano

Factor Pactor Vehiculo

Figura 5: Gráfico de los factores causantes de accidentes

Fuente: Manual De Carreteras volumen Nº 6.

2.8.3 INCORPORACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN PROYECTOS VIALES.

La seguridad vial debe ser incorporada a los proyectos viales desde sus primeros niveles de estudio. Este concepto debiera dar origen a una ingeniería básica sobre el tema, tal como se hace con los aspectos geotécnicos, topográficos y ambientales. Un proyecto vial no siempre presenta en toda su longitud, las misma dificultades desde el punto de vista de la seguridad vial; por lo cual, es frecuente que este análisis se desarrolle considerando tramos homogéneos en cuanto a características y condiciones de seguridad vial que se presenten. El responsable de

establecer los términos de referencia para incorporar la seguridad vial en un proyecto, tendrá presente que, desde los primeros niveles de estudio, se deberá velar por la incorporación de estos aspectos, como también de los costos y beneficios asociados a dicha incorporación.

A fin de incorporar adecuadamente los diferentes aspectos de seguridad vial en los proyectos viales, y dada la aplicabilidad general de su contenido, en todos los tipos de proyectos, como en todas las fases de su ciclo de vida.

Así también, es muy importante hacer seguimiento de este aspecto durante la operación de la vía, de modo de efectuar diagnósticos oportunos con las proposiciones que correspondan, proceso definido como auditoria de seguridad vial.

2.9 AUDITORÍA EN SEGURIDAD VIAL

Una auditoría en seguridad vial es un examen formal de un proyecto vial, o de tránsito existente o futuro, o de cualquier proyecto que tenga influencia sobre una vía, en donde un equipo de profesionales calificado e independiente informa sobre el riesgo de ocurrencia de accidentes y del comportamiento del proyecto desde la perspectiva de la seguridad vial.

Una auditoria en seguridad vial:

- No es una verificación de cumplimiento de los estándares de diseño.
- No es una investigación de accidentes.
- No es aplicable solo a proyectos de alto costo o que tienen problemas de seguridad vial.
- No es una metodología para comparar distintos proyectos o seleccionar entre proyectos alternativos.

La auditoría de seguridad vial tiene el potencial más grande para mejorar la seguridad cuando se aplica a un diseño antes de construir un camino o un proyecto de tránsito. Ella puede realizarse sobre cualquier proyecto que sea probable altere las interacciones entre diferentes usuarios viales, o entre usuarios y su entorno físico.

2.9.1 OBJETIVOS Y ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS EN SEGURIDAD VIAL.

El objetivo principal de una **ASV** es comprobar las condiciones de seguridad vial en que se está diseñando, construyendo u operando una obra vial, el grado de cumplimiento de las normativas y disposiciones legales vigentes sobre seguridad.

Otros objetivos son destacar e informar acerca de riesgos puntuales o sectoriales existentes en la carretera que se audite y contribuir a minimizar los costos de probables modificaciones que pudieren ser necesarias para mitigar riesgos potenciales de accidentes durante la explotación de la vía.

Una auditoría de seguridad vial es aplicable en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, de modo de contribuir a que, desde un comienzo las obras se estudien y diseñen con los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios, verificando que se mantengan dichos criterios durante las fases de construcción y puesta en servicio.

Los alcances de una auditoría no solo corresponde a analizar y tratar los puntos negros o áreas problemáticas donde se concentran los accidentes, sino que a determinar el procedimiento a seguir para reducir los riesgos que pudiese presentar la vía, centrándose exclusivamente en aspectos de seguridad vial. La auditoría efectúa su labor sobre un proyecto que cumple con los niveles básicos de todo estudio de ingeniería y, por tanto, no le corresponde efectuar revisiones de las capacidades hidráulicas de los sistemas de drenaje del camino, capacidades estructurales de los puentes o pasos superiores, capacidad de soporte estructural de la plataforma del camino y revisiones de los estudios de demanda, entre otros.

No obstante, si durante el proceso de la auditoría, se detectasen problemas con algún elemento del proyecto, el equipo auditor debe mencionar tal situación.

2.10 MANTENIMIENTO VIAL

Se entiende por mantenimiento vial al conjunto de actividades técnicas, de naturaleza periódica o rutinaria, que deben realizar los organismos responsables de la gestión vial para cuidar las vías y mantenerlas en estado óptimo de operación. Estas acciones tienen como propósito inmediato brindar fluidez al tránsito vehicular en todas las épocas del año, pero también, en un sentido más amplio, buscan proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios y preservar las inversiones efectuadas en la construcción o rehabilitación de los caminos.

Durante varias décadas, en la mayoría de los países latinoamericanos se consideró que la función primordial de los organismos del Estado responsable de los caminos, era construir caminos con los recursos presupuestales asignados. La eficiencia de tales organismos se media en el número de kilómetros construidos y en el tipo de construcción utilizada; en cambio, la conservación de los caminos ya construidos tuyo un rol secundario.

En nuestro país, esta realidad no es la excepción, y las autoridades que administran las redes viales, han creado esquemas de gestión que no han funcionado con el éxito deseado, pues estos se encuentran más preocupados en la construcción de caminos que en la conservación de los que ya existen.

En algunos países latinoamericanos han adoptado políticas nacionales para sostener una conservación vial de carácter preventivo y han generado niveles de organización adecuados para la gestión vial, con éxito. El mantener los caminos en niveles óptimos de circulación vehicular durante todas las épocas del año, ha permitido crear una conciencia nacional a cerca de la importancia de la conservación, logrando un ahorro en los costos de operación vehicular y de mantenimiento.

Niveles de intervención en el mantenimiento vial

Se denominan niveles de intervención a las diversas acciones relacionadas con la vía, clasificadas de acuerdo a la magnitud de los trabajos, desde una intervención sencilla pero permanente (mantenimiento rutinario), hasta una intervención más costosa y complicada (reconstrucción o rehabilitación).

a) Mantenimiento rutinario

Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en la nivelación de la misma y de los espaldones; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje, de los taludes laterales y otros elementos la vía; en el control del polvo y de la vegetación; la limpieza de las zonas de descanso y de los dispositivos de señalización.

Se aplica con regularidad una o más veces al año, dependiendo de las condiciones específicas de la vía.

Las actividades, en general, consideradas como mantenimiento rutinario son las siguientes:

- Limpieza de calzada y pequeños derrumbes.
- Reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura.
- Mantenimiento de los sistemas de drenaje. (Cunetas, alcantarillas).
- Control de la vegetación y mantenimiento de señalización.

b) Mantenimiento periódico

Se aplica generalmente al tratamiento y renovación de la superficie de la vía, se orienta a restablecer algunas características de la superficie de rodadura, sin constituirse en un refuerzo estructural.

Entre sus características está la de preservar en buena forma la textura de la superficie de rodadura, de manera que asegure la integridad estructural del camino por un tiempo más prolongado y evite su destrucción, también en la reparación de obras de arte y del sistema de drenaje.

Las actividades contenidas dentro de los trabajos de mantenimiento periódico pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

- Restablecimiento de las características de la superficie de rodadura.
- Reparación de obras de arte.
- Reparación del sistema de drenaje.

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO

La investigación se clasifica de campo ya va encaminada a la observación de la situación actual de la carretera, al uso de la vía, teniendo en cuenta el comportamiento de los usuarios, tanto peatones como conductores; conforme al tipo de razonamiento empleado, es empírico — racional experimentando la circulación por la vía mediante la razón de llevar un transcurso seguro; acorde con el método utilizado, es comparativo ya que se verifica si se cumple con las normas y leyes de tránsito.

3.2 NÚMERO DE VEHÍCULOS

El número promedio de vehículos que transitan por la vía a Riobamba – Chunchi es de aproximadamente 3000 al día.

3.2.1 MUESTRA

En nuestro caso de estudio vamos a tomar como muestra varios tramos de la vía para realizar el análisis adecuado.

Tabla 18. Tramos en análisis

ABSCISA	TRAMOS	ANÁLISIS
0+800 A 1+300	LICÁN	INSEGURO
5+300 A 6+100	CALPI	INSEGURO
13+100 A 14+100	CAJABAMBA	INSEGURO
16+200 A 18+300	COLTA	INSEGURO
45+800 A 46+400	GUAMOTE	INSEGURO
86+000 A 92+200	ALAUSÍ	INSEGURO
106+100 A 107+ 200	LA MOYA	INSEGURO

Elaborado por: Germania Castillo y Carlos Donoso

3.3 PROCEDIMIENTOS

Para dar inicio con el análisis de seguridad vial de la carretera Riobamba - Chunchi lo haremos basados en el siguiente proceso:

3.3.1 Recopilar información existente referente a la red vial de la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi

Es necesario contar con los datos físicos y operacionales de la red vial de la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi, mediante una auditoría de seguridad vial para reconocer los puntos críticos y de mayor riesgo.

3.3.2 Técnicas de recolección de datos

Quienes estarán a cargo de recolectar la información en campo son aquellas personas que poseen conocimientos acerca de la realización de una ASV, a través de la observación, encuestas y entrevistas.

Se realizará observaciones del lugar detalladamente, utilizando equipos o herramientas para su análisis correspondiente y se evaluará la vía. Se tomará en cuenta los lugares de mayor peligro y sus consecuencias.

3.3.3 Análisis de los antecedentes

Después de la recolección de datos se procede al análisis y evaluación de toda la información disponible. Para las auditorías de seguridad vial se debe revisar la información del proyecto lo cual proporciona la oportunidad de considerar los posibles impactos del diseño sobre todos los usuarios de la vía, en la auditoría de seguridad vial también se analiza toda la información pertinente tal como informe de accidentes y otra información relevante, el análisis de los informes de accidentes no se utiliza como análisis de puntos negros sino como ayuda para los auditores con potenciales problemas de seguridad.

3.3.4 Inspección de terreno

El trabajo en terreno se requiere en la auditoría de seguridad vial porque provee un conocimiento de las condiciones existentes. Previo a ello se debe familiarizar con las listas de chequeo para asegurar una exploración productiva y con ella recoger los aspectos relevantes. Los auditores deben examinar la transición entre cualquier vía nueva con las existentes para asegurar que hay coherencia desde una respectiva multimodal esto incluye ciclistas y conductores de la tercera edad (a quienes se los considera especialmente) los conductores de camiones y buses, peatones, niños, invalidados, vehículos todo terreno y otros, en auditorias de seguridad vial se debe estudiar las características físicas del proyecto en terreno. Estos exámenes implican la evaluación de la señalización, iluminación, demarcaciones, delineación y de las características geométricas, donde se debe identificar los problemas que pueden afectar la percepción de los usuarios de la vía o restringir la distancia de visibilidad.

3.3.5 Consideraciones generales de la seguridad vial

Se tomará en cuenta para la realización de la auditoría de seguridad vial las consideraciones de seguridad para disminuir los riesgos de accidentes y sus consecuencias, las cuales se pueden agrupar de la siguiente forma:

- Diseño geométrico
- Superficie de rodadura
- Señalización horizontal y delineadores
- Señalización vertical
- Mobiliario vial
- Gestión de tránsito
- Trabajos en la vía
- Usuarios de la vía
- Vehículos en la vía

3.3.5 Mapa vial de la carretera Riobamba – Chunchi

En el siguiente mapa se muestra la ruta de la vía en estudio en la cual realizamos la Auditoría de Seguridad Vial mostrando así los puntos conflictivos donde se aprecia con mayor incidencia accidentes, dando a conocer la propuesta para obtener una mejor seguridad vial en la carretera, para el usuario como para los peatones que son los más vulnerables al momento de un accidente.



Imagen 6: Imagen Satelital de la ruta Riobamba – Chunchi Fuente: MapAtlas.org Ecuador 2014

3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Después de obtenidos los resultados con las técnicas usadas se procede a la interpretación de los mismos para plantear soluciones.

El investigador identifica cualquier deficiencia de seguridad vial, de forma ordenada y sistemática.

En la presente investigación para desarrollar la evaluación de la auditoría de seguridad vial en la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi, se procede al análisis de datos; esto es: "Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos." ¹⁵.

A continuación se muestra el procesamiento de la información obtenida de forma ordenada categorizada resumida y clara.

Las listas de chequeo serán llenados mediante el criterio formado de los auditores de seguridad vial, con conocimiento en el tema, y basándose en las normas establecidas para el tipo de carretera en la cual se está realizando dicha evaluación.

3.4 RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

_

¹⁵ Kerlinger, 1982, p. 96. Procesamiento de Datos

Cuando hayamos recolectado, procesado y analizado los datos obtendremos como resultado de nuestro estudio el estado general de la vía ya sea seguro o inseguro, de acuerdo a las características que presente.

Posterior a esto se planteará una solución para mitigar la inseguridad de la vía si el caso lo amerita.

LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO ASV A LA VÍA RIOBAMBA – CHUNCHI					
	UBICACIÓN			ESTE (inicial)	coordenadas de inicio UTM
	Kilómetros (Km.)			NORTE (inicia	l) coordenadas de inicio UTM
	DESDE	HASTA	COORDENADAS	ESTE (final)	coordenadas del fin UTM
Ini	icio del tramo	Final del tramo		NORTE (final) coordenadas del fin UTM
	IT	EMS			
A	ALINEAMIEN	TO Y SECCIÓN VERSAL	ANÁLI	ANÁLISIS OBSERVACIONES	
1		ad; distancia de sibilidad		Después del procesamiento de datos observaremos si la vía es segura o no. Se señalara aspectos relevan inconsistencias, y en casos dexistir la necesidad de analizadicho ítem	
		en este ítem se tomara en cu s donde existan curvas tanto			nículo, sabiendo que dicho vehículo
Temas	tratados:		¿La distancia de visibilidad es adecuada para la velocidad del tránsito que está usando la ruta?		
ı			¿Es adecuada la distancia de visibilidad provista para intersecciones y cruces?		
		¿Es adecuada la distancia de visibilidad entre la calzada y los accesos a propiedades privadas?			
2	Diseño de velocidad				
		s en este ítem se tomar e la misma, con respecto a l			ión, claridad, colocación, falta de tramo.
Temas tratados:		¿El alineamiento vertical y horizontal es coherente con la velocidad de operación de la vía? Si-No			
		¿Está instalada la señalización de advertencia?			
		¿Está instalada la señalización que informa la velocidad?			
			¿Las velocidades s	eñalizadas en cu	ırva son adecuadas?
3		Límite de velo	cidad/velocida	d dividida j	por zonas
Para aı	l nalizar este ítem l	los auditores deberán obse	rvar que dicho tramo	tenga las restri	cciones de velocidad y la velocidad

	asito establecidas para la zona en la cual se desarrolla (urbano y rural).
Temas tratados:	¿El límite de velocidad es compatible con la función, la geometría de la vía, el uso del suelo y el tipo de zona donde se desarrolla?
4	Adelantamientos
Para realizar el análisis en este í circulación por el tramo en estudio	rem se tomara en cuenta aspectos tanto en espacio, distancia, geometría y velocidad de o.
Temas tratados:	¿Los adelantamientos propuestos son oportunos y seguros?
5	Legibilidad para conductores
	ítem se tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de , con respecto al entorno de circulación por dicho tramo.
	¿La vía está libre de elementos que puedan causar alguna confusión?
	¿Está claramente definido el alineamiento de la calzada?
	¿Si existe pavimentos deteriorados, se han quitado, o se han tratado?
	¿Las demarcaciones antiguas se han borrado correctamente?
	¿Las líneas de los árboles siguen la alineación de la vía?
	¿La línea de las luces de la vía, o los postes, siguen la alineación de la vía?
	¿La vía está libre de curvas engañosas o combinaciones de curvas?
6	Anchos
Para realizar el análisis en este í carretera y la velocidad de circula	tem se tomara en cuenta que el ancho de la calzada esta dado dependiendo el tipo de ción del trayecto.
Procedimiento:	Se medirá el ancho de cada carril y se deberá constatar que este en el rango de 3.50 metros en zonas de 80 km/h y de 3.65 metros en zonas de 100 km/h (valores tomados de la figura 1)
Temas tratados:	¿Los anchos de las pistas y de las calzadas son adecuadas para el volumen y composición del tránsito?
	¿El ancho de los puentes es adecuado?
7	Bermas o espaldones

Procedimiento:	Se medirá la berma o espaldón y se constatara que su medida sea en el rango de 2.00 a 2.50 metros y con una gradiente del 4%, cumpliendo con dichos valores el ítem será seguro.
Temas tratados:	¿El ancho de las bermas es adecuado para permitir a los conductores recuperar el control al salirse de la calzada?
	¿El ancho de las bermas es adecuado para que vehículos descompuestos o de emergencia puedan detenerse en forma segura?
	¿Las bermas se encuentran pavimentadas?
	¿Las bermas son transitables para todos los vehículos y usuarios de la vía? (es decir las bermas están en buen estado)
	¿Es segura la transición desde la calzada hacia la berma segura?
8	Pendiente Transversal
	e tomara en cuenta la pendiente adecuada a la q debe estar la calzada para permitir el seño del peralte que deberá ser el adecuado para una circulación segura.
Procedimiento:	Se medirá a una distancia de 2 del borde de la calza en adelante y la altura que se crea entre la calzada y el borde de la misma formando de esta manera un triangula rectángulo el cual con la aplicación de Pitágoras nos dará el valor de peralte, que deberá estar en un rango no mayor al 4% para la zona urbana y un rango no mayor al 10% en zona rural
Temas tratados:	¿Es adecuado el peralte existente en las curvas?
	¿Algún contra peralte es manejado en forma segura? (para automóviles, camionetas, etc.)
	¿La pendiente transversal (calzada y berma) permite adecuado drenaje?
9	Drenaje
Para realizar el análisis en este ítem s peligroso o interrumpan el paso a lo la	se tomara en cuenta, que las obras de drenaje y alcantarillado no sean un obstáculo rgo del tramo en estudio.
Procedimiento:	Se deberá observar que los canales de drenaje y alcantarillado estén a una distancia adecuado del borde de la vía (3.65 metros o más), de no encontrarse a una distancia prudente los mismos verán estar cubiertos de manera que sean un obstáculo traspasable.
Temas tratados:	¿Los canales del drenaje al borde de la vía y las paredes de las alcantarillas pueden ser atravesados en forma segura por los vehículos?

10	Canalizaciones		
Para realizar el análisis en este ítem se tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, fa señalización y exceso de la misma, con también la distancia de cruce necesaria para un vehículo salga de una interseccion			
Temas tratados:	¿El inicio y término de las pistas auxiliares, es localizada y alineada correctamente?		
	¿La distancia de visibilidad es suficiente para el final de una pista auxiliar?		
11	Bermas		
Para realizar el análisis en este íter necesaria para los usuarios de la vía	n se tomara en cuenta la distancia, ancho y la utilidad de la berma o espaldón, la cual es a.		
Procedimiento:	Se medirá la berma o espaldón y se constatara que su medida sea er el rango de 2.50 a 1.00 metros y con una gradiente del 4% cumpliendo con dichos valores el ítem será seguro.		
Temas tratados:	¿Son apropiados los anchos de las bermas provistas en los empalmes?		
	¿El ancho de las bermas ha sido mantenido en la pista auxiliar?		
12	Señalización vertical y demarcación		
	ítem se tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de como también la dimensión y ubicación de señales y demarcaciones por dicho tramo.		
Procedimiento:	Diámetros de señales en zonas con velocidad de 0 a 80 km/h deber ser de 75x75 cm y en zonas con velocidades mayores a 80 km/l serán de 90x90 cm.		
Temas tratados:	¿Toda la señalización vertical y demarcación ha sido instalada de acuerdo al manual de señalización de tránsito del ministerio de transporte y telecomunicaciones?		
	¿Todas las señales verticales son visibles y claras?		
	¿Se señaliza anticipadamente la proximidad de pistas auxiliares?		
Interseccione	S ANÁLISIS OBSERVACIONES		
13	Localización		
	ítem se tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de con respecto a las intersecciones que se ubiquen a lo largo del tramo en estudio.		
Temas tratados:	¿Todas las intersecciones son localizadas en forma segura respecto de la alineación vertical y horizontal?		
	¿Dónde existen intersecciones al final de una zona de alta velocidad		

		(por ejemplo, en accesos a ciudades) se han proyectado dispositivos de control de tránsito para alertar a los conductores?
14	Vi	isibilidad; distancia de visibilidad
		ara en cuenta la distancia de parada de un vehículo, sabiendo que dicho vehículo vas tanto verticales como horizontales.
Procedimiento: Para la distancia de parada, distancia en cruces o virajes a p		Para la distancia de parada, distancia en cruces o virajes a propiedad privada, se tomara encuentra valores de 45 metros en rutas de 40 km/h y de 113 a 139 en rutas de 80 km/h.
Temas	s tratados:	¿La presencia de cada intersección es obvia para todos los usuarios?
		¿La distancia de visibilidad es apropiada para todos los movimientos y todos los usuarios?
		¿La distancia de visibilidad de parada es adecuada para advertir la parte trasera de vehículos pesados que están realizando en viraje de forma lenta?
		¿La distancia de visibilidad es adecuada para advertir a los vehículos que van entrando o saliendo?
		Regulación y delineación tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de ecto al entorno de circulación por dicho tramo.
Procedimiento:		Los auditores deberán detectar carencias en las marcas viales identificando el tipo de anomalía y su localización en la carretera, además se deberá analizar la secuencia de la señalización (vertical y horizontal) en los comienzos y finales de las vías lentas de forma que cumpla lo estipulado en la normativa.
32Ten	nas tratados:	¿La demarcación del pavimento y señales que regulan la intersección son satisfactorias?
		¿La trayectoria de los vehículos en las intersecciones es delineada satisfactoriamente?
		¿Son todas las pistas demarcadas correctamente (incluyendo flechas)?
16		Diseño
señaliz		ra en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de se analizara la capacidad de las intersecciones que se encuentren a lo largo del
	limiento:	Ancho de carril de las intersecciones el cual deberá estar en un rango de 3.00 a 3.65 metros.
Temas tratados:		¿El alineamiento de los bordes de la vía es obvio y correcto?
		¿El alineamiento de las medianas es obvio y correcto?
		¿La intersección tiene problemas de capacidad que puedan producir problemas de seguridad?

17	Tipo de material
Para realizar el análisis en este ítem se ton intersecciones.	nara en cuenta visualmente el tipo de material con el cual se construyó las
Procedimiento:	Los auditores constataran el tipo de material que se ha utilizado para construir las vías aledañas a la carretera principal (intersecciones), sabiendo que las mismas pueden ser de material asfáltica, grava o ripio suelto, etc.
Temas tratados:	¿Particularmente en zonas Rurales, tienen las intersecciones grava o ripio suelto?
SEÑALIZACIÓN VERTICAI ILUMINACIÓN	L E ANÁLISIS OBSERVACIONES
18	Iluminación
Para realizar el análisis en este ítem se tomar al entorno de circulación por dicho tramo.	a en cuenta visualmente la claridad, colocación de la iluminación con respecto
Procedimiento:	Se tomara encuentra la distancia a la que debe estar los poste de iluminación que debe estar en un rango de 3.65 a 10.00 metros desde el borde de la calzada, se medirá para contratar si las mismas están ubicadas a una distancia segura según los rangos anteriormente mencionados.
Temas tratados:	¿Se requiere iluminación y, si es así, está instalada correctamente?
	¿Algunas características de la vía interrumpen totalmente o parcialmente la iluminación (por ejemplo, árboles)?
	¿Los postes del alumbrado son un riesgo al borde de la vía?
	¿Es necesario instalar iluminación especial?
	¿El proyecto de iluminación presenta zonas oscuras?
19 Aspect	tos generales de la señales verticales
	a en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de én la dimensión y ubicación de señales y demarcaciones por dicho tramo.
Procedimiento:	Se deberá medir la ubicación y dimensión de las señales tomando en cuenta que los diámetros deben ser de 75x75 cm en zonas con velocidad de 0 a 80 km/h y en zonas con velocidades mayores a 80 km/h serán de 90x90 cm, también se tomara en cuenta la distancia de ubicación que debe estar de 0.60 a 2.00 m. en zona rural y de 0.30 a 2.00 m. en zona urbana, distancia medida desde el borde de la calzada.
Temas tratados:	¿Todas las señales verticales de regulación, advertencia, o información son necesarias? ¿Son ellas claras y visibles?
	¿La señalización utilizada es correcta para cada situación y es necesaria cada señal?
	¿Todas las señales son efectivas para todas las condiciones

		probables (por ejemplo día, noche, sol, iluminación de focos, mala ilu		
		¿Si se aplican restricciones para alg los conductores advertidos adecuad		
20	Legibil	idad de las señales verticale	s	
	ealizar el análisis en este ítem se tomara ación y exceso de la misma, con también la			
Temas	tratados:	¿Claridad del mensaje?		
		¿Comprensible/ legible a una dista	ncia requerida?	
		¿Las señales verticales son retro satisfactoriamente?	o reflectantes están iluminadas	
		¿Las señales verticales son visible del fondo o adyacentes?	s sin camuflarse con distracciones	
·		¿La vía presenta la cantidad ao conductor no se confunda?	decuada de señales para que el	
21 Para r	Soporte de la señalización vertical Para realizar el análisis en este ítem se tomara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, resistencia, falta de			
señalización y exceso de la misma. Procedimiento:		Se tomara en cuenta la distancia de a 2.00 m. en zona rural y de 0.30 a medida desde el borde de la calzada el que está construido es frágil al m	2.00 m. en zona urbana, distancia a, como también si el material con	
Temas	tratados:	¿Están los soportes de la señaliza despeje lateral?	ción vertical fuera de la zona de	
		¿Resistentes al ambiente y frágiles o	en un impacto?	
		¿Protegidos por barreras? (por ej amortiguadores de impacto)	emplo, barreras de contención o	
	DEMARCACIÓN Y DELINEACIÓN	ANÁLISIS	OBSERVACIONES	
22	Línea centra	al, línea de borde y línea de	pistas	
	ealizar el análisis en este ítem se tomara ación y exceso de la misma, además la corre			
Proced	limiento:	Se observara si el tipo de tacha uti la línea de borde como en la línea de ha instalado a la distancia y con las normas.	central de la calzada también si se	
Temas	tratados:	¿Está demarcada el eje central, el bo	orde y las pistas de la vía?	
		¿Se requiere tachas?		
		¿Si se han instalado tachas, están el	las correctamente ubicadas, con el	

		color correcto y en buenas co	ondiciones?
		¿La demarcación se encuentr	ra en buenas condiciones?
		¿Es suficiente el contraste e pavimento?	ntre la demarcación lineal y el color de
23	Deline	adores y retro reflecta	nntes
	realizar el análisis en este ítem se tomara zación y exceso de la misma, en el tramo en es		bicación, claridad, colocación, falta de
Procedimiento:		Se observara la continuidad, color espesor de las líneas delineadora tomando en cuenta q dichas líneas deben tener un ancho de 10 a 1 cm.	
Temas	tratados:	¿Los delineadores son instalados en forma correcta?	
		¿Los delineadores son claran	nente visibles?
		¿Los colores usados para los	delineadores son correctos?
		-	rallas de protección, en las barreras de nos de los puentes, son consecuentes con
	Adverte: realizar el análisis en este ítem se tomara zación y exceso de la misma.	en cuenta visualmente la ul	
	tratados:	¿La señalización de adverter requiere?	ncia y velocidad está instalada donde s
		¿La señalización de velocida	nd es constante a lo largo de la ruta?
		¿La señalización se ubica correctamente en relación con la curva?	
		¿La señalización tiene el tam	naño adecuado?
		¿Los chevrones están instala	dos donde se requieren?
		¿La colocación de los chalineación de la curva?	nevrones es adecuada para indicar l
		¿Los chevrones son del tamaño correcto?	
		¿La utilización de los chevro se usan para delinear islas)	ones se limita a curvas?(por ejemplo, no
BARRERAS DE CONTENCIÓN ANÁLISIS OBSERVACIÓNES		OBSERVACIÓNES	
25	В	arreras de contención	

	nara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, fal o a las barreras de contención en los sectores que sean de utilidad.	lta de	
Procedimiento:	Se medirá el ancho, dimensión, altura y distancia de terminaci forma segura, temiendo en cuenta que las barreras deberán tene altura de 1.00 m con la longitud según su necesidad y con el in terminación correcta según las normas, la misma debe ter adecuada señalización.	er una iicio y	
Temas tratados:	¿Las barreras de contención están instaladas donde son necesaria	s?	
	¿Las barreras de contención fueron instaladas de acuerdo a las jo guías?	pautas	
	¿La longitud de cada barrera de contención instalada es adecuada	i?	
	¿La barrera de contención está correctamente unida con el pasam barrera de un puente?	iano o	
	¿El ancho entre la barrera y la línea de borde es suficiente albergar a un vehículo descompuesto?	para	
26	Terminaciones		
	nara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falo a las barreras de contención en los sectores que sean de utilidad.	lta de	
Procedimiento:	Se observara que la terminación se la realice esviada para evita los vehículos se impacten contra la barrera el final de la barrera el tener una longitud de 9 m. después de haber librado el obstáculo.	deberá	
Temas tratados:	¿Las terminaciones de las barreras de contención son construidas correctamente?		
	¿Es segura el área detrás de las terminaciones de las barrer contención?	as de	
	¿Existe riesgo de que los vehículos sean atravesados por las horizontales de las vallas instaladas dentro de la zona de de lateral?		
PEATONES	ANÁLISIS OBSERVACIONES		
27 A	lcances generales (peatones)		
	nara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falo a los cruces peatonales instalados a lo largo del tramo en estudio.	lta de	
Procedimiento:	donde sean necesarios según la normativa, además los m	Se observara que los cruces estén instalados y provistos en los lugares donde sean necesarios según la normativa, además los mismos deberán estar señalizados correctamente e iluminados en caso de ser necesario.	
Temas tratados:	¿Son adecuadas las rutas y los puntos de cruce para peatones?		
	¿Dónde es necesario, se han instalado vallas para encauzar a per hacia cruces o pasos elevados?	atones	
	Donde es necesario separar los flujos vehiculares de los peatone	es, ¿se	

		han instalado barreras de segurio	dad?
		¿Facilidades para peatones se ha	un considerado en la noche?
		¿Hay un número adecuado de pa	asos peatonales a lo largo de la ruta?
		¿En los puntos de cruce, las modo que los peatones siempre	vallas peatonales están orientadas de vean el tránsito vehicular?
			e parada es suficiente para que los n ver en forma clara a los peatones en
28		Transporte Público	
	l ealizar el análisis en este ítem se tomara zación y exceso de la misma.	en cuenta visualmente la ubio	cación, claridad, colocación, falta de
Proced	limiento:		zonas de estacionamiento provistas no carretera y si las mismas están
Temas	tratados:	¿Los paraderos de buses son localizados en forma segura con la visibilidad adecuada y con una correcta segregación de la pista de circulación?	
		¿Las paradas de buses en anticipación?	áreas rurales son señalizadas con
			ntos, son localizados en forma segura de visibilidad? ¿Su separación con la
PUI	ENTES Y ALCANTARILLAS	ANÁLISIS	OBSERVACIONES
29	Са	Características de diseño	
	l realizar el análisis en este ítem se tomara zación y exceso de la misma, además se medi		
Proced	limiento:	Se medirá el ancho de la calz menor al ancho de la calzada de	ada del puente el cual no deberá ser la vía.
Temas tratados:		¿El ancho de puentes y alcantarillas es consistente con el ancho de la calzada bajo condiciones de acercamiento?	
		¿La alineación de acercamiento a puentes es compatible con la velocidad de operación de la vía?	
			a ha sido instalada si una de las dos ormente (ancho y velocidad) no se han
30	Barreras	s de contención y delinea	ación
			ación, claridad, colocación, falta de

señalización y exceso de la misma,	con respecto a las barreras de contención en los sectores que sean de utilidad.
Procedimiento:	Se medirá el ancho, dimensión, altura y distancia de terminación en forma segura, temiendo en cuenta que las barreras deberán tener una altura de 1.00 m con la longitud según su necesidad y con el inicio y terminación correcta según las normas, la misma debe tener la adecuada señalización.
Temas tratados:	¿Es conveniente instalar barreras de contención en puentes y alcantarillas y sus proximidades para proteger a los vehículos que abandonen inesperadamente la calzada?
	¿La conexión entre la barrera de contención y el puente es segura?
	¿Existe facilidades peatonales adecuadas y seguras sobre el puente?
	¿Es la delineación continúa sobre el puente?
PAVIMENTO	S ANÁLISIS OBSERVACIONES
31	Defectos en el pavimento
Para realizar el análisis en este íten de calzada, en el tramo de estudio.	n se tomara en cuenta visualmente la presencia de fisuras, agrietamientos, textura y tipo
Procedimiento:	Los auditores observaran defectos en el pavimento como baches, fisuras y grietas de importancia que dificulten el tránsito por la vía y presenten ser un peligro para los que transitan por dicho tramo en estudio.
Temas tratados:	¿El pavimento está libre de defectos (por ejemplo, excesiva aspereza o baches, hoyos material suelto, etc.) esto podría resultar en problemas de seguridad (por ejemplo, pérdida de control de seguridad)?
	¿El borde del pavimento presenta un estado satisfactorio?
	¿La transición desde la calzada a la berma está libre de peligros?
32	Estancamiento
	se tomara en cuenta visualmente la ubicación, distancia espacio, falta de señalización y las zonas de estacionamiento y descaso.
Procedimiento:	Se constatara la ubicación, señalización, espacio, donde se ha provisto los espacios para descanso y estacionamiento y que estos cumplan con la normativa.
Temas tratados:	¿La provisión, o restricción, de estacionamientos es correcta en relación con la seguridad del tránsito?
	¿Existe suficiente capacidad de estacionamiento para los vehículos de modo que no ocurran los problemas de seguridad por estacionamiento en doble fila?
	¿Se puede realizar maniobras de estacionamiento a lo largo de la ruta sin causar problemas de seguridad? (por ejemplo, estacionamiento en ángulo)
	¿La distancia de visibilidad en intersecciones y a lo largo de la ruta se ve afectada por los vehículos estacionados?

	¿La ubicación de las áreas de descanso y estacionamiento de camiones es adecuada a lo largo de la ruta?	
	¿La distancia de visibilidad es adecuada en los puntos de entrada y salida de las áreas de descanso y estacionamiento de camiones en cualquier momento del día?	
	¿Es la frecuencia o rotación de estacionamientos compatibles con la seguridad de la ruta?	
	¿En general, la calidad del pavimento es suficiente para un tránsito seguro de los vehículos pesados?	
VARIOS	ANÁLISIS OBSERVACIÓNES	
33	Trabajos temporales	
	omara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de l tramo en el que se esté realizando trabajos en la vía.	
Procedimiento:	Se observara que se haya señalizado y canalizado respectivamente según la normativa.	
Temas tratados:	¿Existen equipos de construcción o mantención en la vía que ya no se requiere o no se estén utilizando?	
	¿Existe en la vía señalización y dispositivos de control temporal de tránsito que ya no se requieran o no se estén utilizando?	
	Problemas de Encandilamiento omara en cuenta visualmente la ubicación, claridad, colocación, falta de	
rocedimiento:	Se observara que se haya regulado el uso de luces altas en las zonas con mayor afluencia de tránsito vehicular.	
Temas tratados:	¿Existen problemas de encandilamiento que puedan ser causados por los focos de otros vehículos (por ejemplo, cuando los vehículos se enfrentan en una vía bidireccional que no está provista de cercas o pantallas anti encandilamiento?	
35	Actividades de Borde de la vía	
Para realizar el análisis en este ítem se to misma, con respecto al entorno de circul	omara en cuenta visualmente la ubicación, falta de señalización y exceso de la lación por dicho tramo.	
Procedimiento:	Los auditores observaran, si existe publicidad muy llamativa, excesiva señalización, vegetación cerca de la vía, que no estén a la distancia y con la dimensión recomendada por la normativa	
Γemas tratados:	¿Existen al borde de la vía actividades que puedan distraer a los conductores?	
	¿La vía está libre de ramas y arbustos que sobresalgan hacia la calzada?	
	¿Están ellas debidamente señalizadas de modo que no puedan construir algún riesgo?	

36		Animales						
	Para realizar el análisis en este ítem se tomara en cuenta visualmente la colocación, falta de señalización y exceso de la misma, con respecto al entorno de circulación por dicho tramo.							
Procedimento.		Los auditores observaran si se a implemento de cercas y señalización adecuada en las zonas donde exista la presencia de animales, recomendada por la normativa.						
Temas tratados:		¿La vía está libre de la presencia de animales (por ejemplo, bovinos, ovejas, cabras, etc.)?						
		Si no, ¿Se ha provisto de cercas o vallas para evitar la irrupción de animales a la calzada?						

• Valorización

Después de recolectada, procesada y analizada la información mediante las listas de chequeo se proceden a valorar las mismas, dando valor de 1 en casilleros donde se marcó con una X y 0 donde el casillero se encontraba vacío, de esta manera se contabilizó un total de ítems seguros e inseguros en la vía en estudio y obteniendo así el porcentaje de seguridad que se presenta en cada tramo.

Al terminar con la valorización por ítems se pudo conseguir un porcentaje de seguridad e inseguridad por tramo analizado.

A continuación se presenta un ejemplo de la obtención de los porcentajes el cual nos daba el estado de la vía si es seguro e inseguro.

Tabla 19: Ejemplo de valorización

	Alineamiento y sección transversal								
	Visibilidad; distancia de visibilidad	ADEC	UADO	OBSERVACIONES					
	Visibilidad, distancia de Visibilidad	SI	NO	OBSERVACIONES					
	¿La distancia de visibilidad es adecuada para la velocidad del tránsito que está usando la ruta?		X						
1	¿Es adecuada la distancia de visibilidad provista para intersecciones y cruces?		X						
	¿Es adecuada la distancia de visibilidad entre las calzadas y los accesos a propiedades privadas?	X							

		Alineamiento y sección	n trans	versal	
	V	isibilidad; distancia de visibilidad	ADEC SI	UADO NO	OBSERVACIÓNES
1	U	stancia de visibilidad es adecuada para la velocidad nsito que está usando la ruta?	0	1	INSEGURO
1	-	ecuada la distancia de visibilidad provista para cciones y cruces?	0	1	INSEGURO
	¿Es adecuada la distancia de visibilidad entre las calzadas y los accesos a propiedades privadas?			0	SEGURO
		SUMA	1	2	
		% =	33.33	66.67	Estado del tramo con respecto al ítem tratado.
					INSEGURO

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

Siguiendo el concepto de análisis de datos desarrollado por Kerlinger, una vez generada la información mediante la observación directa en campo con medios y métodos de investigación y estadística; posteriormente de la validación de los datos generados y su respectiva clasificación en oficina, a continuación del proceso de depuración de la información necesaria para desarrollar la Evaluación de seguridad vial de la carretera de primer orden Riobamba - Chunchi, se obtuvieron resultados significativos, que para una mejor comprensión han sido representados y dispuestos a continuación empleando tablas de datos:

4.1 Listas de Chequeo

Se ejecutó listas de chequeo por tramos mediante las cuales se obtuvo datos para establecer el estado actual de la vía.

ANEXO 1

Los elementos con mayor incidencia analizados en la auditoría de seguridad vial para la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi se encuentran descritos a continuación:

4.1.1 Señalización vertical:

Se identifican aquellas señales que se encuentran en mal estado o son incorrectas. Además se analiza la señalización relativa a los adelantamientos verificando las distancias existentes y su idoneidad en la carretera de acuerdo al trazado y visibilidades.

Tabla 20: Señalización Vertical

	SEÑALIZACIÓN VERTICAL									
ABSCISA	PUNTO CRITICO	OBSERVACIÓN								
0+800 a 1+300	LICÁN	Señalización Vertical en mal estado								
5+300 a 6+100	CALPI	Existe señalización vertical								
13+100 a 14+100	CAJABAMBA	La ubicación de las señales está al borde de la vía.								
16+200 a 18+300	COLTA	Existe señalización vertical								
45+800 a 46+400	GUAMOTE	No existe señalización vertical								
86+000 a 92+200	ALAUSÍ	No existe señalización vertical								
106+100 a 107+200	LA MOYA	No existe señalización vertical								

4.1.2 Señalización horizontal:

Se presentan aquellas carencias detectadas en las marcas viales identificando el tipo de anomalía y su localización en la carretera, planteando el repintado y mejora de los mismos. Además, se analiza la secuencia de señalización (vertical y horizontal) en los comienzos y finales de las vías lentas de forma que verifiquen lo estipulado en la normativa vigente.

Tabla 21: Señalización Horizontal

	SEÑALIZACIÓN HO	DRIZONTAL
ABSCISA	PUNTO CRITICO	OBSERVACIÓN
0+800 a 1+300	LICÁN	Mal ubicada la señalización horizontal
5+300 a 6+100	CALPI	Existe señalización horizontal
13+100 a 14+100	CAJABAMBA	Existe señalización horizontal
16+200 a 18+300	COLTA	Existe señalización horizontal
45+800 a 46+400	GUAMOTE	No existe señalización horizontal
86+000 a 92+200	ALAUSÍ	No existe señalización horizontal
106+100 a 107+200	LA MOYA	No existe señalización horizontal

4.1.3 Dispositivos de contención:

Se estudian y analizan los terminales de las barreras de forma que se encuentren perfectamente abatidos al suelo, así como la continuidad de las barreras, se presta también especial atención a la tipología de los postes de las barreras metálicas analizando la gravedad en caso de accidente de vehículos de dos ruedas y planteando las protecciones necesarias a instalar.

Se identifican las carencias existentes en la vía a nivel de sistemas de contención proponiendo las modificaciones y en algunos casos la nueva instalación de barrera con el fin de dotar a la vía de una mayor seguridad y eliminar o reducir la gravedad en caso de producirse accidentes.

Tabla 22: Dispositivos de contención

	BARRERAS DE CONTENCIÓN								
ABSCISA	TRAMOS	OBSERVACIÓN							
15+100	CAJABAMBA								
40+900									
41+200									
41+600	COLTA								
41+800	COLIT								
41+900		Inicio y terminación de la barrera insegura							
42+500									
62+000									
63+000	GUAMOTE								
74+300	GOTHWOTE								
74+800									
80+400									
81+000	PALMIRA	Barrera en mal estado							
84+600									
85+700	GUAMOTE								
89+700		Barrera de contención inutilizable							
92+600	ALAUSI	Zarreta de conteneron manizade							
92+900									
93+300									
93+900	ALAUSI	Barreras de contención en mal estado							
94+900	11111001	Barreras de conteneron en mai estado							
95+100									

,	1	
95+300		
95+600		
95+800	ALAUSI	
101+700		
103+600		
104+100	GUASUNTOS	
104+400	GUNDUNTOS	
105+200		
105+900		
106+100		
106+600		
107+300		
107+800		
107+900		
108+100		Longitud de la barrera insuficiente y barreras en mal
108+200		estado
108+300		
108+400	LA MOYA	
109+000		
110+800		
111+400		
115+300		
117+500		
118+400		
118+500		
118+600		
118+700		

4.1.4 Accesos e intersecciones:

Análisis de cada uno de los accesos e intersecciones existentes a la carretera, condiciones viarias de las diferentes maniobras, proponiendo las mejoras necesarias que permitan unos niveles aceptables de seguridad, prestando especial atención a las visibilidades y condiciones de cada uno de los movimientos y maniobras o giros permitidos y la existencia de buena iluminación en la zona de influencia.

Tabla 23: Accesos e Intersecciones

		ACCESOS E INTERSECCIONES								
			Do	Dc recomendado (m.)						
		Dc	2 carriles		4 carriles					
Abs	TRAMO	medida	30	80	30	80 km/h	Si	No		
		(m.)	km/h	km/h	km/h			110		
			93	249	41	109				
1+300		3,50	X				X			
5+300		3,50	X				X			
5+500	CALPI	3,50	X				X			
7+900	. Crizzi	3,50	X				X			
10+500		3,00	X				X			
11+000		3,00	X				X			
11+400	CAJABAMBA	3,50			X		X			
13+800	CI IJI IDI IIVIDI I	3,50	X				X			
16+300		5,00	X				X			
18+800		3,50	X				X			
27+000		3,00	X				X			
29+00		3,00	X				X			
30+900	COLTA	3,00	X				X			
34+100		3,00	X				X			
37+900		3,50	X				X			
39+900		3,00	X				X			
40+700		3,00	X				X			
42+900	COLTA	3,50	X				X			
44+700		3,50	X				X			
47+100		3,00	X				X			
50+000		3,00	X				X			
50+300	GUAMOTE	3,00	X				X			
53+600		3,00	X				X			
55+100		3,00	X				X			
61+500	PALMIRA	3,50	X				X			
67+600	OZOGOCHE	3,00	X				X			
74+400	TINAN	3,00					X			
75+500	TIXAN	3,00	X				X			
86+000		2,50	X				X			
87+600	AT ATIOT	3,00	X				X			
88+500	ALAUSI	3,00	X				X			
96+400		3,00	X				X			

4.1.5 Travesías:

En zona urbana se presta atención a los accidentes por atropello ocurridos, a la correcta canalización y separación de flujos de vehículos y de peatones, así como a la disposición de sistemas reductores de velocidad.

Tabla 24: Travesías

	TRAVESÍAS									
ABSCISA	PUNTO CRITICO	OBSERVACIÓN								
0+800 a 1+300	LICÁN	No existe reductor de velocidad.								
5+300 a 6+100	CALPI	No existe reductor de velocidad.								
13+100 a 14+100	CAJABAMBA	No existe reductor de velocidad.								
16+200 a 18+300	COLTA	No existe reductor de velocidad								
45+800 a 46+400	GUAMOTE	Existe semáforos y no reductores de velocidad								
86+000 a 92+200	ALAUSÍ	No existe reductor de velocidad								
102+100 a 107+200	LA MOYA	No existe reductor de velocidad, para seguridad peatonal								

4.1.6 Iluminación

Análisis de los niveles lumínicos existentes, de forma que exista homogeneidad y uniformidad en las transiciones, y que no suponga un problema de visibilidad al usuario durante la conducción.

Tabla 25: Iluminación

	ILUMINACIÓN							
ABSCISA	OBSERVACIÓN							
0+000	Ubicación de los postes cerca de la vía							
120+00	•							

Elaborado por: Germania Castillo – Carlos Donoso V.

4.1.7 Peralte o Sobre-elevación:

En zona donde existan curvas horizontales se presta atención a los accidentes ocurridos, a la correcta canalización y separación de flujo vehicular, así como a la disposición de sistemas reductores de velocidad.

Tabla 26: Sobre-elevación o Peralte

	SOBRE – ELEVACIÓN O PERALTE											
				Sobre- elevación	Rango de sobre- elevación		Adecuado					
Abs	Tramo	Dv	Dh	calculada	Rural	Urbano						
				%	hasta 10 %	hasta 6 %	Si	No				
0+800	LICAN	0,08	2	4		X	X					
1+200	LICAN	0,13	2	6.5		X		X				
2+500		0,08	2	4		X	X					
6+800		0,08	2	4	X		X					
7+200	CALPI	0,09	2	4.5	X		X					
7+400		0,09	2	4.5	X		X					
11+40)	0,09	2	4.5	X		X					
13+10) CAJABAMBA	0,08	2	4		X	X					
40+600)	0,08	2	4	X		X					
42+20	GUAMOTE	0,08	2	4	X		X					
42+500)	0,11	2	5.5	X		X					
62+20	PALMIRA	0,08	2	4	X		X					

62+900		0,08	2	4	X		X	
68+600	OZOGOCHE	0,08	2	4	X		X	
70+500	TIXAN	0,08	2	4	X		X	
73+600		0,09	2	4.5		X	X	
74+200		0,10	2	5		X	X	
77+000		0,08	2	4	X		X	
78+500		0,08	2	4	X		X	
78+700		0,08	2	4	X		X	
79+000		0,08	2	4	X		X	
80+700	TIXAN	0,10	2	5		X	X	
81+300		0,08	2	4		X	X	
81+900		0,09	2	4.5		X	X	
82+300		0,08	2	4		X	X	
82+500		0,10	2	5	X		X	
83+000		0,09	2	4.5	X		X	
83+300		0,09	2	4.5	X		X	
84+100		0,08	2	4	X		X	
84+300		0,08	2	4	X		X	
84+600		0,08	2	4	X		X	
84+800		0,10	2	5	X		X	
85+600		0,09	2	4.5	X		X	
86+700		0,08	2	4		X	X	
87+200		0,10	2	5		X	X	
87+400		0,09	2	4.5		X	X	
88+200		0,08	2	4		X	X	
89+900		0,08	2	4		X	X	
91+100	AI AIISI	0,08	2	4	X		X	
92+600	ALAUSI	0,08	2	4	X		X	
93+400		0,08	2	4	X		X	
93+800		0,10	2	5	X		X	
94+400		0,08	2	4	X		X	
95+700		0,08	2	4	X		X	
96+400		0,08	2	4	X		X	
97+600		0,09	2	4.5		X	X	
98+600		0,09	2	4.5		X	X	
99+400	GUASUNTOS	0,08	2	4	X		X	
99+600		0,08	2	4	X		X	
100+20 0	GUASUNTOS	0,11	2	5.5	X		X	
102+00	TIXAN ALAUSI GUASUNTOS	0,10	2	5		X	X	
0 103+00		0,08	2	4		X	X	

0								
103+60 0		0,08	2	4		X	X	
103+90 0		0,08	2	4	X		X	
104+60		0,08	2	4	X		X	
106+60		0,08	2	4	X		X	
106+90 0		0,08	2	4	X		X	
108+80		0,09	2	4.5	X		X	
109+40 0		0,10	2	5	X		X	
110+70 0		0,09	2	4.5	X		X	
111+10 0		0,10	2	5	X		X	
111+30 0		0,08	2	4	X		X	
113+60 0		0,08	2	4	X		X	
115+50 0		0,09	2	4.5	X		X	
116+20 0	LA MOYA	0,09	2	4.5	X		X	
116+70 0		0,08	2	4	X		X	
116+90 0		0,09	2	4.5	X		X	
117+90 0		0,09	2	4.5	X		X	
118+30 0		0,08	2	4	X		X	
118+90 0		0,08	2	4	X		X	
119+70 0		0,08	2	4		X	X	
119+80 0		0,09	2	4.5		X	X	

4.2 Lista de Chequeo General de la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi

Con la información anterior se obtuvo una lista de chequeo general de toda la vía en estudio dando a conocer que es una vía segura con un 54.05 %, indicando que la misma se encuentra en mantenimiento.

Lista de Chequeo Resultados

	LISTA DE CHEQUEO ASV A LA							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICACIÓN					(inicial)	758650	UTM
	Kilómetros (Km.)		gooppevipig		NORTE	(inicial)	9818261	UTM
	Desde Hasta		COORDENA	DAS	ESTE	(final)	762964	UTM
	0+000	120+000			NORTE (final)		9855400	UTM
	ITI	EMS			COME	NTARIO	S	
	Alineamiento y s	ección transversal	SEGURO	INSI	EGURO		ANÁLISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	5		19		INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		11		13		INSEGURO	
3	Límite de velocidad/v	velocidad dividida por zonas	8		16		SEGURO	
4	4 Adelantamientos				14		SEGURO	
5	5 Legibilidad para conductores				4		SEGURO	
6	Anchos		10		14 SEG		SEGURO	
7	Bermas o espaldones		0		24 INSEGURO			
8	Pendiente Transversa	1	16		8		SEGURO	
9	Drenaje		16		8		SEGURO	
	Pistas A	uxiliares	SEGURO	INSI	EGURO		ANÁLISIS	
10	Canalizaciones		5		19		INSEGURO	
11 Bermas		4		20	20 INSEGURO			
12 Señalización vertical y demarcación			9		15		INSEGURO	
	Intersecciones		SEGURO	INSI	EGURO		ANÁLISIS	
13	Localización		2		22		INSEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	7		17		INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0		24		INSEGURO	

16	Diseño	11	13	INSEGU	RO
17	Tipo de material	13	11	INSEGU	RO
	Señalización Vertical e Iluminación	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
18	Iluminación	18	6	SEGUR	LO
19	Aspectos generales de la señales verticales	19	5	SEGUR	.O
20	Legibilidad de las señales verticales	21	3	SEGUR	0.0
21	Soporte de la señalización vertical	18	6	SEGUR	.O
	Demarcación y Delineación	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	21	3	SEGUR	O
23	Delineadores y retro reflectantes	21	3	SEGUR	kO
24	Advertencia y delineación de curvas	13	11	INSEGU	RO
	Barreras de contención	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
25	Barreras de contención	14	10	SEGUR	.O
26	Terminaciones	11	13	INSEGU	RO
	Peatones y ciclistas	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
27	Alcances generales (peatones y ciclistas)	11	13	INSEGU	RO
28	Transporte Público	10	14	INSEGU	RO
	Puentes y alcantarillas	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
29	Características de diseño	18	6	SEGUR	.O
30	Barreras de contención y delineación	19	5	SEGUR	.O
	Pavimentos	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
31	Defectos en el pavimento	21	3	SEGUR	O.
32	Estancamiento	9	15	INSEGU	RO
	Varios	SEGURO	INSEGURO	ANÁLIS	SIS
33	Trabajos temporales	19	5	SEGUR	lO O
34 Problemas de Encandilamiento		20	4	SEGURO	
34	Actividades de Borde de la vía	18	6	SEGURO	
36	Animales	19	5	SEGUR	.O
	Suma= %=	467 54.05	397 45.95	Estado general de la carretera	SEGURO

% Porcentaje

Según la tabla de calificación de acuerdo al porcentaje de inseguridad tenemos que nuestra vía es REGULAR.

FUENTE: Auditoría de seguridad vial en la carretera de primer orden Riobamba – Pallatanga. (ANEXO 3).

Lista de Chequeo

• TRAMOS SEGUROS

	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI								
	UBICACIÓN			ESTE (inicial)	758650 UT	M			
	Kilóme	tros (Km.)	COORDENADAS	NORTE (inicial)	9818261 UT	M			
Γ	Desde	Hasta	COORDENADAS	ESTE (final)	762964 UT	M			
0	000+000	120+000		NORTE (final)	9855400 UT	M			
	IT	EMS		COMENTARIOS					
A	lineamiento y	sección transversal	SEGURO	ANÁLISIS					
1	Visibilidad;	distancia de visibilidad	5						
2	Diseño de v	elocidad	11						
3	Límite de ve por zonas	elocidad/velocidad dividida	8						
4	Adelantamie	entos	10						
5	Legibilidad	para conductores	20	SEGURO					
6	Anchos		10						
7	Bermas o es	paldones	0						
8	Pendiente T	ransversal	16	SEGURO					
9	9 Drenaje		16	SEGURO					
	Pistas Auxiliares		SEGURO	ANÁLISIS					
10	Canalizacion	nes	5						
11	Bermas		4						
12	Señalización	n vertical y demarcación	9						

Intersecciones		SEGURO	ANÁLISIS
13	Localización	2	
14	Visibilidad; distancia de visibilidad	7	
15	Regulación y delineación	0	
16	Diseño	11	
17	Tipo de material	13	SEGURO
Seî	ŭalización Vertical e Iluminación	SEGURO	ANÁLISIS
18	Iluminación	18	SEGURO
19	Aspectos generales de la señales verticales	19	SEGURO
20	Legibilidad de las señales verticales	21	SEGURO
21	Soporte de la señalización vertical	18	SEGURO
	Demarcación y Delineación	SEGURO	ANÁLISIS
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	21	SEGURO
23	Delineadores y retro reflectantes	21	SEGURO
24	Advertencia y delineación de curvas	13	SEGURO
	Barreras de contención	SEGURO	ANÁLISIS
25	Barreras de contención	14	SEGURO
26	Terminaciones	11	
	Peatones y ciclistas	SEGURO	ANÁLISIS
27	Alcances generales (peatones y ciclistas)	11	
28	Transporte Público	10	
	Puentes y alcantarillas	SEGURO	ANÁLISIS
29	Características de diseño	18	SEGURO
30	Barreras de contención y delineación	19	SEGURO
Pavimentos		SEGURO	ANÁLISIS
31	Defectos en el pavimento	21	SEGURO
32	Estancamiento	9	
	Varios	SEGURO	ANÁLISIS
33	Trabajos temporales	19	SEGURO

34	Proble	emas de Encandilamiento		20	SEGURO	
34	Activ	idades de Borde de la vía		18	SEGURO	
36	Anim	ales		19	SEGURO	
Suma=		467	Estado conocel de la cometano	SEGURO		
		9	=	54.05	Estado general de la carretera	SEGURU

• TRAMOS INSEGUROS

	LISTA DE CHEQUEO ASV A LA							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICACIÓN		ESTE (inicial)	UTM				
Kilómetros (Km.)		COORDENADAS	NORTE (inicial)	UTM				
Desc	de Hasta		ESTE (final)	UTM				
0+00	00 120+000		NORTE (final)	UTM				
	ITEMS	COMENTAR	IOS					
	Alineamiento y sección transversal	INSEGURO	ANÁLIS	SIS				
1	Visibilidad; distancia de visibilidad	19	INSEGU	RO				
2	Diseño de velocidad	13	INSEGU	RO				
3	Límite de velocidad/velocidad dividida por zonas	16	INSEGU	RO				
4	Adelantamientos	14	INSEGU	RO				
5	Legibilidad para conductores	4						
6	Anchos	14	INSEGU	RO				
7	Bermas o espaldones	24	INSEGU	RO				
8	Pendiente Transversal	8						
9	Drenaje	8						
	Pistas Auxiliares	SEGURO	ANÁLIS	SIS				
10	Canalizaciones	19	INSEGU	RO				
11	Bermas	20	INSEGU	RO				
12	Señalización vertical y demarcación	15	INSEGU	RO				
	Intersecciones	SEGURO	ANÁLIS	SIS				
13	Localización	22	INSEGU	RO				
14	Visibilidad; distancia de visibilidad	17	INSEGU	RO				
15	Regulación y delineación	24	INSEGU	RO				
16	Diseño	13	INSEGU	RO				

17	Tipo de material	11	
	Señalización Vertical e Iluminación	SEGURO	ANÁLISIS
18	Iluminación	6	
19	Aspectos generales de la señales verticales	5	
20	Legibilidad de las señales verticales	3	
21	Soporte de la señalización vertical	6	
	Demarcación y Delineación	SEGURO	ANÁLISIS
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	3	
23	Delineadores y retro reflectantes	3	
24	Advertencia y delineación de curvas	11	
	Barreras de contención	SEGURO	ANÁLISIS
25	Barreras de contención	10	
26	Terminaciones	13	
	Peatones y ciclistas	SEGURO	ANÁLISIS
27	Alcances generales (peatones y ciclistas)	13	
28	Transporte Público	14	
	Puentes y alcantarillas	SEGURO	ANÁLISIS
29	Características de diseño	6	
30	Barreras de contención y delineación	5	
	Pavimentos	SEGURO	ANÁLISIS
31	Defectos en el pavimento	3	
32	Estancamiento	15	INSEGURO
	Varios	SEGURO	ANÁLISIS
33	Trabajos temporales	5	
34	Problemas de Encandilamiento	4	
34	Actividades de Borde de la vía	6	
36	Animales	5	
	Suma=	397	INSEGURO
	%=	45.95	INSECURO

Tabla 27: Resumen de Resultados de los sectores más conflictivos

PUNTOS CONFLICTIVOS	PORCENTAJE %
TOWIOS CONTEICTIVOS	Inseguro
Licán	69.40
Calpi	61.10
Cajabamba	55.50
Colta	55.60
Guamote	72.20
Alausí	62.50
La Moya	55.60

CAPÍTULO V

5. DISCUSIÓN

Para este espacio de análisis, es necesario interpretar los datos obtenidos en los resultados, puesto que, una vez establecida la línea base de información, se puede responder a los requerimientos planteados. En ese sentido, se presenta la discusión de los resultados, que apoyen con el mejoramiento integral de la vialidad y seguridad de la carretera.

Siendo coherentes con lo anteriormente descrito, se puede mencionar que la carretera en estudio se encuentra ubicada desde la ciudad de Riobamba en la provincia de Chimborazo hasta el cantón Chunchi ubicado en la misma provincia, la cual tiene una longitud 120 Km.

La carretera está constituida por una carpeta de asfalto flexible con un estado bueno para la circulación de los usuarios, con un diseño geométrico inadecuado en ciertos tramos en los cuales no se ha dejado el espacio necesario para emergencia conocidos como bermas o espaldones, es decir, que apenas existe la parte del camino donde pueden los vehículos circular; dejando al borde de las cunetas sin el espacio necesario para maniobras y soportes laterales del pavimento, al igual se verificó un sobre asfaltado lo cual ha ocasionado que las cunetas sean un peligro visible por su altitud en el caso de encunetamiento de un vehículo por malas maniobras; así mismo se aprecia una falta o mala colocación de señalización vertical, barreras de seguridad, reductores de velocidad, indicadores de intersecciones de vías secundarias, entre otras; también afectadas por la presencia de vegetación la cual impide la visibilidad.

Conociendo adicionalmente que existen amenazas en la vía por parte de los conductores imprudentes, distraídos o con sustancias sicotrópicas los cuales no respetan las señalizaciones horizontales, verticales y límites de velocidad colocados para una circulación fluida y con seguridad en la vía, se ha ocasionado accidentes con pérdidas materiales y humanas, como por ejemplo accidentes frontales por realizar adelantamientos inadecuados en zonas con restricciones, volcamientos por exceso de velocidad, atropellamientos por no respetar los límites de velocidad, falta de visibilidad debido a la neblina espesa y derrumbes en la zona, entre otras causas.

Esto se deriva en la elaboración de un diagnóstico de seguridad vial en contraste con los accidentes registrados, exponiendo las carencias existentes en la carretera en su entorno, proponiendo y valorando las actuaciones de seguridad vial necesarias para solucionar dicha problemática.

Lo expuesto en líneas anteriores, se articula con el resultado siguiente: Licán 69.40 %, Calpi 61.10 %, Cajabamba 55.50 %, Colta 55.60 %, Guamote 72.20 %, Alausí 62.50 %, La Moya 55.60 %; porcentajes que identifican los tramos que no cuentan con una correcta seguridad vial, lo que a primera vista hace pensar en la necesaria y prioritaria intervención de implementar mejoras en la seguridad vial para la carretera en estudio; dicha ausencia acarrea como resultado el aumento en tiempos de reacción del conductor en emergencias, la dificultad en la movilidad entre poblados, entre otros.

Por otra parte, con la auditoria de la seguridad vial nos permite conocer que la vía cuenta con puentes; pero en este sentido, la investigación no cubre una valoración estructural de los mismos, por tanto será necesario en lo posterior, desarrollar un estudio detallado de cada uno de los puentes existentes, puesto que desde su construcción, no han sido evaluados.

CAPÍTULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Una vez terminado y desarrollo el proyecto de investigación denominado "Evaluación de la Seguridad Vial de la carretera de primer orden Riobamba - Chunchi", se puede concluir:

- Se determinó que en la carretera de primer orden Riobamba Chunchi existen presencia de inseguridad vial, por la falta de diseño geométrico, señalética, velocidades excesivas, además existe un riesgo general en el diseño y señalización a lo que se refiere en intersecciones con vías secundarias a poblados cercanos.
- Basados en el análisis de las listas de chequeo realizados en la vía y al alto nivel de accidentes que se registran por parte de los partes policiales de transito se determina la presencia de mayor inseguridad vial en los siguientes puntos: Licán 69.40 %, Calpi 61.10 %, Cajabamba 55.50 %, Colta 55.60 %, Guamote 72.20 %, Alausí 62.50 %, La Moya 55.60 %;
- Se pudo observar que la vía en estudio no cumple con las normas de diseño y señalización enfocadas a la seguridad de la misma, en poblaciones como Cajabamba donde existen gran número de peatones no se brinda seguridad, se requiere la implementación de un paso peatonal.
- Se constató la falta de señalización en la vía a partir de la abscisa 112+000 –
 114+600 en el cual se debe tener especial cuidado ya que existe presencia de
 neblina contante, además es evidente la escasez de chevrones, lo cual es de
 suma importancia para el correcto funcionamiento de la vía.
- Es necesaria la implementación de muros de contención para evitar el deslizamiento de tierras en la abscisa 63+000 65+500.

6.2 RECOMENDACIONES

- Una vez desarrollada la presente investigación se recomienda acoger la propuesta planteada para que la circulación por la carretera de primer orden Riobamba - Chunchi sea en lo posible más segura teniendo un control de tránsito para los conductores infractores de las normas de seguridad.
- Se recomienda realizar una auditoría de seguridad vial previo a la construcción de una vía para garantizar que los recursos sean optimizados y den confort, comodidad a los usuarios de las vías, reduciendo el índice de accidentes en la Ecuador por vías con mal diseño geométrico o por falta de señalización.
- Se recomienda la implementación de mayor iluminación y señalización a lo largo de la vía, ya que muchos de los accidentes producidos son por la mala señalización ya que es escaza o está mal ubicada.
- Se recomienda colocar rejillas en las cunetas de la vía ya que debido al reasfaltamiento de la vía estas son demasiado grandes.
- Se recomienda relaizar aterrazamientos en los taludes encontrados en las abscisas 74+300 74+500, 74+800 75+300, 90+300 90+600

CAPÍTULO VII

7. PROPUESTA

7.1 TITULO DE LA PROPUESTA

Plan de mejoramiento de la Seguridad Vial en la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi

7.2 ALCANCE

La propuesta está basada en el mejoramiento de la Seguridad Vial de la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi, comprende el análisis de datos tomados en el campo para identificar los sectores de alto riesgo de inseguridad, así poder planificar la intervención a realizar en lo que respecta a vialidad evitando los peligros latentes.

La misma nos permite accionar una concientización al implementar señalética y evitar obstáculos cercanos para una mejor conducción por parte de los usuarios que circulan por dicha vía, al igual de dar un mejor diseño en las intersecciones, por lo tanto, su estructura responde a las necesidades presentadas para una correcta vialidad.

7.3 IMPORTANCIA

La idea general con respecto a vialidad es que "Un buen sistema vial incide directamente en el bienestar de la comunidad, además, reduce los impactos ambientales negativos actuales" Es decir que para cualquier cultura, las vías tienen mucha importancia. Son fundamentales para el desarrollo, agilizan el comercio de productos y promueven la educación y la cultura, apoyan a los servicios de salud, etc.

Conociendo entonces la importancia y relevancia que tienen las vías, es por demás necesario contar con una buena vialidad en nuestra provincia, para esto es necesario empezar con el mejoramiento de Seguridad Vial en la carretera Riobamba – Chunchi, a fin de contar con un trayecto segura de la realidad vial actual, amparados siempre en las normas de señalización y diseño respecto a la seguridad.

¹⁶ CICCARELLI Spartaco, Vialidad y Transporte 2009. Pág. 3

7.4 JUSTIFICACIÓN

Las auditorías de seguridad vial constituyen, hoy en día, una herramienta para diagnosticar la problemática que presentan las carreteras en relación a su seguridad, detectando posibles inconsistencias y/o carencias existentes en el diseño de todos los elementos que conforman la vía.

Realizado el diagnóstico el paso siguiente es la propuesta de actuaciones encaminadas a la reducción del número de accidentes por causas imputables de alguna manera a la vía y a la minimización de los efectos producidos por los accidentes.

El registro de numerosos accidentes de circulación con incluso víctimas mortales, su reiteración y gravedad, así como la repercusión social preocupa a los usuarios los cuales transitan diariamente por dicha vía y a los moradores de la misma

Se puede determinar que es de carácter urgente y de imperiosa necesidad iniciar el proceso para el mejoramiento de Seguridad Vial en la carretera de primer orden Riobamba - Chunchi, dado que se obtuvo como resultados que existen peligros latentes en ciertos sectores de la vía, proponiendo actuaciones y medidas encaminadas a la eliminación o en su defecto reducción de los accidentes, minimizando en consecuencia los costos derivados de pérdidas humanas o daños materiales.

Tabla 28: Accidentes en la vía Riobamba - Chunchi

AÑOS	2012	2013	2014 (ENE- FEBR)	TOTAL
HERIDOS	285	244	40	568
MUERTOS	34	40	5	79

Fuente: Agencia de Tránsito de Chimborazo

7.5 OBJETIVOS

7.5.1 General

Realizar un plan de mejoramiento de Seguridad Vial en la carretera de primer orden Riobamba – Chunchi.

7.5.2 Específicos

- Plantear el mejoramiento en las falencias halladas en la carretera de primer orden Riobamba Chunchi.
- Realizar un diseño apropiado a la seguridad vial en intersecciones y cambio de trazado.
- Sugerir la implementación de reductores, señalética y controladores de velocidad en los tramos con incidencia de inseguridad vial.

7.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA

El propósito de esta investigación es proveer a organismos y profesionales de una orientación para llevar a cabo una Auditoría de Seguridad Vial (ASV). Esta metodología está basada en experiencias desarrolladas y documentadas a nivel internacional por los países que llevan más tiempo trabajando en este tema tales como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá entre otros. La idea es adaptar estas experiencias a la realidad ecuatoriana, sin pretender entregar una receta única, sino más bien dar los primeros lineamientos de esta técnica que está ganando cada vez más espacios en el mundo, en la aspiración de disminuir los accidentes de tránsito y sus consecuencias.

En el Ecuador, si bien el tema propuesto no es desconocido, constituye una nueva alternativa para la planificación, ya que en la actualidad existen organismos y organizaciones que realizan inventarios viales con respecto a la seguridad de una vía, pero que apuntan hacia realizar el "diseño, control y/o evaluación de proyectos de inversión en recurso físico y tecnológico, en obras civiles y redes de servicios públicos"¹⁷, o bien el realizar estudios específicos para proyectos preestablecidos o considerados como de mayor inseguridad vial.

La alternativa que se propone como Evaluación de Seguridad Vial de la carretera de primer orden Riobamba - Chunchi, ofrecerá una descripción práctica y sugiere elementos a considerar en las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) emprendidas en cualquiera de las etapas de un proyecto (factibilidad, diseño, construcción, explotación y mantención), revisando exhaustivamente un tramo o una sección mayor de una red vial, poniendo énfasis no sólo en los sectores donde existe información de accidentes, sino también donde estos son inminentes. Cuando la vía está en operación, la observación del comportamiento de todos los usuarios en la vía es fundamental para verificar si las condiciones de seguridad son apropiadas o deben ser mejoradas.

Es importante señalar que los procedimientos de la ASV continuarán desarrollándose para hacer cada vez más efectiva su aplicación, por lo que debe entenderse a éste, como un proceso dinámico que requiere ser conocido y

¹⁷http://www.geoplades.com.ec/institucion.html

profundizado por profesionales del área para poder ganar un espacio en el Ecuador y demostrar su validez como método donde se pueda evitar y reducir accidentes de tránsito.

Éste Proyecto de Investigación permite no solamente planificar sino mejorar la seguridad vial en los diferentes temas: Salud, Educación, Comunitarios, Potencialidades Turísticas, entre otros.

7.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

7.7.1 MATRIZ DE HALLAZGOS Y PREOCUPACIONES

Tabla 29: Hallazgos y Preocupaciones

Tabla 29: Hallazgos y Preocupaciones MATRIZ DE HALLAZGOS Y PREOCUPACIONES					
Abs HALLAZGOS		RECOMENDACIÓN	SOLUCIÓN		
0+000 A 120+000	Ancho de berma reducida.	Se recomienda tener bermas con un ancho suficiente para que un vehículo pueda estacionarse en caso de un accidente o si este presenta una avería sin que interrumpa el paso vehicular por la vía.	Construir a lo largo de la vía una berma con un ancho de mínimo de 2m.		
101+700 103+600 104+100 104+400 105+200 105+900 106+100 107+300 107+800 108+100 108+200 108+300 108+400 109+000 110+800 111+400 115+300 117+500 118+400 118+500 118+600 118+700	Longitud insuficiente de la barrera metálica de seguridad.	La longitud de barrera debe ser instalada para proteger a los vehículos en las zonas, donde se requieran, hasta terminar el tramo, no se deberá dejar la barrera en partes, esta debe ser continua, la terminación de la misma debe ser segura para q los vehículos no pueda ser atravesados por la misma.	Alargar la barrera de contención hasta que termine la zona de peligro y con las correctas terminaciones en forma de cola de pez embebidas al piso		
42+500 73+600 74+200 80+700 81+900 82+500 83+000 83+300 84+800 85+600 87+200	Distancia de visibilidad insuficiente en curva horizontal y vertical.	Las curvas deben tener la visibilidad necesaria, de tal manera el conductor no pierda la continuidad de la vía.	Mejorar visibilidad aumentando señalización, iluminación y retirando obstáculos que obstruyan la volubilidad		

93+800 97+600 98+600 100+200 109+400 110+700 111+100 115+500 116+900 117+900 119+800			
0+000 A 120+000	Puntos duros con más de 10 cm de diámetro.	Los puntos duros a lo largo de la vía de ser ubicados de tal manera q dichos puntos estén apartados considerablemente del borde de la vía para q los vehículos que transitan por la mismo no corran el riesgo de impactarlos al ocurrir un descarrilamiento del mismo.	Coordinar trabajos con las empresas correspondientes para reubicación de postes, rótulos, propagandas que se encuentre cerca de la vía.
19+500 20+700 33+200 56+900	Señalización vertical obstaculizada por la vegetación e incorrecta instalación de las mismas.	La señalización vertical instalada a lo largo de la vía deberá tener la altura, color, tamaño adecuado, esta debe ser visible y libre de cualquier obstáculo, además deberá ser de un material resistente al medio ambiente pero frágil al momento de un intacto.	Poda de árboles y vegetación aledaña, verificar la zona desprendible en los parantes de las señales, esta debe estar en la parte inferior de la misma.
7+900 15+700 16+100 41+800 65+200	Pendiente de cunetas muy pronunciadas.	Las cunetas deben tener el ancho y alto necesario para satisfacer el diseño hidráulico, si estas presentan una altura o ancho mayor a 1m. Esta deben ser cubiertas, para q los vehículos que transitan por la vía no corran el riesgo de accidentarse al caer o pasar por la cuneta.	Colocar de rejillas en las zonas necesarias, estas deben tener el tamaño y capacidad necesaria para que fluyan las aguas residuales de la vía por las ranuras de las mismas y puedan soportar el peso de un vehículo de ser necesario.
13+900 14+900 16+300 16+600 17+450 17+700	Alcantarillado expuesto sin protección.	Las obras de drenaje que se encuentran largo de la vía, como el alcantarillado, cunetas, zonas de desagüe, etc. Deben estar ubicadas correctamente y cubiertas si así lo necesitaran, de forma que las mismas no presenten un peligro eminente a	Colocación de tapas, rejillas para que no sean obstáculos

18+100		lo largo de la vía.	
18+300			
18+700			
19+500			
19+800			
21+000			
31+600			
41+800			
62+100			
62+500			
64+200			
71+000			
81+550			
83+000			
97+100			
108+200			
0+000 A 120+000	No existe zona despejada.	Ordenanzas municipales	Debe existir espacios estratégicos donde los vehículos que lo necesiten puedan estacionarse sin obstaculizar la fluidez del tráfico
0+500 A 120+000	Señales verticales mal ubicación, en exceso, no apropiadas, deteriorada.	La señalización vertical deberá ser ubicada a 1.5 m. del borde de la carretera, también se debe tomar encuentra que las señales informativas, preventivas, regulatorias que se instalen a lo largo de la vía deben ser las necesarias para guiar al conductor sin que las mismas confundan el tránsito por la misma.	Se deberá retirar el exceso de señalización en las zonas que lo presenten, se deberá corregir la ubicación y las señales que no correspondan a lo largo de la vía de modo q éstas no confundan o sean un peligro al transitar por la misma.
60+500 35+200 72+400	Curva horizontal con viviendas aledañas.	Ordenanzas municipales	Se considera el derecho de vía tanto en zona urbana como rural el cual indica las distancias del eje de vía a cada lado el mismo permitirá que se reduzca el peligro.
20+800 25+500 34+100 49+300	Cruce de Línea férrea	La transición de la vía frente a la presencia de líneas férreas debe ser un cambio suave de nivel.	Los usuarios de la vía sienten la incomodidad de la línea férrea ya que se presentan cambios de nivel demasiado bruscos.

Elaborado por: Germania Castillo – Carlos Donoso V.

7.7.2 IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA, REDUCTORES Y CONTROLADORES DE VELOCIDAD

Un importante aspecto que vamos abordar es el tema de la señalética y límites de velocidad en distintos puntos a lo largo de la carretera en estudio, mediante la inspección del terreno se determinó fallas en los tramos de Calpi, Cajabamba, Colta, Guamote, Alausí, La Moya sectores donde se implementará reductores y controladores de velocidad acompañados de señalización adecuada para una correcta canalización y moderación en la velocidad a la cual se debe circular en dichos tramos.

La implementación de señalización, reductores y controladores de velocidad se dará a conocer mediante una implantación del sector, donde se indicará las mejoras q se podrían aplicar para q dichos tramos adopten una canalización segura tanto como para los automotores y peatones que la utilizan a diario.

Para el cálculo de la longuitud de las barreras de contención ver ANEXO 4

A continuación se detalla los tramos en los cuales se implementará la señalización, reductores y controladores de velocidad.

7.7.2.1 Primer tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo Cantón: Riobamba Sector: Licán Abscisa:

> Inicial: 0+800 Final: 1 + 300

• Aspectos Generales:

El sector de "Calpi" consta con una población aproximada de 2120 habitantes y su clima es por lo general frío, aunque oscila entre los 15-20°C.



Foto 1: Inseguridad al tomar la vía a Licán



Foto 2: Inseguridad en las intersecciones

En base a los problemas observados la solución es la implementación de señalización vertical, es decir se colocará señalización reglamentaria para indicar la velocidad a la cual pueden circular los vehículos, se colocará reductores de velocidad con el afán de reducir el riesgo de accidentes ya que estos nos permitén disminuir la velocidad a unos 25 kph, se colocará también señalización preventiva para indicar el tipo de curvas, y los pares en las intersecciones, se debe tener en cuenta el mantenimiento adecuado de la señalización horizontal existente.

7.7.2.2 Segundo tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo Cantón: Riobamba Sector: Calpi Abscisa:

> Inicial: 5+300 Final: 6+ 100

• Aspectos Generales:

El sector de "Calpi" consta con una población aproximada de 2120 habitantes y su clima es por lo general frío, aunque oscila entre los 15-20 °C.



Foto 3: Peatones cruzando la vía



Foto 4: Peatón cruzando la vía sin seguridad



Foto 5: Estación de parada de buses en mal estado



Foto 6: Señalización horizontal presenta desgaste visible



Foto 7: Peatones subiéndose al bus fuera del paradero

Uno de los inconvenientes en la vía es la falta de educación de los habitantes por eso para este tramo la solución es la concientización de los

habitantes para la utilización del paso peatonal mediante campañas de concientización, dar mantenimiento al paso peatonal para exigir que la gente lo utilice, la colocación de señalización reglamentaria y señalización preventivas, mantenimiento de la señalización horizontal, mover la parada de buses para que sea funcional, el semáforo de la abscisa 6+100, se cambiara a la abscisa 5+420.

7.7.2.3 Tercer tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo

Cantón: Colta Sector: Cajabamba

Abscisa:

Inicial: 13+100 Final: 14+100

• Aspectos Generales:

El sector de "Cajabamba" tiene un clima frío - seco, la temperatura oscila entre 10 y 13 °C aunque en las estribaciones de la Cordillera Occidental, hacia la costa el clima varía notablemente dando temperaturas hasta de 21 °C.



Foto 8: Peatones cruzan la vía sin seguridad por ausencia de señalización



Foto 9: Vehículos mal estacionados



Foto 10: Peatones al borde de la vía

La implementación de señalización reglamentaria y señalización preventiva, es importante para que los habitantes y los conductores sean más concientes al momento de estar en la vía, se cambiará los sentidos de las vías para evitar accidentes.

7.7.2.4 Cuarto tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo

Cantón: Colta Sector: Colta Abscisa:

> Inicial: 16 + 200 Final: 18 + 300



Foto 11: Vía sin espaciamiento para bermas



Foto 12: Postes cerca del borde de la vía



Foto 13: Señalización sin buena visibilidad



Foto 14: Señales de tránsito en mal estado



Foto 15: Curva sin visibilidad

Para evitar los accidentes de transito se debe tener una correcta señalización reglamentaria y señalización preventiva, además realizar un mantenimiento periódico a la señalización horizontal, colocar delineadores de curvas horizontales para que evitar accidentes en la vía.

7.7.2.5 Quinto tramo (Riobamba – Chunchi)

• Ubicación:

Provincia: Chimborazo Cantón: Guamote Sector: Guamote

Abscisa:

Inicial: 45 + 800 Final: 46 + 400

• Aspectos Generales:

El cantón Guamote se encuentra a una distancia de 46 kilómetros de Riobamba, Se sitúa en una altitud promedio de 3.050 msnm. La temperatura media es de 12 °C, consta con una población aproximada de 25000 habitantes, el cantón se encuentra en el centro de la provincia, entre ríos y rodeada por montañas.



Foto 16: Falta de señalización horizontal



Foto17: Peatones en la vía



Foto 18: Parada de bus sin señalización



Foto 19: Intersección sin señalización



Foto 20: Ausencia de señalización, rebasamientos peligrosos



Foto 21: Deficiente señalización vertical

Realizado el recorrido de observación se puede apreciar que se realizará una parada de buses en la abscisa 45+800 para evitar accidentes, se colocará señalización reglamentaria, y señalización preventiva, la señalización horizontal se dará mantenimiento a la excistente y en caso de que no hay se la realizará.

7.7.2.6 Sexto tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo

Cantón: Alausí Sector: Alausí Abscisa:

> Inicial: 86 + 000Final: 92 + 200

• Aspectos Generales:

Alausí está a dos horas por carretera desde Riobamba, con una población de aproximadamente 48.000 habitantes con una Altitud de 2.374 msnm y una temperatura promedio de 15°C.



Foto 22: Intersección sin señalización



Foto 23: Falta de señalización horizontal y vertical



Foto 24: Intersección sin señalización

Se debe implementar señalización reglamentaria y señalización preventiva, reductores de velocidad, delineadores de curvas, la señalizaciñon horizontal se realizará con pintura reflectiva.

7.7.2.7 Séptimo tramo (Riobamba – Chunchi)

• <u>Ubicación:</u>

Provincia: Chimborazo

Cantón: Chunchi Sector: La Moya

Abscisa:

Inicial: 106 + 100 Final: 107 + 200

• Aspectos Generales:

Se encuentra a 130 km. De Riobamba, limita al sur con la provincia de Cañar. Su nombre significa "Atardecer Rojo, su altura varía entre 1600 y 4300 msnm. Y la temperatura promedio es de 16 °C.



Foto 25: Falta de señalización



Foto 26: Falta de señalización horizontal y vertical



Foto 27: Deterioro de dispositivos de contención



Foto 28: Curva sin visibilidad

Una vez casi finalizado el recorrido es necesaria la implmenación de señalización preventiva y señalización normativa para evitar excesos de velocidad y así evitar accidentes de tránsito, un mantenimiento adecuado de las señales horizontales.

NOTA: CARPETA ANEXOS PLANO N0.7

7.7.3 FALENCIAS DE TRAZADO Y DISEÑO

En este punto abarcaremos un punto clave, secciones típicas, señalización horizontal y vertical, diseño preliminar de intersecciones y varios inconvenientes que se pueden observar y encarecen el funcionamiento de la vía.

• <u>Inconvenientes en la vía:</u>



Foto 29: Curva sin señalización, rebasamiento en curva



Foto 30: Curva sin visibilidad ni señalización



Foto 31: Señalización cubierta por vegetación



Foto 33: Falta de señalización



Foto 34: Curva sin señalización



Foto 35: Falta de señalización



Foto 36: Irrespeto a las señales



Foto 37: Falta de señalización



Foto 38: Presencia de animales en la vía

7.7.4 DISEÑO DE INTERSECCIONES Y ACCESOS

Se verificó gran riesgo de producirse un accidente al momento de que un vehículo pretenda incluirse al tránsito de la vía ya que no existe el ángulo de visibilidad necesario y el mismo no se encuentre obstaculizado, además con una señalización adecuada e iluminación; se debe evitar que la intersección o acceso sea frontal y directo, éste no debe localizarse cerca de una curva.

Una vez analizado el problema con perspectiva de seguridad vial se procede al diseño geométrico según sea el caso donde debe existir el ángulo necesario de visibilidad, el espacio suficiente para el giro y canalización al tránsito con la ayuda de señalización tanto vertical como horizontal.

Lo expuesto en líneas anteriores se demostrará mediante una implantación donde se indicará el correcto bosquejo de intersecciones y accesos a la carretera.

Inconvenientes en la vía:



Foto 39: Intersección sin visibilidad



Foto 40: Intersección sin visibilidad



Foto 41: Intersección sin visibilidad



Foto 42: Intersección sin señalización



Foto 43: Intersección sin señalización

7.7.5 DISEÑO ADECUADO DE LA INTERSECCIÓN A CAJABAMBA



Foto 44: Intersección sin señalización

Con la finalidad de obtener el diseño más conveniente, se presentan los siguientes criterios generales, destacando que se debe optar por la solución más sencilla y comprensible para los usuarios.

Los movimientos más importantes deben tener preferencia sobre los secundarios. Esto obliga a limitar los movimientos secundarios con señales adecuadas, reducción de ancho de vía e introducción de curvas de Radio pequeño.

La mejor solución para una intersección vial es la más consistente entre el tamaño de la alternativa propuesta y la magnitud de los volúmenes de tránsito que circularán por cada uno de los elementos del complejo vial.

La canalización no debe ser excesivamente complicada ni obligar a los vehículos a movimientos molestos o recorridos demasiado largos.

La velocidad de los vehículos que acceden a la intersección debe limitarse en función de la visibilidad, incluso llegando a la detención total. Entre el punto en que un conductor pueda ver a otro vehículo con preferencia de paso y el punto de conflicto debe existir, como mínimo, la distancia de parada.

En general, las intersecciones exigen superficies amplias. Esta circunstancia se debe tener en cuenta al autorizar construcciones o instalaciones al margen de la carretera.

CAPÍTULO VIII

8. BIBLIOGRAFÍA

- AGUDELO, John, (2002). Diseño Geométrico de Vías, Medellín, Colombia.
- ➤ MTOP, (2002). Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, Quito, Ecuador.
- > ARCE, Keneth, (2000). Investigación y Planificación, Análisis de Datos, Colombia.
- ➤ Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile Manual de Señalización de Tránsito (capítulo 2, 3, 4).
- Ministerio de Obras Públicas del Ecuador Manual de proyecto Geométrico de carreteras
- ➤ AENOR (1999) Norma UNE EN 1317 1, Sistemas de Contención para Carreteras Parte 1: Terminología y Criterios Generales para los Métodos de Ensayo. Asociación Española de Normalización y Certificación.
- Manual para Evaluación de Equipos de Seguridad de la Asociación Americana de Carreteras Estables y Transporte Oficiales.
- ➤ Norma Ecuatoriana Vial NEVI -12 MTOP (capítulos 2A 5) Quito Ecuador 2013
- "Normas de Diseño Geométrico de Carreteras" preparado por "T.A.M.S. ASTEC" y revisadas por el Consorcio de Consultores "LOUIS BERGER INTERNACIONAL, INC. (New Jersey, USA) PROTECVIA CIA. LTDA. (Quito-Ecuador)". 2003.

CAPÍTULO IX

9. ANEXOS

ANEXO 1: LISTAS DE CHEQUEO

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	ні				
	UBICA	CIÓN		E (inicio)	0756616	UTM		
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	FNADAS	N (inicio)	9817231	UTM	
	Desde	Hasta	COOKDI	INADAS	E (Fin)	0752075	UTM	
	0+000	5+000			N (Fin)	9817870	UTM	
	ITE	MS		COMENT	ΓARIC	1		
	1:		ADECU	JADO		ANIAI ICIC		
A	lineamiento y se	cción transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO		
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO		
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO		
5	Legibilidad para cond	luctores	0	1	INSEGURO			
6	Anchos	0	1		INSEGURO			
7	7 Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO			
8	Pendiente Transversa	1	0		SEGURO			
9	Drenaje		0	1	INSEGURO			
	Pistas Aı	ıxiliares	ADECUADO		ANALISIS			
			SI	NO				
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO		
11	Bermas		0	1		INSEGURO		
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO		
	Interse	cciones	ADECU			ANALISIS		
12			SI	NO		BUCECURO		
13	Escurización		0	1		INSEGURO		
14	Visibilidad; distancia		1	0		SEGURO		
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO		
16	Diseño		1	0		INSEGURO		
17	Tipo de material		ADECU			SEGURO		
Se	nalización Vert	ical e Iluminación	SI	NO	-	ANALISIS		
18	Iluminación		0	1		INSEGURO		
19	Aspectos generales de	e la señales verticales	0	1		INSEGURO		
20	Legibilidad de las seî	íales verticales	0	1		INSEGURO		

21	Soporte de la señalización vertical	1	0	SEG	URO
	Damaraa sién y Dalinaa sién	ADECU	UADO	ANIA	ı icic
	Demarcación y Delineación	SI	NO	ANA	LISIS
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	0	1	INSE	GURO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADEC	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	0	1	INSEGURO	
	Puentes y alcantarillas	ADECU	UADO	ANA	LISIS
	r dentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO
30	Barreras de contención y delineación	0	1	INSE	GURO
	Pavimentos	ADECU	UADO	ANALISIS	
	1 aviinentos	SI	NO	AIA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	AIVA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	0	1	INSE	GURO
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSE	GURO
36	Animales	1	0	SEG	URO
	SUMA=	11	25	Estado general del	INSEGURO
	%=	30.6	69.4	tramo	HOLGURU

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	НІ			
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0752075	UTM
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9817870	UTM	
	Desde	hasta	COOKDI	ZNADAS	E (Fin)	0749675	UTM
	5+000	10+000			N (Fin)	9815109	UTM
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIC	S	
A	linaamianta v ga	agión tuangyayaal	ADECU	JADO		ANIAI ICIC	
A	imeaimento y se	ección transversal	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	
5	Legibilidad para con-	ductores	0	1		INSEGURO	
6	Anchos		1	0		SEGURO	
7	Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO	
8	Pendiente Transversa	ıl	1	0	SEGURO		
9	Drenaje		0	1		INSEGURO	
	Pistas A	uvilianas	ADECU	JADO	ADO ANALISIS		
	Fistas A	uxiliares	SI	NO			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	
	Interse	cciones	ADECU	JADO		ANALISIS	
	Interse	cciones	SI	NO		TH WILLIAM	
13	Localización		1	0		SEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		1	0		SEGURO	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU			ANALISIS	
			SI	NO			
18	Iluminación		1	0		SEGURO	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	0	1		INSEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	0	1		INSEGURO	
21	Soporte de la señaliz		0	1		INSEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	JADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEGURO	
23	Delineadores y retro reflectantes	0	1	INSEGURO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEGURO	
	Barreras de contención	ADEC	UADO	ANALISIS	
	barreras de contención	SI	NO	ANALISIS	
25	Barreras de contención	0	1	INSEGURO	
26	Terminaciones	0	1	INSEGURO	
	Dootomos	ADEC	UADO	ANALISIS	
	Peatones	SI	NO	ANALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	1	0	SEGURO	
	Duentes y alcontonilles	ADECUADO		ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	ANALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEGURO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Dovimentes	ADECUADO		ANALISIS	
	Pavimentos	SI	NO	ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEGURO	
32	Estancamiento	1	0	SEGURO	
	Varios	ADEC	UADO	ANALISIS	
	v arios	SI	NO	ANALISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEGURO	
34	Problemas de Encandilamiento	0	1	INSEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	0	1	INSEGURO	
	SUMA=	14	22	Estado general del INSEGURO	
	%=	38.9	61.1	tramo	

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
		VIA RIOBA	MBA – CHUNC	НІ			
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0749675	UTM
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9815109	UTM	
	Desde	hasta	COOKDI	ENADAS	E (Fin)	0748530	UTM
	10+000	15+000			N (Fin)	9811158	UTM
	ITE	MS		COMEN	ΓARIC	S	
A	lingamiento y se	neamiento y sección transversal ADECUADO		UADO		ANALISIS	
A	illiealillelito y se	eccion transversal	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	
5	Legibilidad para cond	luctores	0	1		INSEGURO	
6	Anchos		1	0		SEGURO	
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO		
8	Pendiente Transversa	1	1	0	SEGURO		
9	Drenaje		0	1	INSEGURO		
	Pistas A	uviliaros	ADEC	UADO	ANALISIS		
	I Istas A	uxilial es	SI	NO			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	
	Interse	rciones	ADEC	UADO		ANALISIS	
	THE SC	cciones	SI	NO		TH VI IBIOIS	
13	Localización		1	0		SEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		1	0		SEGURO	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO	
Se	nalización Vert	ical e Iluminación	ADEC	UADO		ANALISIS	
	Schanzación verticar e humimación		SI	NO			
18	Iluminación		1	0		SEGURO	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	0	1		INSEGURO	
20	Legibilidad de las seí	iales verticales	0	1		INSEGURO	
21	Soporte de la señaliza		0	1		INSEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADEC	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEGURO	
23	Delineadores y retro reflectantes	0	1	INSEGURO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEGURO	
	Barreras de contención	ADEC	UADO	ANALISIS	
	Barreras de contención	SI	NO	AINALISIS	
25	Barreras de contención	0	1	INSEGURO	
26	Terminaciones	0	1	INSEGURO	
	Peatones	ADEC	UADO	- ANALISIS	
	reatones	SI	NO	ANALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	1	0	SEGURO	
	Puentes y alcontorilles	ADECUADO		- ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	ANALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEGURO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		- ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEGURO	
32	Estancamiento	1	0	SEGURO	
	Varios	ADEC	UADO	- ANALISIS	
	v ai ios	SI	NO	AIVALISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEGURO	
34	Problemas de Encandilamiento	0	1	INSEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	0	1	INSEGURO	
	SUMA=	16	20	Estado general del INSEGURO	
	%=	44.5	55.5	tramo	

TRAMO 4

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
		VIA RIOBA	MBA – CHUNC	СНІ			
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0748530	UTM
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio)	9811158	UTM
	Desde	hasta			E (Fin)	0749605	UTM
	15+000	20+000	20+000			9806526	UTM
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIC	S	
Δ	lineamiento y sa	ección transversal	ADEC	UADO		ANALISIS	
A	inicalinento y se	ccion transversar	SI	NO		THVILLISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0		SEGURO	
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO	
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO	
6	Anchos		0	1		INSEGURO	
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO		
8	Pendiente Transversal		1	0	SEGURO		
9	Drenaje		1	0	SEGURO		
	Pistas A	uvilionos	ADEC	UADO		ANIAI ICIC	
	Pistas A	uxmares	SI	NO	ANALISIS		
10	Canalizaciones		1	0		SEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO	
	Interse	agionas	ADEC	UADO		ANALISIS	
	Tittel se	cciones	SI	NO		ANALISIS	
13	Localización		0	1		INSEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		1	0		SEGURO	
17	Tipo de material		1	0		SEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADEC	UADO		ANALISIS	
		icai e Hummacivil	SI	NO			
18	Iluminación		1	0		SEGURO	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliz	ación vertical	1	0		SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADEC	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	0	1	INSEGURO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEGURO	
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSEGURO	
	Barreras de contención	ADEC	UADO	- ANALISIS	
	Barreras de contención	SI	NO	ANALISIS	
25	Barreras de contención	0	1	INSEGURO	
26	Terminaciones	0	1	INSEGURO	
	Peatones	ADEC	UADO	- ANALISIS	
	Peatones	SI	NO	ANALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	1	0	SEGURO	
	Puontos y alcontorillos	ADECUADO		- ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	ANALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEGURO	
30	Barreras de contención y delineación	0	1	INSEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		- ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	0	1	INSEGURO	
32	Estancamiento	0	1	INSEGURO	
	Varios	ADEC	UADO	- ANALISIS	
	v at ios	SI	NO	ANALISIS	
33	Trabajos temporales	0	1	INSEGURO	
34	Problemas de Encandilamiento	0	1	INSEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSEGURO	
36	Animales	0	1	INSEGURO	
	SUMA=	16	20	Estado general del INSEGURO	
	%=	44.4	55.6	tramo	

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	СНІ			
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0749605	UTM
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9806526	UTM	
	Desde	hasta	COOKDI	ENADAS	E (Fin)	0751963	UTM
	20+000	25+000			N (Fin)	9802491	UTM
	ITE	EMS		COMEN	TARIC	S	
A	Alineamiento y sección transversal ADECUADO		UADO		ANALISIS		
A	imeaimento y se	eccion transversal	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO	
5	Legibilidad para cond	ductores	1	0		SEGURO	
6	Anchos		1	0		SEGURO	
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO		
8	Pendiente Transversa	ıl	0	1	INSEGURO		
9	Drenaje		0	1	INSEGURO		
	Pistas A	uviliares	ADEC	UADO		ANALISIS	
	1 Istas A	uxiiiai es	SI	NO	ANALISIS		
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	
	Interse	cciones	ADEC	UADO		ANALISIS	
		cerones	SI	NO			
13	Localización		0	1		INSEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		0	1		INSEGURO	
17	Tipo de material		1	0		SEGURO	
Se	ñalización Vert	ical e Iluminación	ADEC	- 		ANALISIS	
			SI	NO			
18	Iluminación		1	0		SEGURO	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO	
20	Legibilidad de las seí	ñales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliza		1	0		SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADEC	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEGURO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEGURO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEGURO	
	Barreras de contención	ADEC	UADO	ANALISIS	
	Barreras de contención	SI	NO	ANALISIS	
25	Barreras de contención	0	1	INSEGURO	
26	Terminaciones	0	1	INSEGURO	
	Peatones	ADEC	UADO	ANALISIS	
	reatones	SI	NO	AIVALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	0	1	INSEGURO	
	Puontos y alcontonillos	ADECUADO		ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	AIVALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEGURO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		- ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEGURO	
32	Estancamiento	0	1	INSEGURO	
	Varios	ADEC	UADO	ANALISIS	
	v arios	SI	NO	AIVALISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEGURO	
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSEGURO	
36	Animales	0	1	INSEGURO	
	SUMA=	16	20	Estado general del INSEGURO	
	%=	44.4	55.6	tramo	

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	ні				
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0751963	UTM	
	Kilómetr	ros (Km.)	COORDI	N (inicio)	9802491	UTM		
	Desde	hasta	00012	31 (122) 120	E (Fin)	0751942	UTM	
	25+000			N (Fin)	9797884	UTM		
	ITE		COMEN	ΓARIO	S			
A	lincomionto y se	ogión trongvorgal	ADECU	UADO		ANALISIS		
A	illiealliento y se	ección transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO)	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0		SEGURO		
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO		
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		0	1	INSEGURO			
7	Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO)	
8	Pendiente Transversa	ıl	1	0	SEGURO			
9	Drenaje		1	0		SEGURO		
	Pistas A	uviliaros	ADECU	UADO		ANALISIS		
	I Istas A	uxillal es	SI	NO	ANALISIS			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO)	
11	Bermas		0	1		INSEGURO)	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO)	
	Interse	agionas	ADECU	UADO		ANALISIS		
	THIEF SC	cciones	SI	NO		ANALISIS		
13	Localización		0	1		INSEGURO)	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)	
16	Diseño		1	0		SEGURO		
17	Tipo de material		1	0		SEGURO		
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	UADO		ANALISIS		
50	Señalización Vertical e Iluminación		SI	NO		ANALISIS		
18	Iluminación		1	0		SEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO		
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliz	ación vertical	1	0		SEGURO		
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS		

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANALISIS	
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	THUBIOLO	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	22	14	Estado general del	SEGURO
	%=	61.1	38.9	tramo	BLOUKO

TRAMO 7

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0751942	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	EMADAC	N (inicio)	9797884	UTM	
	Desde	hasta	COORDI	ENADAS	E (Fin)			
	30+000	35+000			N (Fin)	9793347	UTM	
	ITEMS			COMENT	ΓARIO	S		
A	linaamianta v sa	agión transvarsal	ADECU	UADO		ANALISIS		
A	Alineamiento y sección transversal		SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO)	
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO)	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	l	
5	Legibilidad para cond	luctores	1	0				
6	Anchos		0	1		INSEGURO		
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO)	
8	Pendiente Transversa	1	1	0				
9	Drenaje		1	0	SEGURO			
	Pistas Aı	ıviliares	ADECU	UADO	ANALISIS			
	1 Istas 11	uxmar es	SI	NO				
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO		
11	Bermas		0	1		INSEGURO)	
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO		
	Interse	cciones	ADECI	UADO		ANALISIS		
			SI	NO				
13	Localización		0	1		INSEGURO		
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO		
16	Diseño		0	1		INSEGURO	1	
17	Tipo de material		1	0		SEGURO		
Se	ñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	1		ANALISIS		
10	10		SI	NO				
18	Iluminación		1	0	SEGURO			
19	Aspectos generales de			-		SEGURO		
20	Legibilidad de las ser		1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza		1	0		SEGURO		
	Demarcación	y Delineacion	ADECU	UADO		ANALISIS		

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECUADO		ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	1	0	SEGURO	
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r dentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO .	ANA	LISIS
	v at ios	SI	NO	711171	LIGIO
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	1		URO
	SUMA=	21	15	Estado general del	SEGURO
	%=	58.3	41.7	tramo	BECOKO

	LISTA DE CHEQUEO ASV								
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI								
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0753202	UTM		
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9793347	UTM			
	Desde	hasta	COORDI	E (Fin)	0754286	UTM			
	35+000	40+000			N (Fin)	9789434	UTM		
	ITE		COMEN	ΓARIO	S				
A	linoomionto v so	oción transvorcal	ADECU	UADO		ANALISIS			
A	illiealillelito y se	ección transversal	SI	NO		ANALISIS			
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1		
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO			
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0		SEGURO			
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO			
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO			
6	Anchos		0	1		INSEGURO	١		
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO		1		
8	Pendiente Transversa	ıl	1	0					
9	Drenaje		1	0	SEGURO				
	Pistas A	uviliares	ADECU	UADO		ANALISIS			
	1 Istas A	uxiiiai es	SI	NO	AIVALISIS				
10	Canalizaciones		1	0		SEGURO			
11	Bermas		1	0		SEGURO			
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO			
	Interse	cciones	ADECU	UADO		ANALISIS			
	Interse	cciones	SI	NO		7 II VI ILISIS			
13	Localización		0	1		INSEGURO)		
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO			
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)		
16	Diseño		1	0		SEGURO			
17	Tipo de material		1	0		SEGURO			
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	l		ANALISIS			
	Schulzucion vertical e Italianacion		SI	NO		THALISIS			
18	Iluminación		1	0	SEGURO				
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO			
20	Legibilidad de las sei	ĭales verticales	1	0		SEGURO			
21	Soporte de la señaliza		1	0	SEGURO				
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS			

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECUADO		ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	AINA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADEC	UADO	ANIA	LISIS
	v ar ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	26	10	Estado general del	SEGURO
	%=	72.2	27.8	tramo	BLOOKO

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0754286	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	EMADAC	N (inicio)	9789434	UTM	
	Desde	hasta	COORDI	ENADAS	E (Fin)	UTM		
	40+000	45+000			N (Fin)	9787422	UTM	
	ITEMS			COMENT	ΓARIO	S		
A	linaamianta v sa	agión transvarsal	ADECU	UADO		ANALISIS		
A	illieaillielito y se	cción transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO		
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO		
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	1	
5	Legibilidad para cond	luctores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		1	0		SEGURO		
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO		1	
8	Pendiente Transversa	1	0	1				
9	Drenaje		1	0	SEGURO			
	Pistas Aı	ıviliarec	ADEC	UADO	ANALISIS			
	1 Istas A	uxilial C5	SI	NO				
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO		
11	Bermas		0	1		INSEGURO		
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	1	
	Interse	rciones	ADECU	UADO	ANALISIS			
	Interse	cciones	SI	NO		711 (71EISIS		
13	Localización		0	1		INSEGURO		
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO		
16	Diseño		1	0		SEGURO		
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO		
Se	ñalización Verti	ical e Iluminación	ADEC	UADO		ANALISIS		
	Schanzacion vertical e Hummacion		SI	NO		ANALISIS		
18	Iluminación		1	0	SEGURO			
19	Aspectos generales de	e la señales verticales	1	0		SEGURO		
20	Legibilidad de las ser	íales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza		1	0	SEGURO			
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS		

		SI	NO			
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO	
	Barreras de contención	ADECUADO		ANIA	LISIS	
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS	
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO	
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO	
	Peatones	ADECU	UADO	ANA	1 1919	
	reatones	SI	NO	ANALISIS		
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO	
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO	
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS		
	1 dentes y arcantarmas	SI	NO	111111111111111111111111111111111111111		
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO		
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS		
	1 avimentos	SI	NO	AIA	LISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO	
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO	
	Varios	ADECU	UADO	ΔΝΔ	LISIS	
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO	
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO	
36	Animales	1	0		URO	
	SUMA=	23	13	Estado general del	SEGURO	
	%=	63.9	36.1	tramo	BECOKO	

TRAMO 10

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0753902	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9783272	UTM		
	Desde	00012		E (Fin)	0752993	UTM		
	45+000			N (Fin)	9778602	UTM		
	ITE	MS		COMEN	ΓARIC	S		
A	Alineamiento y sección transversal		ADECU	JADO		ANALISIS		
A	imeaimento y se	eccion transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	ı	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO		
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	1	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO		
5	5 Legibilidad para conductores		1	0	SEGURO			
6	6 Anchos		0	1	INSEGURO			
7	7 Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO	1	
8	8 Pendiente Transversal		1	0		SEGURO		
9	Drenaje		1	0		SEGURO		
	Pistas A	uviliaros	ADECU	JADO	ANALISIS			
	I Istas A	uxiliales	SI	NO				
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	1	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	ı	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	1	
	Interse	cciones	ADECU	JADO		ANALISIS		
	Interse	cciones	SI	NO		7 II V ILISIS		
13	Localización		0	1		INSEGURO	1	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO		
16	Diseño		0	1		INSEGURO		
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO		
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	JADO		ANALISIS		
50	Schanzacion vertical e Hummacion		SI	NO		AINALISIS		
18	Iluminación		0	1		INSEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	0	1		INSEGURO		
20	Legibilidad de las sei	ĭales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO		
	Demarcación	y Delineación	ADECU	JADO		ANALISIS		

		SI	NO			
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO	
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO	
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANALISIS		
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis	
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO	
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO	
	Peatones	ADEC	UADO	ΔΝΔ	1 1919	
	reatones	SI	NO	ANALISIS		
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO	
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO	
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS		
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO	
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS		
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS	
31	Defectos en el pavimento	0	1	INSE	GURO	
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO	
	Varios	ADEC	UADO	ANA	LISIS	
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS	
33	Trabajos temporales	0	1	INSE	GURO	
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO	
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSE	GURO	
36	Animales	0	1		GURO	
	SUMA=	10	26	Estado general del	INSEGURO	
	%=	27.8	72.2	tramo	INSECURO	

TRAMO 11

	LISTA DE CHEQUEO ASV								
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI								
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0755802	UTM		
	Kilómetr	os (Km.)	COORD	ENADAC	N (inicio)	9787422	UTM		
	Desde	COOKD	ENADAS	E (Fin)	0753902	UTM			
	50+000	55+000			N (Fin)	9783272	UTM		
	ITE	CMS		COMENT	ΓARIO	S			
Λ	Alineamiento y sección transversal		ADEC	UADO		ANALISIS			
A	inieannento y se	ccion transversar	SI	NO		ANALISIS			
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO			
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO)		
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0		SEGURO			
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO			
5	Legibilidad para con	ductores	1	0	SEGURO				
6	Anchos		0	1	INSEGURO				
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO				
8	Pendiente Transversa	ો	1	0	SEGURO				
9	Drenaje		1	0		SEGURO			
	Pistas A	uviliares	ADECUADO		ANALISIS				
	I istas A	uxiiiai es	SI	NO	THVILISIS				
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO)		
11	Bermas		1	0		SEGURO			
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO			
	Interse	cciones	ADEC	UADO		ANALISIS			
	ı		SI	NO					
13	Localización		0	1		INSEGURO)		
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO			
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)		
16	Diseño		1	0		SEGURO			
17	Tipo de material		1	0		SEGURO			
Se	Señalización Vertical e Iluminación		ADEC SI	UADO NO		ANALISIS			
18	Iluminación		1	0		SEGURO			
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO			
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO			
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO			

	Damana sián - Dalinas sián	ADECU	UADO	ANIALICIC	
	Demarcación y Delineación	SI	NO	ANALISIS	
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	0	1	INSEGURO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEGURO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEGURO	
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANALISIS	
	Darreras de contención	SI	NO	ANALISIS	
25	Barreras de contención	1	0	SEGURO	
26	Terminaciones	1	0	SEGURO	
	Peatones	ADEC	UADO	ANALISIS	
	reatones	SI	NO	ANALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSEGURO	
28	Transporte Público	0	1	INSEGURO	
		ADECU	UADO	ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	ANALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEGURO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEGURO	
32	Estancamiento	0	1	INSEGURO	
	Varios	ADECU	UADO	ANALISIS	
	v ar ios	SI	NO	ANALISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEGURO	
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0	SEGURO	
	SUMA=	24	12	Estado general del SEGURO	
	% =	66.7	33.3	tramo	

TRAMO 12

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0752993	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI			9778602	UTM	
	Desde	hasta	COORDI	COORDENADAS (inicio) 977860 E (Fin) 075159			UTM	
	55+000	60+000			N (Fin)	9774057	UTM	
	ITEMS			COMENT	ΓARIO	S		
A	Alineamiento y sección transversal		ADEC	UADO		ANALISIS		
A			SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)	
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO		
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	1	0		SEGURO		
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO		
5	Legibilidad para cond	luctores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		1	0		SEGURO		
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO)	
8	Pendiente Transversa	1	1	0				
9	Drenaje		1	0	SEGURO			
	Pistas A	uviliares	ADEC	UADO	ANALISIS			
	1 Istas A	uxiliales	SI	NO				
10	Canalizaciones		1	0		SEGURO		
11	Bermas		1	0		SEGURO		
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO		
	Interse	rciones	ADEC	UADO		ANALISIS		
	Interse	cciones	SI	NO		711 WILLIONS		
13	Localización		0	1		INSEGURO)	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO		
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)	
16	Diseño		0	1		INSEGURO)	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO)	
Se	nalización Vert	ical e Iluminación	ADEC	I		ANALISIS		
	Schanzacion vertical e Hummacion		SI	NO	ANALISIS			
18	Iluminación		0	1	INSEGURO)	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO		
20	Legibilidad de las seí	ĭales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza		0	1	INSEGURO			
	Demarcación	y Delineación	ADEC	UADO		ANALISIS		

		SI	NO			
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO	
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO	
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO	
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANALISIS		
	barreras de contención	SI	NO	AINA	LISIS	
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO	
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO	
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	2121	
	reatones	SI	NO	ANALISIS		
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO	
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO	
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS		
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS	
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO	
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO	
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS		
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO	
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO	
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS	
	varios	SI	NO	ANA	LISIS	
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO	
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO	
36	Animales	1	0		URO	
	SUMA=	25	11	Estado general del	SEGURO	
	%=	69.4	30.6	tramo	BLOUKO	

TRAMO 13

LISTA DE CHEQUEO ASV						
VIA RIOBAMBA – CHUNCHI						
	UBICA			E (inicio) 0751598 UTM		
Kilómetros (Km.)			COORDENADAS		N (inicio) 9774057 UTM	
	Desde			E (Fin) 0751664 UTM		
	60+000			N (Fin) 9769826 UTM		
ITEMS			COMENTARIOS			
Alineamiento y sección transversal			ADECUADO		ANIALIGIG	
			SI	NO	ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia de visibilidad		0	1	INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		1	0	SEGURO	
3	Límite de velocidad/velocidad dividida por zonas		1	0	SEGURO	
4	Adelantamientos		1	0	SEGURO	
5	Legibilidad para conductores		1	0	SEGURO	
6	Anchos		1	0	SEGURO	
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO	
8	Pendiente Transversal		1	0	SEGURO	
9	9 Drenaje		1	0	SEGURO	
Pistas Auxiliares			ADECUADO		- ANALISIS	
			SI	NO	AIVALISIS	
10	Canalizaciones		1	0	SEGURO	
11	Bermas		0	1	INSEGURO	
12	Señalización vertical y demarcación		0	1	INSEGURO	
Intersecciones			ADECUADO		ANALISIS	
The sectiones		SI	NO	ANALISIS		
13	Localización		0	1	INSEGURO	
14	Visibilidad; distancia de visibilidad		0	1	INSEGURO	
15	Regulación y delineación		0	1	INSEGURO	
16	Diseño		1	0	SEGURO	
17	7 Tipo de material		1	0	SEGURO	
Se	eñalización Vert	ADECUADO		ANALISIS		
			SI	NO	THVILIDIO	
18	Iluminación		1	0	SEGURO	
19	Aspectos generales de la señales verticales		1	0	SEGURO	
20	Legibilidad de las señales verticales		1	0	SEGURO	
21 Soporte de la señalización vertical		1	0	SEGURO		
Demarcación y Delineación			ADECU	UADO	ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	Lisis
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO
	Puentes y alcontorilles	ADECUADO		ANALISIS	
	Puentes y alcantarillas	SI	NO	ANALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	UADO	ANA	LISIS
	v ar ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEGURO	
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0	SEGURO	
	SUMA=	29	7	Estado general del	SEGURO
	%=	80.6	19.4	tramo	SECURO

TRAMO 14

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	ACIÓN			E (inicio) 0751664 UTM			
	Kilómetr	ros (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio) 9769826 UTM			
	Desde	hasta			E (Fin) 0750275 UTM			
	65+000	70+000			N (Fin) 9765515 UTM			
	ITE	CMS		COMEN	ΓARIOS			
	1:	:	ADECU	UADO	ANIAL ICIC			
A	imeaimento y se	ección transversal	SI	NO	ANALISIS			
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO			
2	Diseño de velocidad		1	0	SEGURO			
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0	SEGURO			
4	Adelantamientos		1	0	SEGURO			
5	Legibilidad para con	ductores	1	0	SEGURO			
6	Anchos		1	0	SEGURO			
7	7 Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO			
8	Pendiente Transversal		1	0	SEGURO			
9	Drenaje		1	0	SEGURO			
	Pistas A	uviliares	ADECUADO		ANALISIS			
	1 istas A	uxmarcs	SI	NO	THATELOR			
10	Canalizaciones		1	0	SEGURO			
11	Bermas		0	1	INSEGURO			
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0	SEGURO			
	Interse	cciones	ADECU	UADO	ANALISIS			
		cerones	SI	NO				
13	Localización		0	1	INSEGURO			
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0	SEGURO			
15	Regulación y delinea	ción	0	1	INSEGURO			
16	Diseño		1	0	SEGURO			
17	Tipo de material		1	0	SEGURO			
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU		ANALISIS			
			SI	NO				
18	Iluminación		1	0	SEGURO			
19		e la señales verticales	1	0	SEGURO			
20	Legibilidad de las sei		1	0	SEGURO			
21	Soporte de la señaliza		1	0	SEGURO			
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO	ANALISIS			

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	JADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADECU	JADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	I II VILIDIO	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	JADO	ANIA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	0	1	INSE	GURO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	29	7	Estado general del	SEGURO
	%=	80.6	19.4	tramo	BLOUKO

TRAMO 15

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0750275	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	COORDENADAS			UTM	
	Desde	hasta	COORDI		E (Fin)	0746467	UTM	
	70+000			N (Fin)	9763495	UTM		
	ITE	MS		COMEN	ΓARIC	S		
A	lin comionto v ac	ación tuan avancal	ADECU	UADO		ANIALICIC		
A	imeamiento y se	ección transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	1	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	ı	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO		
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		1	0		SEGURO		
7	7 Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO	ı	
8	Pendiente Transversal		0	1		INSEGURO		
9	Drenaje		1	0		SEGURO		
	Pistas A	uviliaros	ADECU	UADO		ANALISIS		
	I Istas A	uxiliales	SI	NO	ANALISIS			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	1	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	1	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	1	
	Interse	cciones	ADECU	U ADO		ANALISIS		
	Interse	cciones	SI	NO		7HV/IEIGIG		
13	Localización		0	1		INSEGURO	1	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO		
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO		
16	Diseño		0	1		INSEGURO		
17	Tipo de material		1	0		SEGURO		
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	UADO		ANALISIS		
Senanzación vertical e numinación		SI	NO					
18	Iluminación		0	1		INSEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO		
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO		
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS		

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	AIVALISIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANIALISIS	
	ravimentos	SI	NO	NO ANALISIS	
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	0	1	INSE	GURO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	16	20	Estado general del	INSEGURO
	%=	44.4	55.6	tramo	INSECURO

TRAMO 16

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	ACIÓN			E (inicio) 0746467 UTM			
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	TNADAS	N (inicio) 9763495 UTM			
	Desde	hasta	COOKDI		E (Fin) 0743809 UTM			
	75+000	80+000			N (Fin) 9761097 UTM			
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIOS			
	1:		ADECU	UADO	ANIALICIC			
A	imeaimento y se	ección transversal	SI	NO	ANALISIS			
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO			
2	Diseño de velocidad		1	0	SEGURO			
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	1	0	SEGURO			
4	Adelantamientos		1	0	SEGURO			
5	Legibilidad para con	ductores	1	0	SEGURO			
6	Anchos		0	1	INSEGURO			
7	7 Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO			
8	Pendiente Transversal		1	0	SEGURO			
9	Drenaje		1	0	SEGURO			
	Pistas A	uviliares	ADECU	UADO	ANALISIS			
	1 istas A	uxmarcs	SI	NO	THAIDID			
10	Canalizaciones		0	1	INSEGURO			
11	Bermas		0	1	INSEGURO			
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0	SEGURO			
	Interse	cciones	ADECU	UADO	ANALISIS			
		cerones	SI	NO				
13	Localización		1	0	SEGURO			
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO			
15	Regulación y delinea	ción	1	0	SEGURO			
16	Diseño		0	1	INSEGURO			
17	Tipo de material		1	0	SEGURO			
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU		ANALISIS			
18	п : :/		SI 1	NO 0	SEGURO			
19	Iluminación	a la sa≋alat:- 1	1	0	SEGURO			
20		e la señales verticales	1	0	SEGURO			
21	Legibilidad de las sei		1	0	SEGURO			
	Soporte de la señaliza Demarcación		ADECU		ANALISIS			
	Demar Cacion	y Denneacton	ADLC		111/12/1010			

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	JADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEGURO	
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADECU	JADO	ANIA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	i dentes y arcantarmas	SI	NO	MAZIDIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	JADO	ANIA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	27	9	Estado general del	SEGURO
	%=	75	25	tramo	BECOKO

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	ні				
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0743809	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	N (inicio)	9761097	UTM		
	Desde	hasta	COORDI	ENADAS	E (Fin) 0741254 UT			
	80+000	85+000			N (Fin)	9758459	UTM	
	ITE	MS		COMENT	ΓARIO	S		
A	linaamianta v sa	agión transvarsal	ADEC	UADO		ANALISIS		
A	illieaillielito y se	cción transversal	SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)	
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO		
3	Límite de velocidad/v zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO)	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	ı	
5	Legibilidad para cond	luctores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		1	0		SEGURO		
7	Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO	1	
8	Pendiente Transversa	1	1	0		SEGURO		
9	Drenaje		1	0		SEGURO		
	Pistas Aı	uviliares	ADECUADO		ANALISIS			
	1 Istas A	uxiliales	SI	NO	TIVILIDID			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO)	
11	Bermas		0	1		INSEGURO)	
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO		
	Interse	rciones	ADEC	UADO		ANALISIS		
	Interse	cciones	SI	NO				
13	Localización		0	1		INSEGURO)	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)	
16	Diseño		0	1		INSEGURO)	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO)	
Se	nalización Verti	ical e Iluminación	ADEC	UADO		ANALISIS		
Schanzacion vertical e huminacion		SI	NO					
18	Iluminación	1	0		SEGURO			
19	Aspectos generales de	e la señales verticales	1	0		SEGURO		
20	Legibilidad de las ser	iales verticales	1	0		SEGURO		
21	Soporte de la señaliza		1	0	SEGURO			
	Demarcación	y Delineación	ADEC	UADO		ANALISIS		

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADECU	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	MAZIDID	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEGURO	
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	24	12	Estado general del	SEGURO
	%=	66.7	33.3	tramo	BLOUKO

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	ACIÓN			E (inicio) 0741254 UTM			
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio) 9758459 UTM			
	Desde	hasta			E (Fin) 0739968 UTM			
	85+000	90+000			N (Fin) 9756302 UTM			
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIOS			
A	linganianta v as	asión tuan avangal	ADECU	UADO	ANIAI ICIC			
A	imeaimento y se	ección transversal	SI	NO	ANALISIS			
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0	SEGURO			
2	Diseño de velocidad		1	0	SEGURO			
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1	INSEGURO			
4	Adelantamientos		0	1	INSEGURO			
5	Legibilidad para con	ductores	1	0	SEGURO			
6	Anchos		0	1	INSEGURO			
7	7 Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO			
8	Pendiente Transversal		0	1	INSEGURO			
9	Drenaje		0	1	INSEGURO			
	Pistas A	uviliares	ADECU	UADO	ANALISIS			
	1 istas A	uxmarcs	SI	NO	THATEIOIO			
10	Canalizaciones		0	1	INSEGURO			
11	Bermas		0	1	INSEGURO			
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1	INSEGURO			
	Interse	cciones	ADECU	UADO	ANALISIS			
		cerones	SI	NO				
13	Localización		0	1	INSEGURO			
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO			
15	Regulación y delinea	ción	0	1	INSEGURO			
16	Diseño		0	1	INSEGURO			
17	Tipo de material		1	0	SEGURO			
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU		ANALISIS			
		SI	NO	anavn s				
18	Iluminación		1	0	SEGURO			
19		e la señales verticales	1	0	SEGURO			
20	Legibilidad de las sei		1	0	SEGURO			
21	Soporte de la señaliza		0	1	INSEGURO			
	Demarcación	y Delineación	ADECU	JADO	ANALISIS			

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	0	1	INSE	GURO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	1 1919
	reatones	SI	NO	ANALISIS	
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	THURSTO	
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO
30	Barreras de contención y delineación	0	1	INSE	GURO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSEGURO	
36	Animales	1	0	SEGURO	
	SUMA=	13	23	Estado general del	INSEGURO
	%=	36.11	63.89	tramo	INSECURO

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
		VIA RIOBAN	MBA – CHUNC	ні			
	UBICA	ACIÓN			E (inicio)	0739968	UTM
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	COORDENADAS -			UTM
	Desde	hasta		31 (122) 120	E (Fin)	0739866	UTM
	90+000			N (Fin)	9755241	UTM	
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIC	S	
A	lincomionto y so	ogión trongvorgal	ADECU	UADO		ANALISIS	
A	illiealliento y se	ección transversal	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO)
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO)
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO)
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO	
6	Anchos		0	1		INSEGURO)
7	7 Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO)
8	Pendiente Transversa	ત્રી	0	1		INSEGURO)
9	Drenaje		0	1)	
	Pistas A	uviliaros	ADECU	UADO		ANALISIS	
	I Istas A	uxillal es	SI	NO		ANALISIS	
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO)
11	Bermas		0	1		INSEGURO)
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO	
	Interse	agionas	ADECU	UADO		ANALISIS	
	THIEF SC	cciones	SI	NO		ANALISIS	
13	Localización		0	1		INSEGURO)
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO)
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO)
16	Diseño		0	1		INSEGURO)
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO)
Se	ñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	UADO		ANALISIS	
Señalización Vertical e Iluminación		SI	NO		711 (71EIGIG		
18	Iluminación		0	1		INSEGURO)
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	0	1	INSE	GURO
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r dentes y arcantarmas	SI	NO	MAZISIS	
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO
30	Barreras de contención y delineación	0	1	INSE	GURO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADEC	UADO	ANIA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	AIA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	14	22	Estado general del	INSEGURO
	%=	38.9	61.1	tramo	INSECURO

	LISTA DE CHEQUEO ASV							
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI							
	UBICA	CIÓN			E (inicio)	0739866	UTM	
	Kilómetro	os (Km.)	COORDI	ENIA DA C	N (inicio)	9755241	UTM	
	Desde	hasta	COORDI	ENADAS	E (Fin)	0741668	UTM	
	95+000	100+000			N (Fin)	9753987	UTM	
	ITEMS			COMENT	ΓARIO	1		
			ADECU	UADO		ANIAT TOTO		
A	Alineamiento y sección transversal		SI	NO		ANALISIS		
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	1	
3	Límite de velocidad/v zonas	elocidad dividida por	0	1		INSEGURO)	
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	ı	
5	Legibilidad para cond	luctores	1	0		SEGURO		
6	Anchos		0	1		INSEGURO)	
7	Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO)	
8	Pendiente Transversa	1	0	1	INSEGURO)	
9	Drenaje		0	1	INSEGURO		١	
	Pistas Aı	ıviliarec	ADECUADO		ANALISIS			
	1 Istas A	damar cs	SI	NO	ANALISIS			
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	1	
11	Bermas		0	1		INSEGURO)	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	1	
	Interse	rciones	ADEC	UADO	ANALISIS			
	Interse.		SI	NO				
13	Localización		0	1		INSEGURO	1	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	1	
16	Diseño		0	1		INSEGURO	1	
17	Tipo de material		0	1	INSEGURO			
Se	eñalización Verti	cal e Iluminación	ADEC		_	ANALISIS		
		SI	NO					
18	Iluminación		1	0	SEGURO			
19	Aspectos generales de	e la señales verticales	1	0	SEGURO			
20	Legibilidad de las señ		1	0	-	SEGURO		
21	Soporte de la señaliza		0	1		INSEGURO		
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS		

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	THVILIDIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	15	21	Estado general del	INSEGURO
	%=	41.7	58.3	tramo	INSECURO

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI						
	UBICA	CIÓN		E (inicio) 0741668		UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio)	9753987	UTM
	Desde	hasta	COORDI		E (Fin)	0744659	UTM
	100+000	105+000			N (Fin)	9753342	UTM
	ITE	MS		COMEN	ΓARIC	S	
A	A1'		ADECU	JADO		ANIAI ICIC	
A	Alineamiento y sección transversal		SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	1
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	ı
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	
5	Legibilidad para con	luctores	1	0		SEGURO	
6	Anchos		0	1		INSEGURO	
7	7 Bermas o espaldones		0	1		INSEGURO	
8	8 Pendiente Transversal		0	1	INSEGURO		
9	Drenaje		0	1		INSEGURO	
	Pistas A	uviliaros	ADECU	JADO		ANALISIS	
	I Istas A	uxilial es	SI	NO		ANALISIS	
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	ı
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	1
	Interse	cciones	ADECU	JADO		ANALISIS	
	Interse	cciones	SI	NO		7 II V ILISIS	
13	Localización		0	1		INSEGURO	1
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		0	1		INSEGURO	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	JADO		ANALISIS	
Schanzacion vertical e numinacion			SI	NO		AINALISIS	
18	Iluminación		1	0	SEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ĭales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	0	1		INSEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	JADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	THVILIDIS	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	15	21	Estado general del	INSEGURO
	%=	41.7	58.3	tramo	INSECURO

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI						
	UBICA	ACIÓN		E (inicio)	(inicio) 0/44659		
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio)	9753342	UTM
	Desde	hasta			E (Fin)	0740642	UTM
	105+000	110+000			N (Fin)	9752237	UTM
	ITE	EMS		COMENT	ΓARIC	S	
A	linoomionto y so	amiento y sección transversal		UADO	_	ANALISIS	
A	inicalinento y se	ccion transversar	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	1	0		SEGURO	
2	Diseño de velocidad		0	1		INSEGURO	1
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	
4	Adelantamientos		1	0		SEGURO	
5	Legibilidad para con	ductores	0	1		INSEGURO	
6	Anchos		1	0	SEGURO		
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGU		ı
8	Pendiente Transversa	ત્રી	1	0	SEGURO		
9	Drenaje		1	0		SEGURO	
	Pistas A	uviliaros	ADECU	UADO		ANAI ISIS	
	I Istas A	uxillal es	SI	NO	ANALISIS		
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	1
11	Bermas		1	0		SEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1		INSEGURO	
	Interse	agionas	ADECU	UADO		ANALISIS	
	THIEF SC	cciones	SI	NO		ANALISIS	
13	Localización		0	1		INSEGURO	1
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		1	0		SEGURO	
17	Tipo de material		0	1		INSEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	UADO		ANALISIS	
		SI	NO				
18	Iluminación		0	1	INSEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	0	1		INSEGURO	1
20	Legibilidad de las sei	ñales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	1	0	SEG	URO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	Lisis
25	Barreras de contención	0	1	INSE	GURO
26	Terminaciones	0	1	INSE	GURO
	Peatones	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	1	0	SEG	URO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	THVILIDID	
29	Características de diseño	0	1	INSE	GURO
30	Barreras de contención y delineación	0	1	INSE	GURO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	0	1	INSE	GURO
32	Estancamiento	0	1	INSE	GURO
	Varios	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	0	1	INSE	GURO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	0	1	INSEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	16	20	Estado general del	INSEGURO
	%=	44.4	55.6	tramo	INSECURO

TRAMO 23

	LISTA DE CHEQUEO ASV						
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI						
	UBICA	ACIÓN		E (inicio)	0740642	UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio)	9752237	UTM
	Desde	hasta	COORDI		E (Fin)	0737875	UTM
	110+000	115+000			N (Fin)	9750810	UTM
	ITE	EMS		COMEN	ΓARIC	S	
A	Alineamiento y sección transversal		ADECU	UADO		ANALISIS	
A	illiealillelito y se	eccion transversal	SI	NO		ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	1
2	Diseño de velocidad		1	0		SEGURO	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1		INSEGURO	1
4	Adelantamientos		0	1		INSEGURO	
5	Legibilidad para con	ductores	1	0		SEGURO	
6	Anchos		0	1		INSEGURO	1
7	Bermas o espaldones		0	1	INSEGUR		ı
8	Pendiente Transversa	ıl	0	1	INSEGURO		
9	Drenaje		1	0		SEGURO	
	Pistas A	uviliaros	ADECU	UADO		ANALISIS	
	I Istas A	uxilial es	SI	SI NO		ANALISIS	
10	Canalizaciones		0	1		INSEGURO	
11	Bermas		0	1		INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	1	0		SEGURO	
	Interse	cciones	ADECU	U ADO		ANALISIS	
	Interse	cciones	SI	NO		711 VILISIS	
13	Localización		0	1		INSEGURO	1
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1		INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1		INSEGURO	
16	Diseño		0	1		INSEGURO	
17	Tipo de material		1	0		SEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	UADO		ANALISIS	
Schanzacion vertical e huminacion			SI	NO			
18	Iluminación		1	0	SEGURO		
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0		SEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ĭales verticales	1	0		SEGURO	
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0		SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	UADO		ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADEC	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r uentes y arcantarmas	SI	NO	ANA	LISIS
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	ravimentos	SI	NO	ANA	Lisis
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	varios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEGURO	
36	Animales	1	0		URO
	SUMA=	22	14	Estado general del	SEGURO
	%=	61.1	38.9	tramo	BLOUKO

TRAMO 24

	LISTA DE CHEQUEO ASV					
	VIA RIOBAMBA – CHUNCHI					
	UBICA	CIÓN			E (inicio) 0737875 UTM	
	Kilómetr	os (Km.)	COORDI	ENADAS	N (inicio) 9750810 UTM	
	Desde	hasta	COORDI		E (Fin) 0731308 UTM	
	115+000	120+000			N (Fin) 9747287 UTM	
	ITE	MS		COMEN	ΓARIOS	
A	Alineamiento y sección transversal		ADECU	JADO	- ANALISIS	
A	illiealillelito y se	eccion transversal	SI	NO	ANALISIS	
1	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO	
2	Diseño de velocidad		1	0	SEGURO	
3	Límite de velocidad/ zonas	velocidad dividida por	0	1	INSEGURO	
4	Adelantamientos		0	1	INSEGURO	
5	Legibilidad para con	luctores	1	0	SEGURO	
6	Anchos		0	1	INSEGURO	
7	7 Bermas o espaldones		0	1	INSEGURO	
8	8 Pendiente Transversal		0	1	INSEGURO	
9	Drenaje		1	0	SEGURO	
	Pistas A	uviliaros	ADECU	JADO	- ANALISIS	
	I Istas A	uxiliales	SI	NO	ANALISIS	
10	Canalizaciones		0	1	INSEGURO	
11	Bermas		0	1	INSEGURO	
12	Señalización vertical	y demarcación	0	1	INSEGURO	
	Interse	cciones	ADECU	JADO	- ANALISIS	
	Interse	cciones	SI	NO	THATELORD	
13	Localización		0	1	INSEGURO	
14	Visibilidad; distancia	de visibilidad	0	1	INSEGURO	
15	Regulación y delinea	ción	0	1	INSEGURO	
16	Diseño		0	1	INSEGURO	
17	Tipo de material		0	1	INSEGURO	
Se	eñalización Vert	ical e Iluminación	ADECU	JADO	- ANALISIS	
		SI	NO			
18	Iluminación		1	0	SEGURO	
19	Aspectos generales d	e la señales verticales	1	0	SEGURO	
20	Legibilidad de las sei	ĭales verticales	1	0	SEGURO	
21	Soporte de la señaliza	ación vertical	1	0	SEGURO	
	Demarcación	y Delineación	ADECU	JADO	ANALISIS	

		SI	NO		
22	Línea central, línea de borde y línea de pistas	1	0	SEG	URO
23	Delineadores y retro reflectantes	1	0	SEG	URO
24	Advertencia y delineación de curvas	0	1	INSE	GURO
	Barreras de contención	ADECU	UADO	ANIA	LISIS
	barreras de contención	SI	NO	ANA	LISIS
25	Barreras de contención	1	0	SEG	URO
26	Terminaciones	1	0	SEG	URO
	Peatones	ADECU	UADO	ANA	LISIS
	reatones	SI	NO	ANA	LISIS
27	Alcances generales (peatones)	1	0	SEG	URO
28	Transporte Público	0	1	INSE	GURO
	Puentes y alcantarillas	ADECUADO		ANALISIS	
	r dentes y arcantarmas	SI	NO	THVIDIO	
29	Características de diseño	1	0	SEG	URO
30	Barreras de contención y delineación	1	0	SEG	URO
	Pavimentos	ADECUADO		ANALISIS	
	1 avimentos	SI	NO	ANA	LISIS
31	Defectos en el pavimento	1	0	SEG	URO
32	Estancamiento	1	0	SEG	URO
	Varios	ADECU	UADO	ANA	LISIS
	v ai ios	SI	NO	ANA	LISIS
33	Trabajos temporales	1	0	SEG	URO
34	Problemas de Encandilamiento	1	0	SEG	URO
35	Actividades de Borde de la vía	1	0	SEG	URO
36	Animales	1	0	SEG	URO
	SUMA=	20	16	Estado general del	SEGURO
	%=	55.6	44.4	tramo	BLOUKO

ANEXO 2:	TRAFICO PRIC	OMEDIO DIA	RIO ANUAL ((TPDA)

FECHA:	Lunes 4 de Agos	to del 2014				ESTACION:		1BA - CHUNC	ш	
SENTIDO:	2 Sentidos.	10 del 2014				ESTACION.	VIA KIODAN	IDA - CHUNC	.iii	
SENTIDO:	2 Gerillags.			RIOBAMBA - (CHUNCHI			Cl	HUNCHI - RK	DBAMBA
HORA	LIVIANOS	BUSES		ADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESA		TOTAL
			2 EJES	> 2 EJES				2 EJES	> 2 EJES	
6:00 a 7:00	80	15	6	1	102	75	14	5	1	95
7:00 a 8:00	110	17	3	2	132	90	16	4	2	112
8:00 a 9:00	130	22	5	3	160	120	20	6	4	150
9:00 a 10:00	145	21	2	5	173	137	23	3	5	168
10:00 a 11:00	140	18	4	3	165	143	16	5	4	168
11:00 a 12:00	130	17	4	2	153	121	19	5	3	148
12:00 a 13:00	135	17	2	1	155	119	19	2	2	142
13:00 a 14:00	120	15	1	2	138	137	14	2	2	155
14:00 a 15:00	146	17	3	4	170	134	16	2	3	155
15:00 a 16:00	135	18	5	5	163	125	19	4	4	152
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00	140 150	21 22	5 4	5 4	171 180	151 139	23 20	3 2	4 5	181 166
					_		_			
SUMA	1561	220	44	37	1862	1491	219	43	39	1792
EECHA.	Martin 5 de Asse	4- 1-12014				ECTACION.	MA DIODAN	ADA CHUNC	VIII	
FECHA:	Martes 5 de Agos	sto del 2014				ESTACION:	VIA RIOBAN	1BA - CHUNC	н	
SENTIDO:	2 Sentidos.									
SENTIDO:				RIOBAMBA - (CHUNCHI	<u> </u>		Cl	HUNCHI - RIC	DBAMBA
HORA	LIVIANOS	BUSES	PES	ADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESA	ADOS	TOTAL
			2 EJES	> 2 EJES				2 EJES	> 2 EJES	
6:00 a 7:00	68	13	5	2	88	70	12	4	1	87
7:00 a 8:00	103	16	6	0	125	96	14	3	1	114
8:00 a 9:00	125	18	4	1	148	115	22	5	3	145
9:00 a 10:00	132	19	3	4	158	127	24	3	5	159
10:00 a 10:00	148	16	5	3	172	139	17	6	4	166
11:00 a 12:00	133	15	5	2	155	128	18	6	3	155
12:00 a 13:00	118	15	1	2	136	122	20	3	2	147
13:00 a 14:00	126	17	2	3	148	131	12	2	3	148
14:00 a 15:00	128	16	4	4	152	134	17	3	4	158
		18	7	5	152	113	20	4	3	140
175:00 a 16:00	122		,			140	21	3	3	167
15:00 a 16:00	122		1	3						107
16:00 a 17:00	138	20	4	3	165 185					153
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00	138 152	20 23	4	6	185	128	19	2	4	153 1739
16:00 a 17:00	138	20								153 1739
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00	138 152	20 23	4	6	185	128	19	2	4	
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA	138 152 1493	20 23 206	4 50	6	185	128 1443	19 216	2 44	4 36	
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA:	138 152 1493 Miercoles 6 de A	20 23 206	4 50	6	185	128	19 216	2	4 36	
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO:	138 152 1493	20 23 206	4 50	6 35	185 1784	128 1443	19 216	2 44 1BA - CHUNO	4 36 CHI	1739
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO:	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos.	20 23 206 gosto del 2014	4 50	6 35 RIOBAMBA - 4	185 1784 CHUNCHI	128 1443 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN	2 44 1BA - CHUNC	4 36 CHI HUNCHI - RK	1739 DBAMBA
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO:	138 152 1493 Miercoles 6 de A	20 23 206	4 50	6 35 RIOBAMBA - 6	185 1784	128 1443	19 216	2 44 1BA - CHUNC CF PESA	4 36 CHI HUNCHI - RK	1739
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos.	20 23 206 gosto del 2014 BUSES	4 50 4 PES 2 EJES	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES	185 1784 CHUNCHI	128 1443 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES	2 44 1BA - CHUNC CH PESA 2 EJES	4 36 CHI HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES	1739 DBAMBA TOTAL
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos.	20 23 206 gosto del 2014 BUSES	4 50 4 PES 2 EJES 4	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 2	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91	128 1443 ESTACION: LIVIANOS	19 216 VIA RIOBAN BUSES	2 44 MBA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4	4 36 HUNCHI - RIG ADOS > 2 EJES 1	DBAMBA TOTAL 81
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17	4 50 4 PES 2 EJES 4 5	6 35 RIOBAMBA - 4 ADOS > 2 EJES 2 0	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13	2 44 1BA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4 4	4 36 CHI HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0	1739 DBAMBA TOTAL 81 119
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114	20 23 206 gosto del 201 ² BUSES 12 17 18	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135 137	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21	2 44 1BA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4 4 4 3	4 36 CHI HUNCHI - RIG ADOS > 2 EJES 1 0 2	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135 137 162	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24	2 44 MBA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4 4 3 5	4 36 HUNCHI - RICADOS > 2 EJES 1 0 2	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5	6 35 RIOBAMBA - (ADOS > 2 EJES 2 0 1 4 3	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135 137 162 164	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19	2 44 MBA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4 4 4 3 5 4	4 36 CHI HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4	6 35 RIOBAMBA - (ADOS > 2 EJES 0 1 1 4 3 2	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135 137 162 164 149	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19	2 44 44 45 46 46 44 4 4 4 4 4 6	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120	20 23 206 gosto del 2012 BUSES 12 17 18 19 18 17	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 0 1 4 4 3 2 2	185 1784 CHUNCHI TOTAL 91 135 137 162 164 149 139	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20	2 44 ABA - CHUNC CH PES/ 2 EJES 4 4 4 3 5 4 6 6 3	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 11:00 a 12:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15	4 50 50 4 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 2 3	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 4 3 2 2 2 3	185 1784 1784 1784 1000 135 137 162 164 149 139 154	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 118 135	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13	2 44 1BA - CHUNC CHUNC PESA 2 EJES 4 4 3 5 5 4 6 3 2	4 36 HUNCHI - RICADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 14:00 14:00 a 14:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 2 3 5	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 4 3 2 2 2 3	185 1784 1784 1784 100 100 1185 137 162 164 149 139 154 160	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13	2 44 MBA - CHUNC CHUNC PESA 2 EJES 4 4 3 5 4 6 6 3 2	4 36 HUNCHI - RICADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 10:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16	4 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 2 3 5 4	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 4 3 2 2 2 3 4 5	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 164 149 139 154 160 138	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20	2 44 MBA - CHUNC CHUNC PESA 2 EJES 4 4 3 5 4 6 6 3 2 3 5	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 157 153 152 143 157 130
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 16:00 a 16:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8	6 35 RIOBAMBA - (ADOS > 2 EJES 0 1 1 4 4 3 2 2 2 3 3 4 5 3	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21	2 44 BA - CHUNG CF PES/ 2 EJES 4 4 6 3 5 4 6 3 2 2 3 5 4	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: BENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 11:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 15:00 a 17:00 17:00 a 18:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 2 Sentidos. 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128	20 23 206 gosto del 2012 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 1 4 3 2 2 2 3 4 5 5 3 6	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 1BA - CHUNC PES/ 2 EJES 4 4 4 6 3 5 4 6 6 3 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 16:00 a 16:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8	6 35 RIOBAMBA - (ADOS > 2 EJES 0 1 1 4 4 3 2 2 2 3 3 4 5 3	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21	2 44 BA - CHUNG CF PES/ 2 EJES 4 4 6 3 5 4 6 3 2 2 3 5 4	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2	DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: BENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 11:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 15:00 a 17:00 17:00 a 18:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 2 Sentidos. 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128	20 23 206 gosto del 2012 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 1 4 3 2 2 2 3 4 5 5 3 6	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 1BA - CHUNC PES/ 2 EJES 4 4 4 6 3 5 4 6 6 3 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 1 4 3 2 2 2 3 4 5 5 3 6	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 44 CHUNC PES/ 2 EJES 4 4 3 5 5 4 6 3 2 2 3 5 4 4 6 3 4 4 6 3 4 4 4 4 6 6 6 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 2 4 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 1 4 3 2 2 2 3 4 5 5 3 6	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 1BA - CHUNC PES/ 2 EJES 4 4 4 6 3 5 4 6 6 3 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 2 4 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 16:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO:	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 2 3 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8	6 35 35 36 37 37 30 30 4 4 30 4 4 4 30 4 4 5 30 6 30 30 30 6	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 ABA - CHUNC CH PES/ 2 EJES 4 4 6 3 5 4 6 3 2 3 46 ABA - CHUNC	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 2 4 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137 1698
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: BENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 10:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO:	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos.	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207	4 50 50 4 2 EJES 4 5 4 3 5 4 2 3 5 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 0 1 4 3 2 2 3 4 5 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155 175 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN	2 44 1BA - CHUNC CHUNC PESS/ 2 EJES 4 4 4 6 6 3 2 3 5 4 4 6 6 3 2 3 4 4 4 6 6 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	4 36 HUNCHI - RICADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 16:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO:	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos	20 23 206 gosto del 2014 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207	4 50 50 4 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 149 139 154 160 138 155 175 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19	2 44 IBA - CHUNC CH PESA 2 EJES 4 4 4 3 5 6 3 2 3 5 4 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 36 HUNCHI - RICADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137 1698
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 15:00 a 16:00 17:00 a 16:00 SUMA FECHA: SENTIDO: BENTIDO: HORA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS	20 23 206 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 5 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS 2 EJES 0 1 4 3 2 2 2 3 4 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 164 149 139 156 175 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 19 18 20 13 19 20 21 19 21 8 VIA RIOBAN BUSES	2 44 44 45 CHANCE PESA 4 4 3 5 4 6 3 3 5 4 4 4 3 4 6 6 3 1 5 4 4 6 7 8 4 7 8 4 7 8 7 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4 36 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 4 4 33 2 4 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 167 130 163 137 1698 DBAMBA
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 16:00 a 17:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: SENTIDO: SENTIDO: HORA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS	20 23 206 208 208 208 209 201 201 201 201 207 207 207 207 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1707AL 135 137 162 164 149 139 154 155 175 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION:	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13	2 44 BBA - CHUNC CH PESS/ 2 EJES 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 3 46 BBA - CHUNC CH PESS/ 2 EJES 6	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 0 2 5 4 3 2 3 2 4 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 16:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS 76 119	20 23 206 23 206 gosto del 2014 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207 4to del 2014 BUSES	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 149 139 154 160 138 135 175 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 218 VIA RIOBAN VIA RIOBAN BUSES 13 15	2 44 IBA - CHUNC CH PES/ 2 EJES 4 4 4 6 3 5 4 6 3 2 3 46 IBA - CHUNC CH PES/ 2 EJES 6 8	4 36 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33 HUNCHI - RIO ADOS > 2 EJES 3 3 2 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 16:00 a 17:00 T7:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS 76 119 108	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 16 17 22 207 BUSES BUSES 15 16	4 50 FES 2 EJES 4 5 5 4 4 5 5 5 4 9 FES 2 EJES 6 6 6 4 4	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 1 1 0	185 1784 1784 1784 1784 191 135 137 162 164 149 154 160 138 155 175 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 21 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20	2 44 IBA - CHUNC PESS 2 EJES 4 4 3 5 6 3 2 3 3 5 4 4 6 CHUNC CHUNC PESS 2 EJES 6 8 7	4 36 HUNCHI - RIC ADOS 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 2 1 0 0 0 2 5 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 1442 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS 76 119 108 130	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 16 17 19 22 207 to del 2014 BUSES 15 16 16 16	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 5 4 5 4 9 9 PES 2 EJES 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35	185 1784 1784 1784 1784 1784 189 139 154 160 138 155 175 1759 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 21 19 218 VIA RIOBAN VIA RIOBAN BUSES 13 19 20 21 19 218	2 44 44 45 CHANCE CHANCE PESA 4 4 4 3 5 4 6 3 3 5 4 4 4 4 6 7 PESA 2 2 4 4 6 8 7 5 7	4 36 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 4 4 33 2 4 4 33	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 167 130 163 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 15:00 a 16:00 16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 10:00 a 10:00 10:00 a 10:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS 139 109 108 130 141	20 23 206 23 206 205 205 206 201 201 201 201 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 2 1 0 0 3 2 2 1 0 3 2 2 1 0 0 3 2 2 1 0 0 3 2	185 1784 1784 1784 1707AL 91 135 137 162 164 149 139 154 155 175 1759 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18	2 44 CHUNC CHESA 2 EJES 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 3 46 MBA - CHUNC CHESA 2 EJES 6 8 7 5 6	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 0 2 5 4 3 2 4 4 33 2 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 7:00 7:00 a 8:00 10:00 a 11:00 11:00 a 11:00 10:00 a 11:00 10:00 a 11:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS 139 141 130 141 122	20 23 206 23 206 gosto del 2014 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207 207 20 del 2014 8 BUSES 15 16 16 16 17 17 17 18	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 4 2 3 5 4 4 5 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 2 1 0 0 3 4 4 5 3 6 3 6 3 6 3 7 ADOS > 2 EJES 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	185 1784 1784 1784 1707AL 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155 175 1759 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116 135	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 21 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 19	2 44 BA - CHUNG CF PES/ 2 EJES 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 4 3 46 BBA - CHUNG CF PES/ 2 EJES 6 8 7 5 6 6 6	4 36 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 4 33 CHI HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 2 2 2	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 16:00 a 17:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS 76 119 108 130 141 122 129	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207 bto del 2014 BUSES 15 16 16 17 17 17	4 50 5 4 3 5 5 4 9 PES 2 EJES 6 6 6 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 6 6 6 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 1 0 3 4 4 3 4 4 3	185 1784 1784 1784 1784 189 135 137 162 149 139 154 160 138 135 175 1759 1759 1759 1759 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 123 116 135 118	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 22 21	2 44 IBA - CHUNC CH PESS 2 EJES 4 4 4 3 5 6 6 3 2 3 46 IBA - CHUNC CH PESS 2 EJES 6 6 8 7 5 6 6 6 4	4 36 HII HUNCHI - RIC ADOS 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162 147
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 12:00 a 13:00 12:00 a 13:00 13:00 a 14:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 18:00 16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00 11:00 a 13:00 11:00 a 13:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 1428 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS 76 119 108 130 141 122 129 138	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 16 17 19 22 207 sto del 2014 BUSES 15 16 16 17 17 19	4 50 50 4 5 5 4 4 5 5 6 6 6 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3	6 35 RIOBAMBA - (ADOS 2	185 1784 1784 1784 1784 1784 189 139 154 160 138 155 175 175 1759 1759 1759 1759 1759 17	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116 135 118 135	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 22 11 19 21 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	2 44 44 45 CHANCE PESA 4 4 3 5 4 6 3 3 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 36 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 0 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 33 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 0 1 0 2 3 3 5 5	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 9:00 a 10:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 14:00 a 15:00 15:00 a 16:00 16:00 a 17:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS 76 119 108 130 141 122 129	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 15 17 16 17 19 22 207 bto del 2014 BUSES 15 16 16 17 17 17	4 50 5 4 3 5 5 4 9 PES 2 EJES 6 6 6 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 5 6 6 6 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6	6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 1 ADOS > 2 EJES 2 1 0 3 4 4 3 4 4 3	185 1784 1784 1784 1784 189 135 137 162 149 139 154 160 138 135 175 1759 1759 1759 1759 1759 1759	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 123 116 135 118	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 22 21	2 44 IBA - CHUNC CH PESS 2 EJES 4 4 4 3 5 6 6 3 2 3 46 IBA - CHUNC CH PESS 2 EJES 6 6 8 7 5 6 6 6 4	4 36 HII HUNCHI - RIC ADOS 2 EJES 1 0 2 5 4 3 2 3 3 2 4 4 33 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162 147
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 13:00 a 14:00 14:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 16:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00 11:00 a 15:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 LIVIANOS LIVIANOS LIVIANOS LIVIANOS 130 141 122 129 138 120 125	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 16 17 19 22 207 sto del 2014 BUSES 15 16 16 17 17 19	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - (ADOS 2	185 1784 1784 1784 1784 1784 189 139 154 160 138 155 175 175 1759 1759 1759 1759 1759 17	128 1443 ESTACION: 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116 135 118 135	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 22 11 19 21 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	2 44 BBA - CHUNC CF PESS/ 2 EJES 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 3 46 BBA - CHUNC CF PESS/ 2 EJES 6 8 7 6 6 4 4 4 5 6 6 6 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 36 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 0 2 4 3 2 4 3 3 2 4 4 4 33 HUNCHI - RIC ADOS > 2 EJES 0 1 0 2 3 3 5 5	1739 DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162 147 159
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 12:00 a 13:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: 10:00 a 10:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. 113 114 136 138 126 120 131 135 112 128 142 1468 LIVIANOS LIVIANOS LIVIANOS LIVIANOS 130 141 122 129 138 120 125	20 23 206 23 206 BUSES 12 17 18 19 18 17 16 17 19 22 207 to del 2014 BUSES 15 16 16 17 17 19 18	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 5 4 2 3 5 4 2 3 5 4 5 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 35 RIOBAMBA - 6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS > 2 EJES 0 1 1 4 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4	185 1784 1784 1784 1784 1784 189 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155 175 1759 1759 1759 1759 142 128 154 165 146 152 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116 135 118 135 142	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 20 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 20 21 15 15	2 44 GHA - CHUNC CH PESA 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 4 3 46 IBA - CHUNC CH PESA 2 2 EJES 6 8 7 5 6 6 6 4 4 5	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 0 2 5 4 3 2 4 4 33 2 4 4 33 2 4 1 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 0 0 2 5 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 6 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 152 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162 147 159 166
16:00 a 17:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 13:00 a 14:00 14:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 16:00 15:00 a 16:00 17:00 a 18:00 SUMA FECHA: SENTIDO: SENTIDO: HORA 6:00 a 7:00 7:00 a 8:00 8:00 a 9:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00 11:00 a 12:00 11:00 a 13:00 11:00 a 15:00	138 152 1493 Miercoles 6 de A 2 Sentidos. LIVIANOS 73 113 114 136 120 131 135 112 128 142 1468 Jueves 7 de Agos 2 Sentidos. LIVIANOS LIVIANOS LIVIANOS 130 141 122 129 138 120 125 111	20 23 206 23 206 205 205 207 207 21 21 21 27 21 207 22 207 207 22 207 207 21 31 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	4 50 50 4 PES 2 EJES 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 9 9 9 9 9 9	6 35 RIOBAMBA - 6 ADOS 2 EJES 0 1 4 3 2 2 3 4 5 3 6 35 RIOBAMBA - 6 35 RIOBAMBA - 6 35 2 1 1 0 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3	185 1784 1784 1784 1707AL 135 137 162 164 149 139 154 160 138 155 1759 1759 1759 142 128 142 128 146 152 146 152 146 152	128 1443 ESTACION: LIVIANOS 65 102 117 123 126 125 118 135 142 103 134 111 1401 ESTACION: LIVIANOS 70 114 102 123 116 135 118 135 118 135 118 135 118 135	19 216 VIA RIOBAN BUSES 11 13 21 24 19 18 20 13 19 21 21 19 218 VIA RIOBAN BUSES 13 15 20 21 18 19 22 11 18 19 21 18	2 44 BBA - CHUNC CF PESS/ 2 EJES 4 4 3 5 4 6 3 2 3 5 4 3 46 BBA - CHUNC CF PESS/ 2 EJES 6 8 7 6 6 4 4 4 5 6 6 6 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 36 HUNCHI - RK ADOS > 2 EJES 0 2 3 3 2 4 4 33 2 4 4 4 33 2 4 4 1 30 CHII HUNCHI - RK ADOS 2 2 3 3 2 4 4 5 4 5 5	DBAMBA TOTAL 81 119 143 157 153 162 143 153 167 130 163 137 1698 DBAMBA TOTAL 91 138 129 150 142 162 147 159 166 132

FECHA: SENTIDO:	Viernes 7 de Ago	sto del 2014				ESTACION:	VIA RIOBAN	MBA - CHUNC	HI		
SENTIDO:				RIOBAMBA - (CHUNCHI			CH	IUNCHI - RIC	OBAMBA	
HORA	LIVIANOS	BUSES		ADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESA		TOTAL	
			2 EJES	> 2 EJES				2 EJES	> 2 EJES		
6:00 a 7:00	80	15	6	1	102	75	14	5	1	95	
7:00 a 8:00	110	17	3	2	132	90	16	4	2	112	
8:00 a 9:00	130	22	5	3	160	120	20	6	4	150	
9:00 a 10:00	145	21	2	5	173	137	23	3	5	168	
10:00 a 11:00	140	18	4	3	165	143	16	5	4	168	
11:00 a 12:00	130	17	4	2	153	121	19	5	3	148	
12:00 a 13:00	118	15	1	2	136	122	20	3	2	147	
13:00 a 14:00	126	17	2	3	148	131	12	2	3	148	
14:00 a 15:00	128	16	4	4	152	134	17	3	4	158	
15:00 a 16:00	122	18	7	5	152	113	20	4	3	140	
16:00 a 17:00	138	20	4	3	165	140	21	3	3	167	
17:00 a 18:00	152	23	4	6	185	128	19	2	4	153	
SUMA	1519	219	46	39	1823	1454	217	45	38	1754	
			CUAD	RO POR CIN	CO DIAS	DE CONTEO					
SENTIDO:				RIOBAMBA - (_				IUNCHI - RI		
HORA	LIVIANOS	BUSES		ADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESA		TOTAL	
			2 EJES	> 2 EJES				2 EJES	> 2 EJES		
6:00 a 7:00	377	70	27	8	482	355	64	24	6	449	
7:00 a 8:00	555	83	23	5	666	492	74	23	6	595	
8:00 a 9:00	607	96	22	8	733	574	103	27	13	717	
9:00 a 10:00	688	97	14	21	820	647	115	19	21	802	
10:00 a 11:00	707	87	23	14	831	667	86	26	18	797	
11:00 a 12:00	641	82	21	12	756	630	93	28	14	765	
12:00 a 13:00	620	79	9	10	718	599	101	15	11	726	
13:00 a 14:00	641	85	11	14	751	669	66	12	16	763	
14:00 a 15:00	657	83	19	20	779	686	84	16	18	804	
15:00 a 16:00	616	89	27	23	755	557	97	23	17	694	
16:00 a 17:00	655	101	23	17	796	700	105	20	17	842	
17:00 a 18:00	725	113	23	28	889	629	94	13	21	757	
SUMA	7489	1065	242	180	8976	7205	1082	246	178	8711	
			CUADRO P	ROMEDIO DE	CINCO I	DIAS DE CONT	FO				
			COADICT	ITOMILDIO DE	Ontoo E	JAO DE GOITI					
SENTIDO:				RIOBAMBA (CHUNCHI			CH	IUNCHI - RI	OBAMB.	
HORA	LIVIANOS	BUSES	PES	ADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESA	DOS	TOTAL	
			2 EJES	> 2 EJES				2 EJES	> 2 EJES		
6:00 a 7:00	75	14	5	2	96	71	13	5	1	90	
7:00 a 8:00	111	17	5	1	133	98	15	5	1	258	
8:00 a 9:00	121	19	4	2	147	115	21	5	3	296	
9:00 a 10:00	138	19	3	4	164	129	23	4	4	331	
10:00 a 11:00	141	17	5	3	166	133	17	5	4	333	
11:00 a 12:00	128	16	4	2	151	126	19	6	3	311	
12:00 a 13:00	124	16	2	2	144	120	20	3	2	293	
13:00 a 14:00	128	17	2	3	150	134	13	2	3	308	
14:00 a 15:00	131	17	4	4	156	137	17	3	4	324	
15:00 a 16:00	123	18	5	5	151	111	19	5	3	300	
16:00 a 17:00	131	20	5	3	159	140	21	4	3	336	
17:00 a 18:00	145	23	5	6	178	126	19	3	4	339	
SUMA	35	213	48	2	47	1441	1	49	36	45	
		Cl	JADRO DE T	PHD Y PORC	ENTAJES	EN LOS DOS	SENTIDOS				
	HORA	LIVIANOS	BUSES	PESADOS	TOTAL	LIVIANOS	BUSES	PESADOS	TOTAL		
									%		
	6:00 a 7:00	146	27	13	186	85,71	0,00	14,29	100,00		
	7:00 a 8:00	209	31	11	252	62,50	12,50	25,00	100,00		
	8:00 a 9:00	236	40	14	290	62,50	0,00	37,50	100,00		
	9:00 a 10:00	267	42	15	324	71,42	14,29	14,29	100,00		
	10:00 a 11:00	275	35	16	326	87,50	0,00	12,50	100,00	1	
	11:00 a 12:00	254	35	15	304	75,00	0,00	25,00	100,00	1	
	12:00 a 13:00	244	36	9	289	85,71	14,29	0,00	100,00		
	13:00 a 14:00	262	30	11	303	77,78	0,00	22,22	100,00	1	
	14:00 a 15:00	269	33	15	317	85,71	0,00	14,29	100,00	Ī	
	15:00 a 16:00	235	37	18	290	75,00	0,00	25,00	100,00	1	
	16:00 a 17:00	271	41	15	328	87,50	0,00	12,50	100,00	1	
	17:00 a 18:00	271	0	17	288	71,42	0,00	28,58	100,00	i	
	SUMA	2939	388	169	3496	77,17	3,26	19,57	100,00		
				CUAI	DRO RES	UMEN DE TRA	FICO				
				LIVIANOS	BUSES	PESADOS	TOTAL				
				2020	200	160	2406				
				2939	388	169	3496	J			
			TRAFICO	PROMED	IO DIAR	ΙΟ ΑΝΙΙΔΙ	3/	196			
							ı	90			

ANEXO 3: TABLA CALIFICACIÓN SEGÚN EL PORCENTAJE INSEGURO

CALIFICACION DEL TRAMO SEGÚN EL PORCENTAJE INSEGURO						
		PORCENTAJE				
ACCIÓN A TOMARSE	CALIFICACIÓN	DE				
		INSEGURIDAD				
Ninguna acción	Excelente	0 - 5				
Realizar mantenimientos periódicos	Muy Bueno	5 - 20				
Mantenimientos rutinarios y nuevas						
evaluaciones en lapsos más cortos de tiempo	Bueno	20 - 25				
Dar mantenimiento y un constante chequeo						
de puntos críticos para evitar accidentes	Regular	35 - 50				
Atacar puntos críticos y dar mantenimiento a						
las seguridades viales	Malo	50 - 65				
Revisar toda la seguridad vial y rediseñar la						
seguridad de ser necesario	Muy Malo	65 - 80				
Rediseño total de la vía y de su seguridad	Fallado	80 - 100				
FUENTE: Auditoría de Seguridad vial en la carreterade primer órden Righamba -						

FUENTE: Auditoría de Seguridad vial en la carreterade primer órden Riobamba - Pallatanga

ANEXO 4: CALCULO DE LA LONGITUD DE LAS BARRERAS DE CONTENCION

CALCULO DE LONGITUD DE BARRERAS DE CONTENCIÓN

Son las barreras colocadas al lado derecho (con respecto al sentido de circulación) de las carreteras o vías urbanas, en subtramos específicos donde se identifique un peligro potencial, con el propósito de incrementar la seguridad de los usuarios evitando que los vehículos salgan del camino si el conductor pierde el control. Ocasionalmente pueden ser usadas para proteger a peatones y ciclista del tránsito vehicular bajo condiciones especiales. Este tipo de barreras son diseñadas para recibir impactos solo por uno de sus lados.

CALCULO DE LA LONGITUD PREVIA MÍNIMA DE LA BARRERA DE CONTENCIÓN




FIGURA No.1 Longitud previa mínima necesaria para barreras laterales en curvas

$$lp = le\left(1 - \frac{l1}{D}\right)$$

Donde:

Lp, Longitud previa mínima de la barrera, en el sentido flujo vehicular hasta el inicio de la longitud C de la vía, donde, por la altura y pendiente del talud del terraplén se inicie el requerimiento de la barrera atendiendo la siguiente fig.




Figura No. Fuente de Guía de Diseño de Orillas de Camino (Roadside Design Guide, AASHTO 2002)

D En caso de presentarse en curvas la sección C es la distancia entre el principio de la curva (PC) y el principio de la tangente (PT) la longitud D se asume de 9m. Le Longitud de escape que se indica en la siguiente tabla, en el sentido del flujo vehicular hasta la sección C en función del tránsito diario promedio anual esperado y la velocidad de operación, m

Velocidad	Tránsito diario promedio anual (TDPA)						
de operación km/h	Menos de 800	800 a 2 000	2 000 a 6 000	Más de 6 000			
≥110	109	118	134	143			
100	103	109	125	133			
90	89	98	109	114			
80	74	79	91	100			
70	58	63	71	77			
60	48	53	59	65			
50	41	47	52	53			

Tabla No. Longitud de escape (Le)m

Fuente Guía de diseño de orillas de camino (Roadside Design Guide, AASHTO 2002)

L1 Distancia en la sección transversal, del interior de la barrera al borde del carril (m) esta debe ser en lo posible mayor a la distancia de preocupación de la siguiente tabla.

Nómerode	Velocidad de operación, km/h							
Número de carriles [1]	Hasta 50	60 - 70	80 - 100	≥ 110				
carries	Distancia de cautela mínima, m [2]							
1	0,5	1,5	2,0	2,5				
2	0,5	1,5	2,0	2,5				
3	0,5	0,5	2,0	2,5				

Número de carriles en un mismo sentido de circulación.

Donde la longitud previa mínima de la barrera de contención en las curvas es:

$$lp = le\left(1 - \frac{l1}{D}\right)$$
$$lp = 59\left(1 - \frac{1,5}{9}\right)$$

Lp=49m redondeando a 50m

Además por la altura de terraplén que es mayor a 18m y con un talud mayor a 1,5:1 de acuerdo Figura No. Fuente de Guía de Diseño de Orillas de Camino (Roadside Design Guide, AASHTO 2002) se coloca barreras de contención.

^[2] El área comprendida dentro de la distancia de cautela, debe ser sensiblemente plana, con una pendiente transversal no mayor de 10%, sin escalones y estar libre de obstáculos laterales como cunetas o bordillos, entre otros.

ANEXO 5: CALCULO DE RADIOS DE CURVATURA

Los radios de curvatura de las curvas que se encuentran en las abscisa 89+500-89+640 con un radio de 77m y en la abscisa 86+800-86+900 con un radio de 65m no cumplen con el radio mínimo establecido según el MOTP 120m.

Velocidad específica (km/h)	Peralte recomendado (e máx)	Fricción lateral (f _t máx)	Factor e + f _t	Radio mínimo	
	%			Calculado (m)	Redondeado (m)
30	8.0	0.180	0.260	27.26	30.00
40	8.0	0.172	0.2522	49.95	50.00
50	8.0	0.164	0.244	80.68	80.00
60	8.0	0.157	0.237	119.61	120.00
70	8.0	0.149	0.229	168.48	170.00
80	7.5	0.141	0.216	233.30	235.00
90	7.0	0.133	0.203	314.18	315.00
100	6.5	0.126	0.191	413.25	415.00
110	6.0	0.118	0.178	535.26	535.00
120	5.5	0.110	0.170	687.19	690.00
130	5.0	0.100	0.150	887.14	890.00
140	4.5	0.094	0.139	1110.29	1100.00
150	4.0	0.087	0.127	1395.00	1400.00